

RECHNUNG Nr.: 4112766

PHILIP / PALANZ/ST/03

Seite -1- vom 10. Februar 2024

Beleg gewandelt aus Angebot 1055550 vom 16. Feb 2024

Kunden-Nr.: 10052

Fahrzeug: SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI

Kennzeichen: FD-XW 77 kW/PS: 81 / 110

Fahrgestell-Nr.: TMBAB7NE9G0024528

Schlüssel-Nr.: 8004 AQJ000113

Erstzulassung: 14. Jul 2015

HU: 08/2024

AU: 08/2024

km-Stand: 130.448

Pos	Nummer	Bezeichnung	Menge	Betrag	Rabatt	Summe
-1-	INS	INSPEKTION - AUSPUFFANLAGE GEPRÜFT - BREMSE GEPRÜFT , GEREINIGT UND EINGESTELLT - BREMSSCHEIBEN UND BELÄGE VO ERSETZT - BREMSSCHEIBEN UND BELÄGE HI ERSETZT - ÖL MIT FILTER ERSETZT - ZÜNDKERZEN ERSETZT - FLÜSSIGKEITEN KONTROLIERT	42,00	5,80		243,60 1
-2-	709	MOTOROEL 5W30	4,00	12,56		50,24 1
-3-	OC977/1	ÖLFILTER	1,00	15,75		15,75 1
-4-	3215531	ÖLABLASSSCHRAUBE VW	1,00	4,65		4,65 1
-5-	DIV	ZÜNDKERZEN SATZ 9644226	1,00	69,00		69,00 1
-6-	DIV	SCHLÜSSELBATTERIE CR 2025	1,00	4,20		4,20 1
-7-	DIV	BREMSSCHEIBEN VO - SATZ 9658849	1,00	129,00		129,00 1
-8-	DIV	BREMSBELÄGE VO 3469045	1,00	69,00		69,00 1
-9-	DIV	BREMSSCHEIBEN HI - SATZ 4712019	1,00	89,00		89,00 1
-10-	DIV	BREMSBELÄGE HI 3275605	1,00	49,00		49,00 1
-11-	800	BESCHAFFUNGSKOSTEN	1,00	4,20		4,20 1
-12-	705	KLEINTEILE/SCHMIERMITTEL	1,00	8,40		8,40 1
					Übertrag	736,04

ZAHLBAR SOFORT OHNE ABZUG

Steuernummer: 1880501130

Bedeutung der Steuerkennzeichen:

1: MwSt (19,00 %), 2: MwSt (7,00 %), 3: AT-Steuer, 4: ohne MwSt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Liefer-/ Leitungsdatum: 16.02.2024

Die Arbeiten wurden unter Anerkennung unserer
Instandsetzungsbedingungen durchgeführt.

Schlüchtern Str. 25 / B40 · 36103 Flieden

Tel.: 06655 1632 · Fax: 06655 72662

E-Mail: auto-service-foerster@t-online.de

Bankverbindungen Christian Beck:

Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG

IBAN: DE87 5306 2035 0002 1870 00 · BIC: GENODEF1GLU

Sparkasse Fulda

IBAN: DE43 5305 0180 0000 0378 46 · BIC: HELADEF1FDS

Zahlungs-
bedingungen:

Sofort ohne Abzug

NEU- / GEBRAUCHT- / JAHRESWAGEN

REPARATUREN ALLER PKW

INSPEKTIONEN

UNFALLREPARATUREN

KAROSSIEARBEITEN

HU UND AU

KLIMASERVICE

MOTORDIAGNOSE

REIFEN- / RÄDERSERVICE

RECHNUNG Nr.: 4109393

Seite -1- vom 23. Februar 2023

Beleg gewandelt aus Angebot 1051434 vom 23. Feb 2023

Kunden-Nr.: 10052
 Fahrzeug: SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI
 Kennzeichen: FD-XW 77 KW/PS: 81 / 110

Fahrgestell-Nr.: TMBAB7NE9G0024528 HU: 08/2024
 Schlüssel-Nr.: 8004 AQJ000113 AU: 08/2024
 Erstzulassung: 14. Jul 2015 km-Stand: 117.630

Pos	Nummer	Bezeichnung	Menge	Betrag	Rabatt	Summe
-1-	INS	INSPEKTION - AUSPUFFANLAGE GEPRÜFT - BREMSE GEPRÜFT ; GEREINIGT UND EINGESTELLT - BREMSFLÜSSIGKEIT GEWECHSELT - ÖL MIT FILTER ERSETZT - POLLENFILTER ERSETZT - FLÜSSIGKEITEN KONTROLLIERT	18,00	5,80		104,40 1
-2-	709	MOTOROEL 5W30	4,00	12,56		50,24 1
-3-	OC977/1	ÖLFILTER	1,00	15,25		15,25 1
-4-	3215531	ÖLABLASSSCHRAUBE VW	1,00	3,10		3,10 1
-5-	DIV	POLLENFILTER 3657475	1,00	21,00		21,00 1
-6-	703	BREMSFLUESS	1,00	12,56		12,56 1
-7-	800	BESCHAFFUNGSKOSTEN	1,00	4,20		4,20 1
-8-	705	KLEINTEILE/SCHMIERMITTEL	1,00	8,40		8,40 1

SERVICE NACH HERSTELLERVORGABEN DURCHGEFÜHRT

Vielen Dank für Ihren Auftrag und weiterhin Gute Fahrt!
 Bei Räderdemontage bitte Radschrauben nach 100 km nachziehen lassen!
 Bitte neue Bankverbindungen beachten!

ZAHLBAR SOFORT OHNE ABZUG	Nettosumme E 114,75 €	Nettosumme	219,15 €
Steuernummer: 1880501130	104,40 €	AT-Steuer	0,00 €
		MwSt (7,00 %)	0,00 €
		MwSt (19,00 %)	41,64 €
		Gesamtbetrag	260,79 €

Bedeutung der Steuerkennzeichen:
 1: MwSt (19,00 %), 2: MwSt (7,00 %), 3: AT-Steuer, 4: ohne MwSt
 Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
 Liefer-/ Leitungsdatum: 23.02.2023

Die Arbeiten wurden unter Anerkennung unserer Instandsetzungsbedingungen durchgeführt.

Schlüchtern Str. 25 / B40 - 36103 Flieden
 Tel.: 06655 1632 - Fax: 06655 72662
 E-Mail: auto-service-foerster@online.de

Bankverbindungen Christian Beck:

Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG
 IBAN: DE87 5306 2035 0002 1870 00 · BIC: GENODEF1GLU
 Sparkasse Fulda
 IBAN: DE43 5305 0180 0000 0378 46 · BIC: HELADEF1FDS

Zahlungsbedingungen:
 Sofort ohne Abzug

STR. 25 · 36103 FLIEDEN/KRS. FULDA

NEU- / GEBRAUCHT- / JAHRESWAGEN
REPARATUREN ALLER PKW
INSPEKTIONEN
UNFALLREPARATUREN
KAROSSERIEARBEITEN
HU UND AU
KLIMASERVICE
MOTORDIAGNOSE
REIFEN- / RÄDERSERVICE

RECHNUNG Nr.: 4106215

Seite -1- vom 04. März 2022

Beleg gewandelt aus Angebot 1047628 vom 04. März 2022

Kunden-Nr.: 10052 Fahrgestell-Nr.: TMBAB7NE9G0024528 HU: 08/2022
 Fahrzeug: SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI Schlüssel-Nr.: 8004 AQJ000113 AU: 08/2022
 Kennzeichen: FD-XW 77 kW/PS: 81 / 110 Erstzulassung: 14. Jul 2015 km-Stand: 102.905

Pos	Nummer	Bezeichnung	Menge	Betrag	Rabatt	Summe
-1-	INS	INSPEKTION - AUSPUFFANLAGE GEPRÜFT - BREMSE GEPRÜFT ; GEREINIGT UND EINGESTELLT - ÖL MIT FILTER ERSETZT - LUFT UND POLLENFILTER ERSETZT - SCHEIBEN - SPRITZDÜSE VO UND HI ERSETZT - FLÜSSIGKEITEN AUFGEFÜLLT	24,00	5,80		139,20 1
-2-	709	MOTOROEL 5W30	4,00	12,56		50,24 1
-3-	OC977/1	ÖLFILTER	1,00	9,50		9,50 1
-4-	3215531	ÖLABLASSSCHRAUBE VW	1,00	2,50		2,50 1
-5-	LX3525	LUFTFILTER	1,00	21,50		21,50 1
-6-	LA888	INNENRAUMFILTER	1,00	15,40		15,40 1
-7-	DIV	SCHLÜSSELBATTERIE CR 2025	1,00	4,20		4,20 1
-8-	DIV	SPRITZDÜSE HI	1,00	4,85		4,85 1
-9-	DIV	SPRITZDÜSE VO	2,00	19,90		39,80 1
-10-	704	FROSTSCH SCHEIBE	2,00	8,24		8,24 1
-11-	800	BESCHAFFUNGSKOSTEN	1,00	4,20		4,20 1
-12-	KC	KLIMACHECK MIT NEUBEFÜLLUNG INKL. KLIMAGAS 134A	1,00	76,72		76,72 1
-13-	705	KLEINTEILE/SCHMIERMITTEL	1,00	8,40		8,40 1
Übertrag						384,75

ZAHLBAR SOFORT OHNE ABZUG

Steuernummer: 1880501130

Bedeutung der Steuerkennzeichen:
 1: MwSt (19,00 %), 2: MwSt (7,00 %), 3: AT-Steuer, 4: ohne MwSt
 Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
 Liefer-/ Leitungsdatum: 04.03.2022

Die Arbeiten wurden unter Anerkennung unserer
 Instandsetzungsbedingungen durchgeführt.

Schlüchtern Str. 25 / B40 · 36103 Flieden
 Tel.: 06655 1632 · Fax: 06655 72662
 E-Mail: auto-service-foerster@t-online.de

Bankverbindungen Christian Beck:

Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG
 IBAN: DE87 5306 2035 0002 1870 00 · BIC: GENODEF1GLU
 Sparkasse Fulda
 IBAN: DE43 5305 0180 0000 0378 46 · BIC: HELADEF1FDS

Zahlungs-
 bedingungen:
 Sofort ohne Abzug



KFZ-MEISTERBETRIEB
SERVICE FÜR ALLE FAHRZEUGE



Zulassungsbescheinigung (Fahrzeugschein)
FD-K-0-033/16
Europäische Gemeinschaft (D)
Lenz
Thomas
Reinhardt
36103 Flieden
07.2018

STR. 25 · 36103 FLIEDEN/KRS. FULDA

NEU- / GEBRAUCHT- / JAHRESWAGEN

REPARATUREN ALLER PKW

INSPEKTIONEN

UNFALLREPARATUREN

KAROSSERIEARBEITEN

HU UND AU

KLIMASERVICE

MOTORDIAGNOSE

REIFEN- / RÄDERSERVICE

RECHNUNG Nr.: 4101077

Seite -1- vom 22. Juli 2020

Beleg gewandelt aus Angebot 1041604 vom 22. Jul 2020

Kunden-Nr.: 10052 Fahrgestell-Nr.: TMBAB7NE9G0024528 HU: 08/2020
 Fahrzeug: SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI Schlüssel-Nr.: 8004 AQJ000113 AU: 08/2020
 Kennzeichen: FD-XW 77 kW/PS: 81 / 110 Erstzulassung: 14. Jul 2015 km-Stand: 78.612

Pos	Nummer	Bezeichnung	Menge	Betrag	Rabatt	Summe
-1-	INS	INSPEKTION - AUSPUFFANLAGE GEPRÜFT - BREMSE GEREINIGT UND EINGESTELLT - BREMSFLÜSSIGKEIT GEWECHSELT - FLÜSSIGKEITEN AUFGEFÜLLT - ÖLWECHSEL MIT FILTER DURCHGEFÜHRT - LUFTFILTER ERSETZT - INNENRAUMFILTER ERSETZT	18,00	5,80		104,40 1
-2-	709	MOTOROEL 5W30	4,00	12,89		51,56 1
-3-	OC977/1	ÖLFILTER	1,00	9,50		9,50 1
-4-	3215531	ÖLABLASSSCHRAUBE VW	1,00	2,50		2,50 1
-5-	LX3525	LUFTFILTER	1,00	21,50		21,50 1
-6-	LA888	INNENRAUMFILTER	1,00	15,40		15,40 1
-7-	703	BREMSFLUESS	1,00	12,56		12,56 1
-8-	704	FROSTSCH SCHEIBE	1,00	4,12		4,12 1
-9-	KDES	KLIMA-DESINFEKTION	1,00	16,81		16,81 1
-10-	KC	KLIMACHECK MIT NEUBEFÜLLUNG INKL. KLIMAGAS 134A	1,00	76,72		76,72 1
-11-	705	KLEINTEILE/SCHMIERMITTEL	1,00	4,20		4,20 1
Übertrag						319,27

ZAHLBAR SOFORT OHNE ABZUG

Steuernummer: 1880501130

Bedeutung der Steuerkennzeichen:
 1: MwSt (16,00 %), 2: MwSt (5,00 %), 3: AT-Steuer, 4: ohne MwSt
 Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
 Liefer-/ Leitungsdatum: 21.07.2020

Die Arbeiten wurden unter Anerkennung unserer Instandsetzungsbedingungen durchgeführt.

Schlüchtern Str. 25 / B40 · 36103 Flieden
 Tel.: 06655 1632 · Fax: 06655 72662
 E-Mail: auto-service-foerster@t-online.de

Bankverbindungen Christian Beck:

Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG
 IBAN: DE87 5306 2035 0002 1870 00 · BIC: GENODEF1GLU

Sparkasse Fulda
 IBAN: DE43 5305 0180 0000 0378 46 · BIC: HELADEF1FDS

Zahlungsbedingungen:
 Sofort ohne Abzug

E N

(Numm

D.1

D.2

D.3

(2)

(2.1)

E

J

R

P.1

P.3

K

(17)

(25)

NEU- / GEBRAUCHT- / JAHRESWAGEN
REPARATUREN ALLER PKW
INSPEKTIONEN
UNFALLREPARATUREN
KAROSSERIEARBEITEN
HU UND AU
KLIMASERVICE
MOTORDIAGNOSE
REIFEN- / RÄDERSERVICE

NR. 25-36103 FLIEDEN/KRS. FULDA

RECHNUNG Nr.: 4032833

Kunden-Nr.: 10052
Fahrzeug: SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI
Kennzeichen: FD-XW 77 kW/PS: 81 / 110

Fahrgestell-Nr.: TMBAB7NE9G0024528
Schlüssel-Nr.: 8004 AQJ000113
Erstzulassung: 14. Jul 2015

Seite -1- vom 02. August 2019

Beleg gewandelt aus Angebot 1037950 vom 02. Aug 2019

HU: 08/2020
AU: 08/2020
km-Stand: 64.063

Pos	Nummer	Bezeichnung	Menge	Betrag	Rabatt	Summe
-1-	INS	INSPEKTION - AUSPUFFANLAGE GEPRÜFT - BREMSE GEREINIGT UND EINGESTELLT - ÖL MIT FILTER ERSETZT - POLLENFILTER ERSETZT - ZÜNDKERZEN ERSETZT - WISCHWASSERDÜSE HI INSTAND GESETZT - FLÜSSIGKEITEN KONTROLIERT	24,00	5,80		139,20 1
-2-	709	MOTORÖL 5W30	4,00	12,56		50,24 1
-3-	OC977/1	ÖLFILTER	1,00	9,95		9,95 1
-4-	3215531	ÖLABLASSSCHRAUBE VW	1,00	2,50		2,50 1
-5-	LA888	INNENRAUMFILTER	1,00	18,20		18,20 1
-6-	DIV	ZÜNDKERZEN 6095574	4,00	17,80		71,20 1
-7-	704	FROSTSCH SCHEIBE	2,00	4,12		8,24 1
-8-	702	FROSTSCH KÜHLER	0,50	5,29		2,65 1
-9-	705	KLEINTEILE/SCHMIERMITTEL	1,00	4,20		4,20 1

SERVICE NACH HERSTELLERVORGABEN DURCHGEFÜHRT

Vielen Dank für Ihren Auftrag und weiterhin Gute Fahrt!

ZAHLBAR SOFORT OHNE ABZUG	Nettosumme E 167,18 €	Nettosumme	306,38 €
Steuernummer: 1880501130	139,20 €	AT-Steuer	0,00 €
		MwSt (7,00 %)	0,00 €
		MwSt (19,00 %)	58,21 €
		Gesamtbetrag	364,59 €

Bedeutung der Steuerkennzeichen:
1: MwSt (19,00 %), 2: MwSt (7,00 %), 3: AT-Steuer, 4: ohne MwSt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
Liefer-/ Leitungsdatum: 02.08.2019

Die Arbeiten wurden unter Anerkennung unserer Instandsetzungsbedingungen durchgeführt.

Schlüchterner Str. 25 / B40 · 36103 Fliesen
Tel.: 06655 1632 · Fax: 06655 72662
E-Mail: auto-service-foerster@t-online.de

Bankverbindungen Christian Beck:

Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG
IBAN: DE87 5306 2035 0002 1870 00 · BIC: GENODEF1GLU

Sparkasse Fulda
IBAN: DE43 5305 0180 0000 0378 46 · BIC: HELADEF1FDS

Zahlungsbedingungen:
Sofort ohne Abzug



TMB:

1/2.658.782

SAD51961201 Stand. 05/2017

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBAB7NE9G0024528
Typbezeichnung	OCTAVIA AMB TS81/1.2 M6F
Datum der Auslieferung	2015-07-14

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-08-02
Laufleistung	48422 km
Auftragsnummer	326624
Wertmarke: 1/2.658.782	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Scheller GmbH & Co. KG Dr.-Raabe-Straße 7 36043 Fulda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2017-05-30
Laufleistung	28869 km
Auftragsnummer	320765
Wertmarke: 1/2.097.443	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Scheller GmbH & Co. KG Dr.-Raabe-Straße 7 36043 Fulda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2015-07-01
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	312479
Durchgeführt von	Scheller GmbH & Co. KG Dr.-Raabe-Straße 7 36043 Fulda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
ROADWORTHINESS CERTIFICATE according to DIRECTIVE 2014/45/EU

Berichtsnummer: **H16112210618**

Kunde: Thomas Lenz

Untersuchungsart: **Hauptuntersuchung nach §29 StVZO**

(3) Ort und Datum der Prüfung: **Flieden, 18.08.2022**

(2) Amtl. Kennzeichen: (D) FD-XW77	(1) Fz.-Ident.-Nr.: TMBAB7NE9G0024528
Fz.-Art: PKW	(5) Fz.-Klasse: M1 / AA
Hersteller: SKODA (CZ)	HSN: 8004
Typ/Variant: 5E	TSN / VSN: AQJ / 00011
zul. Gesamtmasse: 1780 kg	(4) Kilometerstand: 109804 km
Erstzulassung: 14.07.2015	letzte HU: 08.20

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
ohne Mängel	zugeteilt	08.24	-


Bremswerte	links (daN)	rechts (daN)	Brems-Druck/Kennw. (bar/-)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte ΣFB Ist (daN)	Erforderliche Bremskräfte ΣFB Min (daN)	Bremskraft-anteil Ist (%)	Bremskraft-anteil Min (%)	Gesamt-abbremung Z (%)
Betriebsbremse	1.Achse	195	205	34,93	-	400	74.4	53.9	-
	2.Achse	119	132	63,83	-	251	25.6	16.1	-
Feststellbremse	2.Achse	118	132	-	-	250	-	-	14.0

Feststellbremse erreicht Blockiergrenze.

(10) Bemerkungen:

AU vom 18.08.2022 durch Werkstatt mit AU-Kontroll-Nr. HE-1-10-0071-63 nachgewiesen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.


(9) Ihr Prüffingenieur
Müller (PI-Nr.: 82271)



Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Prüfcode iKfz(für Online Zulassung): QTdI4VA4
Organisationsnummer: 2006

Unters.Nr.: 58306
FSD-Version: 4.22.2.0

Bemerkung: 11:28
-/0/0/1

Prüfentgelt gemäß Untersuchungsart *)
*) incl. Entgelt für die Bereitstellung der Fahrzeugsystemdaten Anlage VIIIa Nr.1

Netto	74,79 €	MwSt.	14,21 € (19%)	Brutto	89,00 €
-------	---------	-------	---------------	--------	---------

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Robert-Bosch-Straße 16, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151-600-0, mailbox@tuevhessen.de
Amtsgericht Darmstadt HRB 4915, Ust.Ident-Nr.: DE111665790
Leistungen erfolgen im Namen und auf Rechnung der o.a. Überwachungsorganisation

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Überwachungsorganisation.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-14137-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

BIV am Standort
 Auto-Service-Förster
 Schlüchterner Str. 25
 36103 Flieden
 Tel.: 06655-1632
 Fax.: 06655-72662



E-Mail: auto-service-foerster@t-online.de
 Internet:

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	FD-XW77	Erstzulassung	14.07.2015
Wegstreckenzähler	109804	Emissionsschlüssel-Nr.	36W0
Fahrzeug-Hersteller	SKODA (CZ)	Herstellerschlüssel-Nr.	8004
Fahrzeug-Typ	5E	Typschl.-Nr.	AQJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBAB7NE9G0024528		

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	G-Kat mit OBD	Prüfberichtsnummer	
Kraftstoffart	Benzin		
OBD-Funktionsprüfung			Ergebnis
	MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus	#An	i. O.
	MI-Status: Ausgelesen bei Motor an	Aus	i. O.
	Ansteuerung MIL	#Aus	i. O.
Prüfbereitschaft			
	Unterstützt 011111100001		
	Gesetzt 000000000000	Alle Systemtests durchgeführt	i. O.
Fehlerspeicher			
	Abgasrelevante Fehler	0	
Konditionierung			
		Einheit	Min.
		Max.	Fzg. Istdaten
	Motortemp.	°C	40
	Drehzahl	1/min	2500
	Konditionierung Katalysator	s	120
			63,0

			0
Bei Leerlaufdrehzahl			
	Drehzahl	1/min	600
			800
			707
Bei erhöhtem Leerlauf			
	Drehzahl	1/min	2300
			4500
			2571
	CO	%vol	0,10
			0,000
	Lambda		0,97
			1,03
			1,000

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Bestanden

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

#Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen #



Kontroll-Nr. HE-1-10-0071-63
 Datum/Uhrzeit 18.08.2022 10:09
 Prüfer Ralph Förster

Ralph Förster

AU Siegel

Unterschrift verantwortliche Person

Bosch Abgasprüfung

Software	BEA-PC DE V3.0 - 10.2017	Abgas	BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B
Software-Build	3.0.1671.2007	Serien Nr.	0120285138
AU-Geräteleitfaden	5.01	OBD	KTS560 V3.20
Fahrzeugsolldaten	V 3.61 09.08.2021 (CC)	Serien Nr.	874738214