

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



# Elektronischer Serviceplan



**Inspektion**

Datum	2016-08-11
Laufleistung	54841 km
Auftragsnummer	414425
<b>1747517</b>	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	EF S Automobile GmbH Schockenriedstraße 8 70565 Stuttgart-Vaihingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2015-08-11
Laufleistung	29603 km
Auftragsnummer	407808-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	EF S Automobile GmbH Schockenriedstraße 8 70565 Stuttgart-Vaihingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2014-04-28
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	571058
Durchgeführt von	Schwabengarage GmbH Schockenriedstraße 8 70565 Stuttgart-Vaihingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Schwabengarage GmbH  
 NL Stgt-Vaihingen  
 Schockenriedstraße 8  
 70565 Stuttgart-Vaihingen  
 Telefon (0714) 7119-0  
 Telefax (0714) 7119-10



ŠKODA



**1 JAHR  
 MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB:

**1/2.157.909**

SAD51961201 Stand 08/2016

**Komplettnachweis**

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NEXE0194638
Typbezeichnung	OCT.COM.ELE.TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2014-04-30

**Inspektion**

Datum	2017-08-11
Laufleistung	73173 km
Auftragsnummer	421796-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	EF S Automobile GmbH Schockenriedstraße 8 70565 Stuttgart-Vaihingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Zusatzarbeiten**

Datum	2017-04-04
Laufleistung	67496 km
Auftragsnummer	419206-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	EF S Automobile GmbH Schockenriedstraße 8 70565 Stuttgart-Vaihingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Ölwechsel-Service (flexibel)**

Datum	2016-10-27
Laufleistung	55771 km
Auftragsnummer	415870
Durchgeführt von	EF S Automobile GmbH Schockenriedstraße 8 70565 Stuttgart-Vaihingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Nachweis über die Durchführung der AU nach Nummer 3.1.1.1 der Anlage VIII StVZO**

<b>Ausführende Stelle</b>	<b>Hersteller / Versionen</b>	Datum: 22.06.2018
Schwabengarage GmbH	WOW! Emission / V.5.3 (LF5.01)	Uhrzeit: 10:09
Schockenriedstr. 8	EBox / V.915.0 / AUSKN1T902317	
70565 Stuttgart	Snooper+ BT / V.121 / 210236	
0711-7806220	Stand der Solldaten: AD I 2018	

**Messprogramm: Diesel mit OBD < 3,5t**

**Fahrzeug - Ident. - Daten**

Amtliches Kennzeichen:	<i>keine Zul.</i>	Kilometerstand:	80634
Fahrzeug-Hersteller:	Skoda	zu 2 / 2.1:	8004
Fzg-Typ:	Octavia (5E)	zu 3 / 2.2:	ANL
Erstzulassung:	30.04.2014	zu 1 / 14.1:	35J0
		zu 7 / P4:	4000

Fahrzeug Ident. Nummer: TMBJJ7NEXE0194638

Funktionsprüfung Abgas	Fzg-Solldaten	Fzg-Istdaten	Ergebnis
Motortemperatur: [°C]	min.: 80		96 i.O.
Leerlauf: [1/min]	min.: 730 max.: 930	771; 770; 769; 770	i.O.
Abregeldrehzahl: [1/min]	min.: 2300 max.: 2700	2501; 2499; 2498; 2502	i.O.
Trübungswert: [1/m]		0.00; 0.00; 0.00	
Beschleun.zeit: [sec]	max.: 2.0	0.87; 0.89; 0.86	i.O.
Bandbreite der Trübung [1/m]:	max.: 0.20	0.00	i.O.
Trübungsmittel (P) [1/m]:	max.: 0.50	0.00	i.O.
Beschl.zeit Bandbreite [sec]:	max.: 0.5	0.02	i.O.
Messzeitanteil: [sec]	0.5		
Messmodus:	B		
Sonde Nr.:	1		

**Funktionsprüfung OBD**

<b>Prüfbereitschaft:</b>	unterstützt: 011011101000	
Alle Systemtests durchgeführt	gesetzt: 000000000000	
<b>Fehlerspeicher</b>	Anzahl abgasrelevanter Fehler:	0 i.O.
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose:		i.O.#
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose:		i.O.#
Status Kontrollleuchte Motordiagnose:		i.O.

**Ergebnis**

Funktionsprüfung OBD	i.O.
Funktionsprüfung Abgas	i.O.

**Gesamtergebnis** **bestanden**

**Hinweis:** **Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.**

**Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel Nr. 813):**

Es wurden keine Mängel festgestellt.

**Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.5:**

**Erläuterungen:**

Erläuterungen: Abregeldrehzahl < 90 % der Nenndrehzahl (Standdrehzahlbegrenzung)

Kontrollnummer: BW-7-03-3444-63	Prüfer: Slotta Philipp	Unterschrift:	Stempel und Kennnr., bzw. Siegel:
------------------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------------------






Ihr KÜS-Partner:  
Petzold, Kühn, Henkel GmbH  
Fahrzeugsachverständigenbüro  
Rennstraße 2  
70499 Stuttgart  
Tel.:0711-5776545



MIT  
SYMPATHIE  
UND  
SACHVERSTAND.

GW Deutscher Gemeindeverlag

## Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO



Laufleist. abgel.:	<b>80634 km</b>	Fz.-Art:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	M1AC	Bericht-Nr.:	<b>X152173711</b>
U-Stelle:	34207AH	Aufbau-Art:	Kombilimousine	8004	Amtl. Kennz.:	<b>D S-WK7000</b>
Kennnummer:	H3000224	Hersteller:	SKODA (CZ)	ANL00053	Fz.-Ident-Nr.:	<b>TMBJJ7NEXE0194638</b>
K-Nr:	41795740 / PNlPvT00	Fz.-Typ:	5E	abgemeldet	Prüfdatum:	<b>12:45 / 22.06.2018</b>
Letzte HU:		ZGM:	1922			
Auftrag:	EFS-E	Erstzul.:	04/2014			

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die HU-Plakette wird durch die Zulassungsbehörde angebracht. Die nächste HU ist fällig im Juni 2020.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 50 %	1. Achse	270	280	Blockiert
	2. Achse	210	190	Blockiert
Feststellbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 16 %	1. Achse	150	150	Blockiert

**Ergebnis:**  
**ohne festgestellte Mängel**

**HU-Plakette:**  
**durch Zulassungsbehörde**  
**nächste HU:**  
**Juni 2020**

Das Abgasverhalten wurde am 22.06.2018 durch die Werkstatt mit der Nr. BW-7-03-3444-63 überprüft. Zum Nachweis der gültigen Hauptuntersuchung können Sie im Online-Portal Ihrer Zulassungsbehörde folgende Prüfziffer (HU-Expresscode) nutzen: PNlPvT00 Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter [www.kues.de/ikfz](http://www.kues.de/ikfz).

Ihr Prüfenieur Dipl.-Ing. (FH) Matthias Jahn

H3000224



### Bemerkungen

*Bremswirkung gemäß Pkt. 8 Nr.1 der HU Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung.*

Entgelt für Fahrzeuguntersuchung (keine Rechnung/Quittung)

Entgelt Fahrzeuguntersuchung: 69,00 EUR

Endsumme 69,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und auf Rechnung der KUS durchgeführt. Steuernummer: 020/140/01800. Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIII StVZO. (Version 4.15.1.0)



**Bericht-Nr.:** ODE0SDF0IAX003389

**IKFZ-Prüfz.:** B5bU426L

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**NIKOLCHO MANEVSKI**  
**DINKELWEG 4**  
**71364 Winnenden**

(1) Fz-Id Nr.: **TMBJJ7NEXE0194638**  
(2) Amtl Kennz.: **WN BN2001 (D)**  
(3) Ausstellungsdatum: **29.05.2020 09:51 Uhr**  
Prüfört: **Schorndorf**  
(4) Laufleistung: **126813 km**  
(5) Klasse: **Fz.z.Pers.bef.b.8 Spl. M1**  
Aufbau: **Kombilimousine AC**  
Hersteller: **SKODA (CS) 8004**  
Typ: **5E ANK00053**  
Var./Ver./Ausf.: **ACCLHAX0 / NFM5FM5A4051STVL7**  
Antriebsart: **Diesel 0002**  
Emissionsschl: **EURO5;J;PI/CI; M, N1 I 35J0**  
zGM: **1897 kg EZ: 30.04.2014**  
Letzte HU: **06.2018 FSD HU/Mangel: 4.18.8.3/2.0.10**  
Kundenkennzeichen:

Seite 2 von 2

### Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Konditionierung:	Einheit	Istwert	Ergebnis	
Nenn Drehzahl:	(1/min)	4000		
Trübungsbandbreite:	(1/m)		i.O.	#
Trübungsmittelwert	(1/m)		i.O.	#
Beschleunigungs-Bandbreite:	(s)		n.i.O.	#

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),  
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuev-sued.de/impressum](http://www.tuev-sued.de/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuev-sued.de](http://www.tuev-sued.de).

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598;  
ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.





**Bericht-Nr.:** ODE0SDF0IAX003389  
**iKFZ-Prüfz.:** B5bU426L

(1) Fz-Id Nr.: TMBJJ7NEXE0194638  
(2) Amtl. Kennz.: WN BN2001 (D)  
(3) Ausstellungsdatum: 29.05.2020 09:51 Uhr  
Prüfart: Schorndorf  
(4) Laufleistung: 126813 km  
(5) Klasse: Fz z Pers.bef b. 8 Spl. M1  
Aufbau: Kombilimousine AC  
Hersteller: SKODA (CS) 8004  
Typ: 5E ANK00053  
Var./Ver./Ausf.: ACCLHAX0 / NFM5FM5A4051STVL7  
Antriebsart: Diesel 0002  
Emissionsschl: EURO5;J;Pl/Cl; M, N1 I 35J0  
zGM: 1897 kg  
Letzte HU: 06.2018 FSD HU/Mangel: 4.18 8 3/2 0.10  
Kundenkennzeichen:

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**NIKOLCHO MANEVSKI**  
**DINKELWEG 4**  
**71364 Winnenden**

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

<b>(7) Ergebnis:</b> ohne festgestellte Mängel	<b>(8) Nächste HU</b> Mai 2022	<b>Prüfplakette</b> zugeteilt
---	-----------------------------------	----------------------------------

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

### (6) Festgestellte Mängel:

- 4.1.1c Abblendlicht links Lichtquelle unsachgemäß montiert \* EM
- 4.1.2a Abblendlicht rechts Einstellung zu niedrig \* EM

Die mit \* gekennzeichneten Mängel wurden sofort behoben. Mängelfeststellung 09:28 Uhr - Mängelbeseitigung 09:51 Uhr.

Die Plakette wurde zugeteilt.  
Das Fahrzeug ist im Mai 2022 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens

(9) Es betreute Sie Herr Thuma  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	220	220	440	333	33,0	75	54
Betriebsbremse 2. Achse	220	200	420	280	92,8	25	16
Feststellbremse 2	150	150	300				

ALB soll / ist (1) bar  
ALB soll / ist (2) bar  
Feststellbremse blockiert: Ja

### (10) Hinweise:

- Verbandkasten bitte Verfalldatum/Ablaufdatum beachten!

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	47,56 EUR	56,60 EUR	
Abgasverhalten HU + AU Kombination	47,73 EUR	56,80 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>Netto 95,29 EUR</b>	<b>Brutto 113,40 EUR</b>	<b>USt 19%: 18,11 EUR</b>
USt-IdNr.: DE177565595			



**Bericht-Nr.:** ODE0WIX0IAX010208

iKFZ-Prüfz.: MuW54jBE

Org.Code: 2009

(1) Fz.-Id.Nr.: **TMBJJ7NEXE0194638**  
 (2) Amtl. Kennz.: **WN BN2001 (D)**  
 (3) Ausstellungsdatum: 03.06.2022 09:29 Uhr  
 Prüfort: Winnenden  
 (4) km-Stand: 161713 km  
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Aufbau: Kombilimousine  
 Hersteller: SKODA (CS)  
 Typ: 5E  
 Var./Ver./Ausf.: ACCLHAX0 / NFM5FM5A4051STVL7  
 Antriebsart: Diesel  
 Emissionsschl: EURO5;J;PI/CI; M, N1 I  
 zGM: 1897 kg  
 Letzte Prüfung: 05.2020 FSD.HU/Mangel:  
 Kundenkennzeichen:

Seite 2 von 2  
 0020818138

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**NIKOLCHO MANEVSKI**  
**DINKELWEG 4**  
**71364 Winnenden**

M1  
 AC  
 8004  
 ANK00053  
 0002  
 35J0  
 EZ: 30.04.2014  
 4.21.5/2.0.15

**Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO**

Prüfungsart: Diesel OBD

Software: BEA-PC DE V3.0 - 10.2017

Kraftstoffart: Diesel

Abgas: BEA070 BEA070 V1.19  
 CFFE0424

Gerätenummer: 0121490831

Messtechnik: KTS515 KTS515 V3.20

Gerätenummer: 0870516238

Fahrzeugdaten: IV/2020

AU-Geräteleitfaden: 5.01

FIN gem. Fz.-Dokumente: TMBJJ7NEXE0194638

MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: i.O.#  
 bei Motor an: i.O.#  
 MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.  
 Prüfbereitschaft unterstützt: 011011101000  
 gesetzt: 000000000000

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Reinigungsstöße/Drehzahl:			0	2300	
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	60		71.0	i.O.
Leerlaufdrehzahl:	(1/min)	730	930	777	i.O.
Nennndrehzahl:	(1/min)			4000	
Abregeldrehzahl:	(1/min)	2300	2900	2503	i.O.
Messzeitanteil:	(s)		0.50		
Messmodus/Sonde:			B	1	
Beschleunigungszeit:	(s)		2.0		
Trübungsbandbreite:	(1/m)		0.2	0.00	i.O.
Arithm. Mittelwert der Trübung (P)	(1/m)		0.50	0.00	i.O.
Beschleunigungs-Bandbreite:	(s)		0.5	0.04	i.O.

	GS-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunig zeit	Ergebnis
Messung:	k1	0.00	768	2497	0.54	i.O.
Messung:	k2	0.00	769	2495	0.55	i.O.
Messung:	k3	0.00	768	2495	0.58	i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): **Nein**

Ergänzende Bemerkungen: Abregeldrehzahl kleiner 90 % der Nennndrehzahl (Standdrehzahlbegrenzung)

**Gesamtergebnis der Untersuchung** **i.O.**

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),  
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).





**Bericht-Nr.:** ODE0WIX0IAX010208  
**IKFZ-Prüfz.:** MuW54jbE  
**Org.Code:** 2009

(1) Fz-Id Nr. 7NEXE019463  
 (2) Amtl. Ke 007  
 (3) Ausstell 100774 Winnenden 0020818138  
 Prüfört: Winnenden  
 (4) km-Stand: 161713 km  
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1  
 Aufbau: Kombilimousine AC  
 Hersteller: SKODA (CS) 8004  
 Typ: 5E ANK00053  
 Var./Ver./Ausf.: ACCLHAX0 / NFM5FM5A4051STVL7  
 Antriebsart: Diesel 0002  
 Emissionsschl: EURO5;J;Pl/Ci; M, N1 I 35J0  
 zGM: 1897 kg EZ: 30.04.2014  
 Letzte Prüfung: 05.2020 FSD.HU/Mangel: 4.21.5/2.0.15  
 Kundenkennzeichen:

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**NIKOLCHO MANEVSKI**  
**DINKELWEG 4**  
**71364 Winnenden**

### Hauptuntersuchung § 29 StVZO

<b>(7) Ergebnis:</b> ohne festgestellte Mängel	<b>(8) Nächste HU</b> Juni 2024	<b>Prüfplakette</b> zugeteilt
---	------------------------------------	----------------------------------

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.  
 Das Fahrzeug ist im Juni 2024 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Thuma  
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)



#### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	285	255	540	367	36,4	77	54
Betriebsbremse 2. Achse	199	202	401	274	90,8	23	16
Feststellbremse 2. Achse	154	137	291				

ALB soll / ist (1) bar  
 ALB soll / ist (2) bar  
 Feststellbremse blockiert: Ja

#### (10) Hinweise:

- Räder: bitte Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) ständig mitführen und Auflagen gem. ABE beachten.
- Das Fahrzeug ist mit M+S-Bereifung ausgerüstet.

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	70,17 EUR	83,50 EUR	
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO	8,40 EUR	10,00 EUR	
Abgasverhalten HU + AU Kombination	35,29 EUR	42,00 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>Netto 113,86 EUR</b>	<b>Brutto 135,50 EUR</b>	<b>USt 19%: 21,64 EUR</b>
USt-IdNr.: DE177565595			

# ATW Autoteile Winnenden

Waiblinger Straße 17 · 71364 Winnenden · Tel. 07195 / 13 60 03 · ATW-Winnenden@-online.de

ATW Autoteile Winnenden Waiblinger Str 17 71364 Winnenden

## BARVERKAUF

### RECHNUNG Nr.: 4041701

Liefer-/Leistungsdatum 14. Dez 2023 Seite -1- vom 14. Dez 2023  
Beleg gewandelt aus Angebot 1001857 vom 13. Dez 2023

Kunden-Nr.: 10001

Fahrzeug:

Kennzeichen:

kW/PS:

Fahrgestell-Nr.:

Schlüssel-Nr.: 0000 0000000

Erstzulassung:

HU:

AU:

km-Stand:

Pos	Nummer	Bezeichnung	Menge	Betrag	Rabatt	Summe
-1-	24314015080	ÖABLASSSCHRAUBE SEAT/VW 14X1,5X	1,00	2,94		2,94 1
-2-	F026407157	ÖLFILTER AUDI A3/VW GOLF VII/P P7157	1,00	10,88		10,88 1
-3-	20647	LONGLIFE III 5W-30 5 LITER	1,00	49,39		49,39 1

Nettosummen

Teile: 63,21 €

Lohn: 0,00 €

Nettosumme

**63,21 €**

AT-Steuer

0,00 €

MwSt (7,00 %)

0,00 €

MwSt (19,00 %)

12,01 €

**Gesamtbetrag**

**75,22 €**

Bedeutung der Steuerkennzeichen:

1: MwSt (19,00 %), 2: MwSt (7,00 %), 3: AT-Steuer, 4: ohne MwSt5: Differenzsteuer

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Zahlbar bei Lieferung netto Kasse

Bankverbindung: Volksbank Backnang

IBAN: DE05 6029 1120 0018 1670 12

BIC: GENODES1VBK

Inhaber: Michael Meinhardt

Steuer-Nr.: 90477/47215

Ust-Id.-Nr.: DE 260079408

