

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



Servisní knížka



Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla (VIN)

TMBJB7NE9D0017297 CJZA

Typ vozidla

SE53D5 OCT COM AMB

Kód převodovky / lak / interiér / výkon motoru / kód motoru

MYF LW5Q-OF0F HA 77KW CJZA

Částečný popis vozidla

EOA 1D0 5SJ 5RQ 1KD 6FF 1AZ 3FA
 1N3 1NL HH7 4UP 4R5 3NU 3QN 4X3
 4A3 8ZH JOS QI6 8GU KH6 8RE
 7Q0 IBA BQL 8X0 4K3 B03 7MJ GNO
 3L3 9P5 Q1A 7X1 9W0 8WB 3GA
 7AA G01 L02 7P4 F0A 3S2 2UA

Provozní hmotnost (v kg)

Spotřeba (v l/100 km) - město / mimo město / kombinace

CO2 - kombinace (v g/km)

Datum převzetí vozidla:

1 8 0 9 1 3

SKODA



Sento

Autocomplex
 Město s.s.
 Praha - Karlín
 (CZ) 222 24 95 11

Podpis kupujícího
 (viz „Údaje o majiteli“ str. 2)

Servisní doklad

Datum:

10. 4. 2015

Stav km:

18557

Provedeno:

ano ne

Výměna motorového oleje

Použit motorový olej pro servisní interval Q16

Inspekční servis

Intervalový servis

Kontrola poškození laku karoserie^{b)}

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu

Výměna palivového filtru

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

Výměna oleje Haldex spojky

Výměna utěšňovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik



SKODA

1 Jahr Mobilität

TMB:

Automarkt Göttingen GmbH
 Hdl.-Nr. 69610
 Industriestraße 4
 37079 Göttingen
 Tel. 0551/383810, Fax: 3615634
 SAU 01/14 Stand: 01/2014

Záruka mobility^{a)}

sko servisu ŠKODA

Datum:

10. 4. 2015

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte » strana 16.

Servisní doklad

Datum:

21. 04. 16

Stav km:

33342

Provedeno:

Výměna motorového oleje

ano ne

Použit motorový olej pro servisní interval Q16

Inspekční servis

Intervalový servis

Kontrola poškození laku karoserie^{b)}

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu

Výměna palivového filtru

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

Výměna oleje Haldex spojky

Výměna utěšňovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik

Prohlídku provedl:

ŠKODA Automarkt Göttingen GmbH



Hdl.-Nr. 5569610

Industriestraße 4

37079 Göttingen

Tel. 0551 / 383810, Fax: 383814

Razítko servisu ŠKODA



ŠKODA

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: JB7NE9D0017297

1790255

SAD 51961201 Stand 11/2015

Příště

30.04.16

4/3342

ukazatele servisních intervalů)

+ Pollenfilter


^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikoroziní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte » strana 18.

Olme Alwechsel

Kontrola antikoroziční ochrany karoserie

Do obrázku označte poškozené díly, které vyžadují opravu, resp. výměnu.





B3T-0476

Obr. 2 Karoserie

Ano Ne

Závada zjištěna

Podrobný popis zjištěných závad:

Kontrolu provedl:  

Razítko servisu ŠKODA

Podpis zákazníka

SKODA Automarkt Göttingen
Hdl.-Nr. 5569670
Industriestraße 4
37079 Göttingen
Tel. 0551 / 383810, Fax: 3838149

Technik svým podpisem stvrzuje, že byl zjištěn s rozse- poškození antiko- rany karoserie a nutnosti opravy.

Servisní doklad

Datum: 31.5.2017

Provedeno:

- Výměna motorového oleje
- Použit motorový olej pro servisní interval
- Inspekční servis
- Intervalový servis
- Kontrola poškození laku karoserie^{b)}
- Výměna brzdové kapaliny
- Dodatečné inspekční práce k intervalu
- Výměna palivového filtru
- Výměna zapalovacích svíček
- Výměna vložky vzduchového filtru
- Výměna oleje a olejového filtru v automatické
- převodce
- Výměna ozubeného řemene
- Výměna napínací kladky ozubeného řemene
- Výměna oleje Haldex spojky
- Výměna utěšňovacího prostředku ze sady na
- opravu pneumatik

48375

1 JÁHR
MOBILITÄTSGARANTIE

ŠKODA Automarkt Göttingen GmbH
 Hdl. Nr. 5569610
 Industriestraße 4
 37079 Göttingen
 Tel. 0551 / 383810, Fax: 3838149
 1/2.129.150

SAD51961201 Stand: 08/2016

Záruka mobility^{a)}


Políčko servisu ŠKODA

Příští servisní prohlídka: 78000
 Stav km: _____
 Datum: 5.2018
 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

^{a)} Políčko potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.
^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte » strana 20.

Kontrola antikoroziční ochrany karoserie

Do obrázku označte poškozené díly, které vyžadují opravu, resp. výměnu.



B3T-0476

Obr. 3 Karoserie

Ano Ne

Závada zjištěna

Podrobný popis zjištěných závad:

SKODA Automarkt Göttingen GmbH
Hilfstr. 5509610
Industriestraße 4
37071 Göttingen
Tel: 051 83310 Fax: 051 833110

Kontrolu provedl:

W. Müller
Rázičko servisu ŠKODA

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s rozsahem poškození antikoroziční ochrany karoserie a nutností opravy.

Podpis zákazníka

Servisní doklad

Datum:

14.6.2018

Provedeno:

Výměna motorového oleje

Použit motorový olej pro servisní interval

Inspekční servis

Intervalový servis

Kontrola poškození laku karoserie^{a)}

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu

Výměna palivového filtru

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

Výměna oleje Haldex spojky

Výměna utěšňovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik

ŠKODA

1 JAHR

MOTORTÄTSGARANTIE

TMS:

1/2.558.596

Automarkt Göttingen GmbH

Hdl.-Nr. 5569610

Industriestraße 4

37079 Göttingen

Tel. 0551 / 383810, Fax: 3838149

SAD51961201 Stand. 05/2017

ŠKODA

ŠKODA

Záruka mobility^{a)}

Automarkt Göttingen GmbH

Hdl.-Nr. 5569610

Industriestraße 4

37079 Göttingen

Tel. 0551 / 383810, Fax: 3838149

Razítka servisu ŠKODA

Příští servisní prohlídka:

Stav km: _____

Datum: _____

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte » strana 22.

Servisní doklad

Datum:

23.7.2019

Provedeno:

Výměna motorového oleje

Použit motorový olej pro servisní interval Q16

Inspekční servis

Intervalový servis

Kontrola poškození laku karoserie^{b)}

Výměna brzdové kapaliny

Účetní inspekční práce k intervalovému servisu

Výměna palivového filtru

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

Výměna oleje Haldex spojky

Výměna utěšňovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SKODA Automarkt Göttingen GmbH
Hdl. Nr. 5569619
MOBILITÄTSGARANTIE
Industriestraße 4
37079 Göttingen
Tel. 0551 / 383810, Fax. 3838149
1/3.160.923
SAD51961201 Stand 03/2019



Záruka mobility^{a)}

Razítko servisu ŠKODA

Příští servisní prohlídka:

Stav km:

100000 Ruzeň

Datum:

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte » strana 24.

Servisní doklad

Datum:

03.08.2020

Stav km:

50 704

Provedeno:

Pracovní postup	Provedeno	ne
Výměna motorového oleje	X	
Použit motorový olej pro servisní interval	X	
Inspekční servis	X	
Intervalový servis	X	
Kontrola poškození laku karoserie	X	
Výměna brzdové kapaliny	X	
Dodatečné inspekční práce k intervalu	X	
Výměna palivového filtru	X	
Výměna zapalovacích svíček	X	
Výměna vložky vzduchového filtru	X	
Výměna oleje a olejového filtru v automobilové motorce	X	
Výměna ozubeného řemene	X	
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	X	
Výměna oleje Haldex spojky	X	
Výměna utěšňovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	X	

ŠKODA



Automarkt Göttingen GmbH

Hdl.-Nr. 5569610

Industriestraße 4

37079 Göttingen

Tel. 0551 / 383810, Fax 3833149



ŠKODA

3 JAROVÁ ZÁRUKA

507095D0017297

13.833.083

SAD51961201 Stand 11/2019

170 000

08/2021

(dle ukazatele servisních intervalů)

a) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

b) Potvrďte neporušenost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte v straně 26.

Servisní doklad



Datum: 11.08.2021

103517

Provedeno:

- Výměna motorového oleje X
- Použit motorový olej pro servisní interval Q16 X
- Inspekční servis X
- Intervalový servis X
- Kontrola poškození laku karoserie^{b)} X
- Výměna brzdové kapaliny X
- Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu X
- Výměna palivového filtru X
- Výměna zapalovacích svíček X
- Výměna vložky vzduchového filtru X
- Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce X
- Výměna ozubeného řemene X
- Výměna napínací kladky ozubeného řemene X
- Výměna oleje Haldex spojky X
- Výměna utěšňovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik X

SKODA Automarkt Göttingen GmbH
 Hdl.-Nr. 5569610
 Industriestraße 4
 37079 Göttingen
 Tel. 0551 / 383810, Fax: 3838149

WARRANTIE

BUSINESS DOCA 17299

1/4.269.795

AC 51961221 Stand 12/2020

Service kraj: nach

Datum: Amadija


(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikoroziní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte » strana 28.

Kontrola antikorozní ochrany karoserie

Do obrázku označte poškozené díly, které vyžadují opravu, resp. výměnu.



Obr. 7 Karoserie

Ano Ne

Závada zjištěna



Podrobný popis zjištěných závad:

ŠKODA Automarkt Göttingen GmbH

Kontrolu provádí:

Hdř. Nr. 5569610

Industriestraße 4
37079 Göttingen

Tel. 0551 / 383810, Fax: 3838149

Razítko servisu ŠKODA

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s rozsahem poškození antikorozní ochrany karoserie a nutností opravy.

Podpis zákazníka