

Výpis z historie vozidla

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 2033828442 |
| Datum aktivace kuponu: | 12. 02. 2024 13:55:44 |
| Platnost do: | 13. 03. 2024 13:55:44 |

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  | VIN TMBJG7NE4E0094890 | ✔ kontrolní číslice je v pořádku | |
| | Tovární značka ŠKODA | Model OCTAVIA OCTAVIA COMBI | Typ karoserie kombi |
| | Druh vozidla osobní | Palivo nafta | Výkon 77 kW |
| | Objem 1598 ccm | Datum výroby 29. 10. 2013 | |

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

| Datum | Stav tachometru | Země | Popis |
|-------------|--|-----------|---|
| 2013 | říjen | 0 km | Vozidlo vyrobeno |
| | <p>Datum výroby vozidla: 29. 10. 2013 Stáří vozidla: 10 let 4 měsíce Barva vozidla: Black Magic Pearlescent - kód 1Z Vyrobeno pro trh: Belgie Strana řízení: levostranné</p> | | |
| 2014 | březen | 4 700 km |  Belgie Poškození |
| | prosinec | |  Německo Poškození |
| 2015 | březen | 10 000 km | Záznam tachometru |
| | září | |  Německo Poškození |

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 3

| | |
|-----------------|---|
| Datum | 03/2014 |
| Země | Belgie |
| Výše škody | 1 952 EUR |
| Druh události | Kalkulace nákladů na opravu |
| Stav tachometru | 4 700 km |
| Poznámka | U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla. |

Číslo záznamu 2 / 3

| | |
|---------------|---|
| Datum | 12/2014 |
| Země | Německo |
| Výše škody | 936 EUR |
| Druh události | Kalkulace nákladů na opravu |
| Poznámka | U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla. |

Číslo záznamu 3 / 3

| | |
|---------------|---|
| Datum | 09/2015 |
| Země | Německo |
| Výše škody | 1 768 EUR |
| Druh události | Kalkulace nákladů na opravu |
| Poznámka | U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla. |

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

| Zdroj | Ke dni 12. 02. 2024 |
|---|-----------------------------------|
|  Česko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko - Databáze pojišťoven | NE - není evidováno jako odcizené |
|  EU - Soukromé databáze* | NE - není evidováno jako odcizené |

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země | Ke dni: 11. 03. 2024 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE - není evidováno |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 11. 03. 2024 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING | NE |
| ALD Automotive | NE |
| BMW_FS | NE |
| CASH4CAR | NE |
| COFIDIS | NE |
| ČSOB Leasing, a.s. | NE |
| D.S. Leasing, a.s. | NE |
| ESSOX LEASING | NE |
| FCE Credit, s.r.o. | NE |
| GMAC | NE |
| Home Credit CZ | NE |
| HoppyGo (carsharing *) | NE |
| IMPULS-Leasing | NE |
| Leasing České Spořitelny a.s. | NE |
| Mercedes-Benz | NE |
| MONETA Auto | NE |
| MONETA Leasing | NE |
| Oberbank Leasing | NE |
| Raiffeisen Leasing | NE |
| Toyota FS Czech | NE |
| UniCredit Leasing | NE |
| UNILEASING a.s. | NE |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 11. 03. 2024 |
|----------------------------------|--------------|
| VEXCAR | NE |
| Vltavín Leas, a.s. | NE |
| VWFS | NE |
| ZASTAV TO | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

| Identifikace vozidla | |
|----------------------|--------------------------|
| Značka | Škoda |
| Název modelu | Octavia III Combi |
| Označení modelu | OCT.COM AMB TD77/1.6 M5F |
| Modelový rok | 2014 |
| Datum výroby | 29.10.2013 |
| Datum prodeje | 07.01.2014 |
| Kód barvy | 1Z |
| Barva | Black Magic Pearlescent |
| Kód barvy střechy | 1Z |
| Barva střechy | Black Magic Pearlescent |
| Kód převodovky | MWW |
| Kód motoru | CLHA |
| Objem ccm | 1598 |
| Výkon(kW) | 77 |
| Počet válců | 4 |
| Země | Prodejní program BELGIE |
| Iso název země | Belgie |
| Řazení | MAN |
| Kód řízení | LHD |
| Prodejní typ | 5E5334 |

| Soupis výbavy vozidla | |
|------------------------------|---|
| Adaptér (k tažnému zařízení) | Bez adaptéru |
| Agregát | 4 vál. diesel motor 1,6L Agregát 04L.1 |
| Airbag | Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce |
| Akční provedení | Žádné akční provedení |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|--|---|
| Alternativní pohon | Bez alternativního pohonu |
| Antény | Anténa s příjmem AM/FM "Diversity" |
| Asistent přední | Bez čelního asistentu, bez City - ANB (aktivní nouzové brzdy) |
| Asistent rozpoznání únavy | Bez identifikace únavy |
| Asistent změny stopy | Bez asistenta při změně jízdního pruhu |
| Baterie | Baterie 380A (68Ah) |
| Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček | Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná |
| Boční a zadní okna | Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené |
| Boční airbag | Boční airbag vpředu a hlavový airbag |
| Brzdový systém | Elektronický program stability ESP |
| CD/DVD mechanika se zdičkou pro SD-karty | S CD mechanikou a zdičkami pro dvě SD-karty |
| CD-Rom/DVD/SD-karta | SD-karta (Evropa) |
| COC dokumenty | COC-dokument |
| Čelní okno | Vrstvené čelní sklo tónované |
| Dálková regulace sklonu světlometu | S dálkovou regulací polohy světlometu |
| Dekorační obložení | Dekorační obložení |
| Dělicí stěna | Bez dělicí stěny |
| Díly se zvláštní povrchovou úpravou | Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu |
| Dodatečné obutí | Bez dodatečného obutí |
| Dodavatelé pneumatik | Pneumatiky bez určení značky |
| Druh náhonu | Přední náhon |
| Druh zadních brzd | Kotoučové brzdy zadní |
| Držák na brýle | Držák na brýle |
| Držák poznávací značky vpředu | Držák poznávací značky vpředu |
| Dveře | 4-dveřové provedení |
| ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení | Bez ECO funkce |
| Elektrické rozhraní pro externí použití | Elektrické rozhraní pro externí použití, AUX-IN a USB |
| Exhalační předpis | Exhalační předpis, EU5 plus |
| Generátory | Alternátor 140A |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|--|---|
| Hasicí přístroj | Bez hasicího přístroje |
| Hlavice řadící páky | Hlavice řadící páky z kůže |
| Hlavní světlomety | Halogenové dvojité světlomety |
| Hlavové opěrky | Hlavové opěrky vpředu |
| Hlavové opěrky vzadu | Hlavové opěrky zadní 3 kusy |
| Hmotnostní třídy pro přední nápravu | Okruh pérování 05 |
| Hmotnostní třídy pro zadní nápravu | Váhová třída "4" pro zadní nápravu |
| Houkačka | S dvoutónovou houkačkou |
| Charisma | Bez "drive select" |
| Chladicí box | Chlazená schránka |
| Chladivo | Chladivo R134a |
| Chlazení motoru | Chlazení motoru - provedení 1 |
| Chromový paket | Chromový paket |
| Indikátor prohlídek vozidla | Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní) |
| Intervalový spínač stíračů | Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem |
| Kamera/distanční sensor | Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče) |
| Kamerový systém/Senzorika okolí | Bez kamerového systému/senzorů nehody |
| Klíček s osvětlením | Klíček s dálkovým ovládním zamykání vozu |
| Klimatické oblasti | Standardní klimatické oblasti |
| Kola | Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 16 |
| Kompas/ukazatel dopravního značení | Bez ukazatele dopravního značení |
| Koncové mlhové světlo | Koncové mlhové světlo |
| Kontrola bezpečnostních pásů | S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu |
| Kontrola opotřebení brzdového obložení | Bez kontroly opotřebení brzdového obložení |
| Kontrola tlaku v pneumatikách | Kontrola tlaku v pneumatikách |
| Kryty kol | Se zakrytím pro kola z lehké slitiny |
| Kuřácké provedení | Nekuřácké provedení |
| Lakování | Normální lakování |
| Levostranný / pravostranný provoz | Pravosměrný provoz |
| Loketní opěra | Loketní opěra vpředu |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|--|--|
| Madlo ruční brzdy | Madlo ruční brzdy z kůže |
| Make-up zrcátko vlevo | Make-up zrcátka vlevo s krytkou |
| Make-up zrcátko vpravo | Make-up zrcátka vpravo |
| Místo dokončení | Místo dokončení-standardní |
| Mlhový světlomet/dodatečný světlomet | Mlhové přední světlometry a světlo s s natáčením do zatáčky |
| Množství paliva | Sériová prvotní náplň paliva |
| Modul platformy-podlaha zadní | Modul podlahy zadní - provedení 4 |
| Motory | 4-vál. turbodiesel 1,6 L/77 KW(4V) TDI CR Agregát: TF3/TN1/TJ1 |
| Multifunkční ukazatel | Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour" |
| Nádoba na aktivní uhlí | Bez nádoby na aktivní uhlí |
| Nákladová podlaha vzadu | Bez nákladové podlahy |
| Nápisy | Bez přídavného nápisu |
| Nárazník | Nárazník standard |
| Nářadí a zvedák vozu | Sada náradí |
| Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru | Filtr s aktivním uhlím |
| Nastavení sedadel | Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel |
| Nástupní lišty | Prahy dveří bez ochranné fólie |
| Navigační přístroj | Navigační přístroj-Standard |
| Nezávislé topení | Bez přídavného/nezávislého topení |
| Odkládací paket | Odkládací paket 1 |
| Ochrana chodců | Opatření pro ochranu chodců - standard |
| Ochrana laku / ochrana při transportu | Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením |
| Ochrana podvozku | Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky |
| Omývací zařízení světlometů | Bez omývacího zařízení světlometu |
| Online služby | Bez online služeb |
| Opatření pro tlumení hluku v interiéru | Akustický paket-standard |
| Opatření vnějšího hluku | Vnější zvuk Standard |
| Osvětlení prostoru pro nohy | Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu |
| Osvětlení zavazadlového prostoru | S osvětlením zavazadlového prostoru |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|--|---|
| Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení) | Bez přidavných světel (vnitřní osvětlení) |
| Ovládací prvky (volant/sloupek řízení) | Ovladač pro rádio a telefon |
| Ovládání oken | Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření |
| Ovládání řeči / řízení hlasem | Hlasové ovládání |
| Ovládání vnějších zpětných zrcátek | Vnější zpětná zrcátka, s automatickým stmíváním, elektr. sklopná/nastavitelná/vyhřívána |
| Ovládání zámku zadní kapoty/víka | Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky) |
| Ozdobné lišty | Ozdobné lišty černé |
| Paket pro špatné cesty | Bez provedení pro špatné cesty |
| Palivový systém | Palivový systém pro diesel |
| Parkovací brzda | Ruční parkovací brzda |
| Pedálové ústrojí | Pedálové ústrojí "Standard" |
| Pneumatiky | Pneumatiky 205/55 R16 91V |
| Pomoc při rozjezdu | Bez pomoci usnadňující rozjezd |
| Pomocné parkovací zařízení | Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu |
| Potah podlahy zavazadlového prostoru | Potah podlahy zavazadlového prostoru, komfortní |
| Potahy sedadel | Potah sedadel - látka |
| Prodloužený servisní interval | Prodloužený servisní interval |
| Provedení brzd vpředu | Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D |
| Provozní napětí | Provozní napětí 12 V |
| Provozní návod | Provozní návod FRANCOUZSKY a HOLANDSKY |
| Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel | Bez sítě k upevnění nákladu |
| Přední sedadla | Normální sedadla vpředu |
| Předváděcí výbava | Základní výbava |
| Přenášecí frekvence | Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz |
| Převodovka - popis | 5-ti stupňová mechanická převodovka |
| Přídavná výstražná světla | Přídavná odrazka (dveře) |
| Přídavné tlumení vnějšího hluku | Přídavné tlumení vnějšího hluku |
| Přídavné topení | Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení |
| Přídavné upevnění dětské sedačky | Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|---|---|
| Příprava vestavby pro vysílačku | Bez přípravy pro vestavbu vysílačky |
| Přístroje na přístrojové desce | Přístrojová výbava v km/h |
| Rádia | Rádio Standard (Gen1) |
| Regionální kódy pro rádio | Regionální kód " ECE " pro Rádio |
| Reproduktory | 8 reproduktorů (pasivní) |
| Rezervní kolo | Set na opravu pneumatik |
| Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly | Rozdělení tříd vozu -5E0- |
| Rozšířený bezpečnostní systém | Bez rozšířeného bezpečnostního systému |
| Rozvor | Rozvor |
| Řízení | Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic |
| SBBR-Svítilny | Zadní skupinové svítilny s diodami (LED) |
| Silné zvukové zařízení | Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu |
| Sklopný stolek | Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla |
| Skupiny zemí | Bez nabíjecí zásuvky |
| Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken | Bez stahovací ochranné sluneční clony |
| Speciální nálepky/štítky | Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky |
| Specifické díly pro země z důvodu předpisů | Sada dílů bez specifických předpisů země určení |
| Specifikace vozu | Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení |
| Spínání jízdního osvětlení | Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home" |
| Stabilizátor přední | Stabilizátor vpředu |
| Stabilizátor vzadu | Bez stabilizátoru vzadu |
| Start/Stop-zařízení/rekuperace | Start/Stop zařízení s rekuperací |
| Stírací a omývací zařízení zadního okna | Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem |
| Střední konzola | Střední konzola |
| Střešní nosič/nosič zavazadel | Střešní nosič - černý |
| Střešní okno | Bez střešního okna (plná střecha) |
| Světlo na čtení | 2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu |
| Systém pro sledování vozidla | Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System) |
| Systém světelného asistenta | Asistent dálkových světel |
| Systémy na ochranu proti odcizení | Imobilizér elektronický |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|--|--|
| Telefon | Komfort telefonie |
| Tlumení podvozku přední | Tlumení přední |
| Tlumení podvozku zadní | Tlumení zadní, základní 1 |
| Topení a klimatizace | Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů |
| TV příjem / digitální radiopřijem | Digitální radiopřijem |
| Typ karoserie | Kombi=variant |
| Typový štítek | Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw |
| Ukazatel poruch funkcí | Bez přídavného ukazatele poruch funkcí |
| Ukazatel stavu kapaliny | Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače |
| Umístění řízení | Levostranné řízení |
| Upevnění dětské sedačky vpředu | Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu |
| Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky | Bez zvláště vyztužené karosérie |
| Úroveň výbavy | Komfortní výbava |
| Uvolnění opěradel předních sedadel | Bez uvolnění opěradel předních sedadel |
| Uvolňování zadního sedadla | Standardní odblokování zadního sedadla |
| Uzávěrka diferenciálu | Bez uzávěrky diferenciálu |
| Vak na lyže | Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru |
| Varianty | Varianta základní výbava |
| Vestavba specifických dílů pro vůz | Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 250" -- díly pro motorová vozidla -- |
| Víka/poličky v zavazadlovém prostoru | Záchytné/úchytné prvky v zavazadlovém prostoru |
| Vkládané koberečky | Vkládané koberečky vpředu a vzadu |
| Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva | Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1 |
| Vnější zpětné zrcátko vlevo | Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní |
| Vnější zpětné zrcátko vpravo | Zpětné zrcátko vpravo, konvexní |
| Vnitřní zpětné zrcátko | Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné |
| Volant | Multifunkční volant |
| Vyhřívání trysky ostřikovače | Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla |
| Vyhřívání sedadel | Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací |
| Výplně dveří | Výplň dveří |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|----------------------------------|--|
| Zadní část výfuku | Zadní díl výfuku standard |
| Zadní náprava | Zadní náprava standard |
| Zadní sedadla | Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné |
| Záchytné systémy vpředu | 3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu s elektrickým přepínačem |
| Zakrytí řadící páky | Zakrytí řadící páky z koženky |
| Zakrytí zavazadlového prostoru | Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo |
| Zamykání dveří a víka | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem |
| Zamykání šroubu kol | Šrouby kol Standard |
| Zařízení pro udržování rychlosti | Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické |
| Zástěrky | Bez zástěrek |
| Zásuvka v kufru | 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru |
| Zásuvky pod před. sedadly | Bez zásuvky pod předními sedadly |
| Závěsné zařízení | Bez závěsného zařízení |
| Země typových zkoušek | Země typových zkoušek-BELGIE |
| Ostatní | "SUNSET" |
| Ostatní | Alloy wheels "Band" 6J x 15, - 4 pieces Tires 195/50 R15 |
| Ostatní | Ambition 1 |
| Ostatní | Ambition 2 |
| Ostatní | Ambition 3 |
| Ostatní | Driver and passenger seats with lumbar supports |
| Ostatní | Prodejní program Belgie |
| Ostatní | without PWH |

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce | Datum vyhlášení | Detail |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| airbag / zranění | 16. 04. 2023 | Více info |
| elektronika / převodovka | 14. 03. 2017 | Více info |

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla | Black Magic Pearlescent - kód 1Z |

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| Informace o provedeném značení skel | 12. 02. 2024 |
|-------------------------------------|--------------|
| Značení skel | NE |

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.