

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



Serviceplan



Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)

TMBJG7NE2E0019301

CLHA

Fahrzeugtyp

SE5334 OCT

COM

AMB

Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben

MWW LA7W-8E8E HA 77KW CLHA

Teilweise Fahrzeugbeschreibung

EOA 1D0 5SJ 5RQ 1KD 6FF 1AT 3FA

1N3 1NL HH7 4UP 4R4 3NU 3QN 4X3

4A3 8ZH J2D QI6 8GU 9AK 8RM

7UF 1BD BQL 8X0 4K3 B01 7MJ QNO

3L3 9P5 Q1A 7X1 9ZE 8WB 3GN

7AA G01 L04 7P4 FOA 3S2 2UA

Betriebsgewicht (in kg)

Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert

CO₂ - kombiniert (in g/km)

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}:

2 8 0 1 1 9

AUTOHAUS
BEST
Einfach bewegend.

Betriebs-Nr.
175569790
Offenbach

Autohaus Best GmbH Tel (069) 80 90 96-0
Untere Grenzstraße 4-6 Fax (069) 80 90 96-29
63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com

ŠKODA Partner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

^{a)} Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

1. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
(füllt der Verkäufer aus)
gehört:

OF-T 4949

Titel, Name / Firma:

Autohaus Best GmbH

Adresse:

Untere Grenzstr. 4-6
63075 Offenbach

Telefon:

 AUTOHAUS Betriebs-Nr.:
175569790
Offenbach

Autohaus Best GmbH Tel. (069) 80 90 96-0
Untere Grenzstraße 4-6 Fax (069) 80 90 96-29
63075 Offenbach/ SKODA Partner info@autohaus-best.com

Service-Berater:

R. Alate

Telefon:

069-809096-16

2. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
gehört:

OF-C 5566

Titel, Name / Firma:

Thomas Schnelker

Adresse:

Schlophenhauerstr. 51
63069 Offenbach

Telefon:

 AUTOHAUS Betriebs-Nr.:
175569790
Offenbach

Autohaus Best GmbH Tel. (069) 80 90 96-0
Untere Grenzstraße 4-6 Fax (069) 80 90 96-29
63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com

SKODA Partner

Service-Berater:

R. Gargiulo

Telefon:

069-809096-13

Service-Nachweis

Datum:

02.07.2015

km-Stand:

23 698

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchgeführt

ja nein



ŠKODA
AUTOHAUS

Betriebs-Nr.:

175569790

Offenbach

1 Jahr Mohr Gütesiegel

Einfach bewegend.

TMB: JG 7 ME 2 E 00 19 301

Autohaus Best GmbH Tel. (069) 80 90 96-0

Untere Grenzstraße 4-6 Fax (069) 80 90 96-29

63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com

1605936

Service durchgeführt von:

AUTOHAUS
BEST
Einfach bewegend.

Betriebs-Nr.:

175569790

Offenbach

Autohaus Best GmbH Tel. (069) 80 90 96-0

Untere Grenzstraße 4-6 Fax (069) 80 90 96-29

63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 04.07.2016

km-Stand: 45 752

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchgeführt

ja nein



ŠKODA

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: JG 7NE2E 00 19301

1824984

SAD 51961201 Stand 11/2015

Service durchgeführt von:

**AUTOHAUS
BEST**
Einfach bewegend.

Betriebs-Nr.:
175569790
Offenbach

Autohaus Best GmbH Tel. (069) 80 90 96-0
Untere Grenzstraße 46 Fax (069) 80 90 96-29
63075 Offenbach/Main Info@autohaus-best.com

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

Bremsflüssigkeitswechsel

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 15.

Service-Nachweis

Datum: 08.07.2014

km-Stand: 67931

Service-Ereignis

Durchgeföhrt

ja nein

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel



1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

Mein Autohaus
TMB: 35710220079301
Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-29
63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com 2016
Betriebs-Nr.: 175569790 Offenbach

Service durchgeführt von:



BEST Mein Autohaus

Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-29
63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com
Betriebs-Nr.: 175569790 Offenbach

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechende Bedingungen nicht erfüllt wurden.
b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 17.

Service-Nachweis

Datum: 06.07.2018

km-Stand: 90717

Service-Ereignis

Durchgeführt

ja nein

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel


Bremsflüssigkeitswechsel

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: JG17NE2E0019307

1/2.532.562

SAD51961201 Stand 06/2018



Servicepartner

BEST
Mein Autohaus

Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-129
63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com

Betriebs-Nr.: 1758190-0 des Fabrikbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 19.

Service-Nachweis

Datum: **08.07.19**

km-Stand: **109582**

Service-Ereignis

Durchge-
führt

ja nein

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:



1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE

Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
 Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-129
 63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com
1/3.116.748
 SAD51961201 Stand 03/2019



Service durchgeführt von:

Mein Autohaus

Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
 Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-129
 63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com
 Betriebs Nr. 175569790 Offenbach
 Stempel des Fachbetriebs

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 21.

Service-Nachweis

Datum: 28.11.2019

km-Stand: 120250

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{a)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchgeföhrt

ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

 **Mobilitätsgarantie^{a)}**
Mein Autohaus
Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-129
63075 Offenbach/Main info@autohaus.best.com
Betriebs Nr. 175569790 Offenbach

 **Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners**

Service durchgeführt von:

 **Mein Autohaus**
Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-129
63075 Offenbach/Main info@autohaus.best.com
Betriebs Nr. 175569790 Offenbach

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 23.

Service-Nachweis

Datum: 24.11.2020

km-Stand: 137342

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

Durchgeführt

ja nein

BEST
1 JAHR
MOBILIEGARANTEE
Mein Autohaus
Autohaus Best GmbH
Untere Grenzstraße 4-6
63075 Offenbach/Main
Tel. 069/809096-0
Fax 069/809096-129
Info@autohaus-best.com
Betriebs-Nr. 175569790 Offenbach

Service durchgeführt von:
BEST
Mein Autohaus
Autohaus Best GmbH
Untere Grenzstraße 4-6
63075 Offenbach/Main
Tel. 069/809096-0
Fax 069/809096-129
Info@autohaus-best.com
Betriebs-Nr. 175569790 Offenbach

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 25.

Service-Nachweis

Datum: 15.09.2021

km-Stand: 151245

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchgeführt

ja nein

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mobilitätsgarantie^{a)}



BEST
Mein Autohaus

Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-129
63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com
Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:



BEST
Mein Autohaus

Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-129
63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com
Betriebs-Nr. 175569790 Offenbach

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum:

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 27.

Service-Nachweis

Datum: 14.09.2022

km-Stand: 168588

Service-Ereignis	Durchgeführt	
	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>




MOBILITÄTSGARANTIE

Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
 Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-129
 63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com

1/5.221.966 Offenbach SAD51961201 Stand 01/2022

Service durchgeführt von:



Mein Autohaus

Autohaus Best GmbH Tel. 069/809096-0
 Untere Grenzstraße 4-6 Fax 069/809096-129
 63075 Offenbach/Main info@autohaus-best.com

Betriebs-Nr.: 175569790 Offenbach

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
 Datum:

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 29.



Wartungsliste





Auftrags-Nr. 2023001849	Verkaufstyp 5E5334	Kennzeichen OF-C 5566	Zulassung 2014-01-28
Fahrgestellnummer TMBJG7NE2E0019301	MKB CLHA	Kilometerstand 179421	Serviceberater
Verkaufstyp OCT.COM AMB TD77/1.6 M5F	GKB MWW	Modelljahr 2014	Datum 13.04.2023

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenreparatur-Set: Flasche und ihren Originalverschluss auf Unversehrtheit prüfen; Verfallsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: <u>Beladen</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen <u>2018</u> <u>(Wen) beigedag</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit: Wechseln Füllmenge 1,15 Liter 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
-----------	--------------------	--------	---------

	Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>7,5mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WR	Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>7,5mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>7,5mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>7,5mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beob.
	Batterie: mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm VW 507 00 Füllmenge 4,6 Liter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beob.
	Probefahrt durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

⊙ Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten beob. = Der Fehler wurde beobachtet

Wartungsnotiz

13.04.23 Milly

Datum/Unterschrift (Ausführender)

13.04.2023 [Signature]

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

Zusatzarbeiten



Auftrags-Nr. 2023001849	Verkaufstyp 5E5334	Kennzeichen OF-C 5566	Zulassung 2014-01-28
Fahrgestellnummer TMBJG7NE2E0019301	MKB CLHA	Kilometerstand 179421	Serviceberater
Verkaufstyp OCT.COM AMB TD77/1.6 M5F	GKB MWW	Modelljahr 2014	Datum 13.04.2023

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Händlerindividuelle Zusatzarbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
GFS - Protokoll gespeichert und Versand	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserabläufe und Führungen / Schiebedach auf Verschmutzung prüfen, reinigen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

⊕ Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

13-04-23 *Gitterly*
Datum/Unterschrift (Ausführender)

13-04-23 *[Signature]*
Datum/Unterschrift(Endkontrolle)