

Documentation pour la remise du véhicule

TMBAB7NEOG0251221

CYVB

5E33F5 OCTAVIA

AMB

RGN LF7Y-F6F6 HA 81KW CYVB

EOA 1D2 7UF IBE 1KD 6FF 1AZ 7MM
1N3 G01 HH7 4UP LO1 B02 3QM 4X3
JOT QI6 8GG



R 15 R 16 R 17

Coller ici le support de données du véhicule

Date de la livraison / première immatriculation^{a)}

3 / 06 / 2016



Partenaire ŠKODA

Cachet et signature du revendeur

Je confirme avoir reçu le véhicule mentionné en bon état et m'être familiarisé avec sa manipulation correcte ainsi qu'avec les conditions de garantie.

Signature du client

Le véhicule dispose-t-il de l'extension de garantie ? Oui Non

Limitation de l'extension de garantie ŠKODA^{a)}

An-ées : _____ ou _____ km : _____
ou _____ miles : _____

^{a)} Selon la situation qui se présente en premier.



1ST012740SK

Données véhicule

N° de châssis: TMBAB7NE0G0251221

Date de livraison :: 2016-05-25

Type: 5E33F5

Prochain CT:

Prochain Service Antipollution:

Plan d'entretien numérique	Date de réception	Kilométrage	Numéro d'ordre	Justificatif entretien																																													
	2017-09-30	30000	530582	Service Entretien Vidange (variable)																																													
	2021-10-16	129513	1039814	Service Entretien Vidange (variable)																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Travaux supplémentaires</th> <th>Numéro</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>85185550</td> <td>Filtre à poussière et pollen</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>66902950</td> <td>Dispositif d'attelage</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>24245551</td> <td>Cartouche de filtre à air</td> </tr> <tr> <td>(4)</td> <td>01400050</td> <td>Service Liquide de Frein</td> </tr> <tr> <td>(5)</td> <td>01390050</td> <td>Service Entretien Étendu</td> </tr> </tbody> </table>					Travaux supplémentaires	Numéro	Description	(1)	85185550	Filtre à poussière et pollen	(2)	66902950	Dispositif d'attelage	(3)	24245551	Cartouche de filtre à air	(4)	01400050	Service Liquide de Frein	(5)	01390050	Service Entretien Étendu																											
Travaux supplémentaires	Numéro	Description																																															
(1)	85185550	Filtre à poussière et pollen																																															
(2)	66902950	Dispositif d'attelage																																															
(3)	24245551	Cartouche de filtre à air																																															
(4)	01400050	Service Liquide de Frein																																															
(5)	01390050	Service Entretien Étendu																																															
	2022-10-25	160235	1252728	Service Entretien Vidange (variable)																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Travaux supplémentaires</th> <th>Numéro</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>28705654</td> <td>Bougie d'allumage</td> </tr> </tbody> </table>					Travaux supplémentaires	Numéro	Description	(1)	28705654	Bougie d'allumage																																							
Travaux supplémentaires	Numéro	Description																																															
(1)	28705654	Bougie d'allumage																																															
Facture	2022-10-21	160239	1252728	N° de facture 1281948																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubrique de travail</th> <th>Numéro</th> <th>Désignation</th> <th>Maintenanc</th> <th>Peinture</th> <th>Code V</th> <th>Paquet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01090000</td> <td></td> <td>Services Entr.Vid.(var.)</td> <td>e X</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>28705654</td> <td></td> <td>Bougies d'allumage :remplacé</td> <td>e -</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Rubrique de travail	Numéro	Désignation	Maintenanc	Peinture	Code V	Paquet	01090000		Services Entr.Vid.(var.)	e X	0000		0	28705654		Bougies d'allumage :remplacé	e -	0000		0																								
Rubrique de travail	Numéro	Désignation	Maintenanc	Peinture	Code V	Paquet																																											
01090000		Services Entr.Vid.(var.)	e X	0000		0																																											
28705654		Bougies d'allumage :remplacé	e -	0000		0																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubr. pièces</th> <th>Numéro</th> <th>Désignation</th> <th>Quantité</th> <th>Code fabr.</th> <th>GM</th> <th>GP</th> <th>Code V</th> <th>Paquet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04E115561A</td> <td></td> <td>CFILTREHUIL</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>OWN</td> <td>01</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>avr ov</td> <td></td> <td>Ruitensproeiervloeistof</td> <td>2.00</td> <td></td> <td>6</td> <td>00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>N 0138157</td> <td></td> <td>Bague jo</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>OWN</td> <td>01</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>N 9028890 1</td> <td></td> <td>Vis</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>OWN</td> <td>01</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet	04E115561A		CFILTREHUIL	1.00		OWN	01	0	0	avr ov		Ruitensproeiervloeistof	2.00		6	00	0	0	N 0138157		Bague jo	1.00		OWN	01	0	0	N 9028890 1		Vis	1.00		OWN	01	0	0
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet																																									
04E115561A		CFILTREHUIL	1.00		OWN	01	0	0																																									
avr ov		Ruitensproeiervloeistof	2.00		6	00	0	0																																									
N 0138157		Bague jo	1.00		OWN	01	0	0																																									
N 9028890 1		Vis	1.00		OWN	01	0	0																																									

Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
WHT000729A	Vis	3.00		OWN	01	0	0

Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
OIL503 BAG	Longlif 5W30	40.00		6	00	0	0

Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
04E905601B	Bougie all	4.00		OWN	02	0	0

Facture	Date de réception	Kilométrage	Numéro d'ordre	N° de facture
	2021-10-11	129513	1039814	1055075

Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture	Code V	Paquet
01090000	Services Entr.Vid.(var.) .	X	0000		0

Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture	Code V	Paquet
92272050	Raclette d'essuie-glace :dép.+rep.	-	0000		0

Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture	Code V	Paquet
01400050	Service Liquide de Frein .	X	0000		0

Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture	Code V	Paquet
30010750	Système d'embrayage :purgé	-	0000		0

Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture	Code V	Paquet
85185550	Filter à poussière et pollen :rempl	-	0000		0

Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture	Code V	Paquet
66902950	Dispositif d'attelage :nettoyé	-	0000		0

Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture	Code V	Paquet
01390050	Services Entr. Étendus .	X	0000		0

Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture	Code V	Paquet
24245551	Cartouche de filtre à air :remplacé	-	0000		0

Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
04E115561H	Filtrehuil	1.00		OWN	01	0	0

Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
N 0138157	Bague jo	1.00		OWN	01	0	0

Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
N 9028890 1	Vis	1.00		OWN	01	0	0

Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet

	WHT000729A Vis		3.00	OWN	01	0	0	
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
	OIL2	Huile moteur 5W30 LONGLIFE 50700504	4.60		6	00	0	0
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
	5E1998001	Balai essu	1.00		OWN	03	0	0
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
	B 000750M 9	Liquide fr	1.20		OWN	02	0	0
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
	5Q0819669	Filt.odeur	1.00		OWN	01	0	0
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
	04E129620	Filtre air	1.00		OWN	01	0	0
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
	G A13A8JM 9	LIQREFROID	0.60		OWN	02	0	0
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
	000096311G	NETTOYANT	1.00		OWN	71	0	0
Facture	Date de réception	Kilométrage	Numéro d'ordre	N° de facture				
	2019-09-24	76327	701385	702810				
Rubrique de travail	Numéro	Désignation	Maintenanc	Peinture	Code V	Paquet		
	01340000	Services Entretien	e X	0000		0		
Rubrique de travail	Numéro	Désignation	Maintenanc	Peinture	Code V	Paquet		
	92272000	Raclette d'essuie-glace :dép.+rep.	e -	0000		0		
Rubrique de travail	Numéro	Désignation	Maintenanc	Peinture	Code V	Paquet		
	01400050	Service Liquide de Frein	e X	0000		0		
Rubrique de travail	Numéro	Désignation	Maintenanc	Peinture	Code V	Paquet		
	30010750	Système d'embrayage :purgé	e -	0000		0		
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
	000096311G	NETTOYANT	1.00		OWN	13	0	0
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
	5E1998001	Balai essu	1.00		OWN	03	0	0
Rubr. pièces	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
	B 000750M 9	Liquide fr	1.20		OWN	02	0	0
Facture	Date de réception	Kilométrage	Numéro d'ordre	N° de facture				
	2018-10-11	56504	619226	621945				
Rubrique de travail	Numéro	Désignation	Maintenanc	Peinture	Code V	Paquet		
	00008700	Airco clean vas6189	e -	0000		0		

Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture 0000	Code V	Paquet 0		
01090000	Services Entr.Vid.(var.)	X					
Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture 0000	Code V	Paquet 0		
01390050	Services Entr. Étendus	X					
Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture 0000	Code V	Paquet 0		
85185550	Filtre à poussière et pollen : rempl	-					
Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture 0000	Code V	Paquet 0		
28705654	Bougie d'allumage remplacer 52759	-					
Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture 0000	Code V	Paquet 0		
66902950	Dispositif d'attelage : nettoyé	-					
Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture 0000	Code V	Paquet 0		
92272000	Raclette d'essuie-glace : dép.+rep.	-					
Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture 0000	Code V	Paquet 0		
44052000	Roues : déposés et reposés	-					
Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture 0000	Code V	Paquet 0		
46362050	Plaquettes freins disq.AV : dép.+rep	-					
Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture 0000	Code V	Paquet 0		
44052000	Roues : déposés et reposés	-					
Rubrique de travail Numéro	Désignation	Maintenanc e	Peinture 0000	Code V	Paquet 0		
46382050	Plaquettes freins disq.AR : dép.+rep	-					
Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
AIRCO CLEA NER	Airco cleaner	1.00		OWN	01	0	0
Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
04E115561H	Filtrehuile	1.00		OWN	01	0	0
Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
N 0138157	Bague jo	1.00		OWN	01	0	0
Rubr. pièces Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
N 9028890 1	Vis	1.00		OWN	01	0	0

Rubr. pièces Numéro OIL2*	Désignation HUILE5W30LONGLIFE50700504 00	Quantité 4.40	Code fabr.	GM 6	GP 00	Code V 0	Paquet 0
Rubr. pièces Numéro 5Q0819653	Désignation Filtr.pous	Quantité 1.00	Code fabr.	GM OWN	GP 01	Code V 0	Paquet 0
Rubr. pièces Numéro 04E905601B	Désignation Bougie all	Quantité 4.00	Code fabr.	GM OWN	GP 02	Code V 0	Paquet 0
Rubr. pièces Numéro WUR ANTIGE L LG	Désignation ANTIGEL LG	Quantité 2.00	Code fabr.	GM 6	GP 00	Code V 0	Paquet 0
Rubr. pièces Numéro 5E1998001	Désignation Balai essu	Quantité 1.00	Code fabr.	GM OWN	GP 03	Code V 0	Paquet 0
Rubr. pièces Numéro 5Q0698151C	Désignation Garn.frein	Quantité 1.00	Code fabr.	GM OWN	GP 02	Code V 0	Paquet 0
Rubr. pièces Numéro 5Q0698451M	Désignation GARN.FREIN	Quantité 1.00	Code fabr.	GM OWN	GP 02	Code V 0	Paquet 0
Rubr. pièces Numéro DAN	Désignation 1nettoyant degreissant	Quantité 1.00	Code fabr.	GM 6	GP 13	Code V 0	Paquet 0

Facture **Date de réception** 2017-09-26 **Kilométrage** 30770 **Numéro d'ordre** 530582 **N° de facture** 532931

Rubrique de travail
Numéro 01090000 **Désignation** Services Entr.Vid.(var.)
Maintenanc e X **Peinture** 0000 **Code V** **Paquet** 0

Rubr. pièces Numéro OIL2*	Désignation HUILE5W30LONGLIFE50700504 00	Quantité 4.50	Code fabr.	GM 6	GP 00	Code V 0	Paquet 0
Rubr. pièces Numéro 04E115561H	Désignation Filtrehuil	Quantité 1.00	Code fabr.	GM OWN	GP 01	Code V 0	Paquet 0
Rubr. pièces Numéro N 0138157	Désignation Bague jo	Quantité 1.00	Code fabr.	GM OWN	GP 01	Code V 0	Paquet 0
Rubr. pièces Numéro WUR ANTIGE L LG	Désignation ANTIGEL LG	Quantité 2.00	Code fabr.	GM 6	GP 00	Code V 0	Paquet 0

OVERIJSE AUTOMOTIVE

BRUSSELSSESTEENWEG 303
3090 OVERIJSE
02 6868685

Terminal: 36261925
Commerçant: 1439730102

Période: 0025
Transaction: 00002138

Visa (A0000000031010)
EUROPABANK N.V.
Carte: xxxxxxxxxxxx6983 - (C)
No. carte: 02

PAIEMENT

Date: 25-10-2022 17:12
Code autoris.: 733002

EUROPABANK Ref: 375584

Total: 414,91 EUR

Valide avec PIN

APPROUVE

V/N°TVA

Monsieur Marc Constant

Rue de L'espinete 25

BE-6238 Luttre

ŠKODA



Facture

2022/DVWVOV/7149 17434 25/10/2022

N°document Client N° Date

Date d'entrée KMS
21/10/2022 160.239

Première mise en circulation Moteur Châssis
CYVB 250799 TMBAB7NE0G0251221

PBA230

Référence	Id.Doc. 1.281.948 - 1.252.728	Libellé	PU / PTS / Taux H.	Quantité	% R/R	Prix net HT	TVA
Inspectie service						200,91	HTVA
01090000		Longlife service (85905)	7,17	10,17		72,92	21 %
N 0138157		Bague jo (85905)	3,10	1,00		3,10	21 %
N 90288901		Vis (85905)	5,10	1,00		5,10	21 %
WHT000729A		Vis (85905)	1,39	3,00		4,17	21 %
04E115561AC		Filtrehuil	22,02	1,00		22,02	21 %
avr ov		Ruitensproeiervloeistof	1,80	2,00		3,60	21 %
OIL503 BAG		Longlif 5w30	2,25	40,00		90,00	21 %
		Plaquettes de freins avant + arriere à remplacer					
		4 pneus à remplacer					
		Extincteur à remplacer					
		Kit de crevaison à remplacer					
bougie service						138,49	HTVA
28705654		Bougie d'allumage remplacer (52759)	7,17	4,52		32,41	21 %
04E905601B		Bougie all (52759)	26,52	4,00		106,08	21 %
Divers						3,50	HTVA
		Recyclage Ecologique	3,50	1,00		3,50	21 %

Volgende onderhoud: volgens indicatie op instrumentenpaneel.

afspraak via website

U werd geholpen door Daisy Vanvyve

Sauf paiement immédiat, merci de bien vouloir effectuer le règlement de cette facture au plus tard le 25/10/22 en mentionnant +++220/128194832

+++

Taux	NOR 21 %						Montant HT	
Bases	342,90						342,90	
TVA	72,01						TVA 72,01	
							Net à payer	
		Pièces	M.O. Mécanique	Petites fournitures	Lubrifiants	M.O. carrosserie	Divers	
		234,07	105,33				3,50	€414,91

*TVA sur échange standard (circulaire N° 119/1972)

Si des piles ou des accessoires en contenant sont repris sur votre facture, une cotisation de collecte et de recyclage de 0,075 euro/pile a été acquittée. La prime de recyclage est comprise dans le prix de vente des produits concernés (RECUPEL).

Voir conditions générales au verso

Facture

Nos références à rappeler au paiement

20/07/2018	28385	2018/DVMSW/1017
Date	Client N°	N°

N° PBA230	V / N° TVA Mise en circulation	Moteur CYVB 250799	Châssis TMBAB7NE0G0251221	Date d'entrée 20/07/2018	KMS 0
---------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	----------

OILB2
Toutes nos factures sont payables au plus tard à l'enlèvement du véhicule ou de la marchandise.

477	Libellé	PU / PTS / Taux H.	Quantité	% R	Prix net HT	TVA
	huile moteur 1litre long life	21,52	1,00		21,52	21 %

Sauf paiement immédiat, merci de bien vouloir effectuer le règlement de cette facture au plus tard le 20/07/18 en mentionnant +++180/0603/47844 +++

Chers clients, nos factures sont payables au comptant.

Taux	NOR	21 %					Montant HT	21,52
Bases TVA		21,52					TVA	4,52
	Pièces	M.O. mécanique	Petites fournitures	Lubrifiants	M.O. carrosserie	Divers	Net à payer	
							€26,04	

* TVA sur échange standard (circulaire N° 119 / 1972)

Voir nos conditions générales au verso.



Justificatif individuel

Données véhicule

Numéro de châssis	TMBAB7NE0G0251221
Désignation de type	OCTAVIA AMB TS81/1.2 M6F
Date de la livraison	2016-05-25

Service Entretien Vidange (variable)

Date	2022-10-25
Kilométrage	160235 km
Numéro d'OR	1252728
Travaux supplémentaires effectués	✓ Bougie d'allumage
Effectué par	Overijse Automotive SA Brusselsesteenweg, 303 3090 Overijse Belgique
Partenaire Service ŠKODA agréé	Oui
Service Mobilité	Oui (jusqu'à l'indicateur de maintenance)



Justificatif complet

Données véhicule

Numéro de châssis	TMBAB7NEOG0251221
Désignation de type	OCTAVIA AMB TS81/1.2 M6F
Date de la livraison	2016-05-25

Service Entretien Vidange (variable)

Date	2017-09-30
Kilométrage	30000 km
Numéro d'OR	530582
Effectué par	SAWA WATERLOO CHAUSSEE DE BRUXELLES, 285 1410 WATERLOO Belgique
Partenaire Service ŠKODA agréé	Oui
Service Mobilité	Oui (jusqu'à l'indicateur de maintenance)