

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5294996625
Datum aktivace kuponu:	08. 06. 2024 15:33:20
Platnost do:	08. 07. 2024 15:33:20

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle

VIN  
WF0FXXWPCFGA31293



Tovární značka  
FORD

Model  
MONDEO

Typ karoserie  
kombi


Druh vozidla  
osobní

Datum výroby  
17. 03. 2016



**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
<b>2016</b>	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
			<p>Datum výroby vozidla: 17. 03. 2016</p> <p>Stáří vozidla: 8 let 3 měsíce</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>
	duben	50 km	Záznam tachometru
<b>2017</b>	leden	32 500 km	Záznam tachometru
	září	41 500 km	Inzerce vozidla
<b>2018</b>	září	64 000 km	Záznam tachometru
<b>2019</b>	říjen	85 000 km	Záznam tachometru
<b>2022</b>	březen	123 500 km	 Německo Poškození
<b>2023</b>	říjen		 Německo Poškození
	říjen	148 500 km	Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 2

Datum	03/2022
Země	Německo
Výše škody	6 561 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana, Levá strana
Stav tachometru	123 500 km



#### Číslo záznamu 2 / 2

Datum	10/2023
Země	Německo
Výše škody	574 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

## 5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 08. 06. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 18. 06. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	18. 06. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	18. 06. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Označení modelu	Série 20
Datum výroby	17.03.2016
Látka čalounění	Prada/Salerno / Černá Charcoal
Kód motoru	2.0 Duratorq 180k
Převodovka	6stup. powershift (6DCT450-MPS6)
Řazení	MAN
Řízení	LHD FWD
Země	Německo
Iso název země	Německo
Typ karosérie	Kombi
Emise	Emise Euro 6
Klimatizace	Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	(-) SVP
Ostatní	(-) Version Packages
Ostatní	(+) Zadní tlumice standard
Ostatní	(+) "D"
Ostatní	18 X 8,0" hliník. lak. příruba Euro
Ostatní	2. ř. sedadel 60/40 (3 P)-sklápěcí
Ostatní	2.0 Duratorq 180k
Ostatní	6stup. powershift (6DCT450-MPS6)
Ostatní	7000 RPM Tachometer
Ostatní	75 AH Battery

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Adaptivní světlomety LED
Ostatní	Air Curtain Restraint LH
Ostatní	Aktiv. klapka sání vzduchu v mřížce
Ostatní	Asistence zachování jízdního pruhu
Ostatní	Asistent při popojíždění
Ostatní	Auto. dálkové světlomety
Ostatní	Automatic Gearshift
Ostatní	Barva interiéru - černá Charcoal
Ostatní	Barva interiéru: černá Charcoal
Ostatní	Bez čištění světlometů
Ostatní	Bez dálkového ovládnání zadního sedadla
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez fólie bočního okna
Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez jednotky dálk. ovládnání dveří
Ostatní	Bez kamery
Ostatní	Bez kontrolky brzdových svetel
Ostatní	Bez krytů kol
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez nákladové podložky
Ostatní	Bez odlučovače vody z paliva
Ostatní	Bez odrušení rádia
Ostatní	Bez otevírání garážových vrat
Ostatní	Bez podlahových rohožek – FIA
Ostatní	Bez ponorného ohříváče
Ostatní	Bez poplašného zařízení proti odciz
Ostatní	Bez potahů pedálů
Ostatní	Bez predních zásterek
Ostatní	Bez protikorozní ochrany podvozku



## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez předprogramovatelné omezení rychlosti
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez rozhraní systému mobilního telefonu
Ostatní	Bez sady sedadla
Ostatní	Bez sady upravující vnější vzhled
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez servisní opravárenské sady
Ostatní	Bez SIP
Ostatní	Bez sítěk přidržující náklad
Ostatní	Bez snímače vzdálenosti pro tempomat
Ostatní	Bez snímače čištění vzduchu
Ostatní	Bez speciálních potahů sedadel
Ostatní	Bez spodních spoilerů karosérie
Ostatní	Bez spojleru
Ostatní	Bez Střešního Okna
Ostatní	Bez systému zmiřování následků kolizí
Ostatní	Bez tvarovaných sedadel
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez VP aplikačního štítku
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez zadních mlhových světel
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez zařízení pro omezení rychlosti
Ostatní	Bez závěsu na tažení přívěsu
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Bez klíčů, ovládacího spouště vozidla - Pasivní
Ostatní	Bez příslušné desky hybného vozidla - s displejem TFT

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Cup Holders (2) - Row 1
Ostatní	Detekce mrtvého úhlu 2
Ostatní	Dodavatel pneu. libovolné značky
Ostatní	Duál./el.ov./vyh./sm./osv./skl./dv.
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	El.zámky dveří s el.uvolněním
Ostatní	Elektrická zásuvka
Ostatní	Emise Euro 6
Ostatní	Frekvence - 433 MHZ
Ostatní	Front And Rear Cigar Lighter
Ostatní	Hrdlo pal.bez uzávěru se zámkem
Ostatní	Chladicí médium klimatizace R-R134A
Ostatní	ICE Feature Pack 48
Ostatní	ICE-2.duál.tuner/5.kanál/TMC/Pd
Ostatní	Interior Trim - PVC/Leatherett
Ostatní	Kolenní airbagy - řidič
Ostatní	Kombi
Ostatní	Komunikace s obsluhou 4
Ostatní	Koncová světla - úroveň 3
Ostatní	Kryt motoru - pod kapotou
Ostatní	Kryt vozidla A
Ostatní	Less - BTSI Manual Override
Ostatní	Less Assembly Plant Fuel Fill
Ostatní	Less Outbound Modification Cnt
Ostatní	Less Pass Seat Back Control Switch
Ostatní	Less Rear Window Blinds
Ostatní	Luggage Compartment mat
Ostatní	Magnetický
Ostatní	Majitel značky-Ford Europe
Ostatní	Marketingová úroveň 1

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Méne kloubu tazného zařízení
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Mini horní konzola/schr.na brýle
Ostatní	Mondeo 2014 -
Ostatní	Mřížka-dolní Surround čern.High GlS
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	My Key
Ostatní	Náhradní kolo - 215/60R 16
Ostatní	Nastavení sedadla řidiče s pamětí
Ostatní	Odvozeno od divize Ford
Ostatní	Omezení regulace vzduchu RH
Ostatní	Osvětlení nákl. prostoru - LED
Ostatní	ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Ovládání rychlosti a systém ASLD
Ostatní	Pedály bez změny polohy
Ostatní	Pneu se standardním vzorkem-přední
Ostatní	Poloaut. řaz. (SST) s volant. páčk.
Ostatní	Popelník v konzole s odním.nádobkou
Ostatní	Pot.zad.stř.lok.op.–od.sch./dr.náp.
Ostatní	Přední podlahový koberec s logem
Ostatní	Protiblok. brzd. systém všech kol
Ostatní	Pružina před. zavěš., zatížení L
Ostatní	Před.ochr.desky proti oděru-lesklé
Ostatní	Přední pružiny zatížení, tř. V
Ostatní	Pylový/uhlíkový filtr
Ostatní	Radiofrekvence skup. 1
Ostatní	Rear Bumper Load Protector
Ostatní	Regulace topení, varianta A
Ostatní	Rohožky na podlaze vzadu - úroveň 2
Ostatní	Rozpoz. značek rychlostních limitů

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v přič.a pod.směru
Ostatní	S 16" konvenč. ocel.náhradním kolem
Ostatní	S 8 Reproduktory
Ostatní	s asistentem nouzového brzdění
Ostatní	S automat. seřizováním světlometů
Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
Ostatní	S automat. syst. parkování
Ostatní	S automatickým zap./vyp. světlometů
Ostatní	S bočn.airbagem-strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem - strana řidiče
Ostatní	S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S dodatečným vzduchovým topením
Ostatní	S držákem př. registr.značky
Ostatní	S el. ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S elektricky nakl. sedadlem řidiče
Ostatní	s elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S elektronickou regulací
Ostatní	S flot. vozidlem na čistá paliva
Ostatní	s hlavící red. páky pot. kuzí
Ostatní	S chrom. rámečkem mlhových světel
Ostatní	S chromovanou koncovkou výfuku
Ostatní	S imobilizérem motoru
Ostatní	S inteligent. airbagem řidiče
Ostatní	S konektorem se zdírkami
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S koženým potahem volantu
Ostatní	S krytem ložné plochy

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
Ostatní	S man.bederní podp.spolujezdce
Ostatní	S nárazníkem v barve vozidla
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S osvětlením interiéru
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S panelem oblož. dveří úrovně 2
Ostatní	S panely dveřního rámu Titanium
Ostatní	S před.opěr.hlavy nast.ve 4 sm.
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S předními mlhovkami
Ostatní	S Příkladným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohříváčem
Ostatní	S rychloměrem km/h / m/h
Ostatní	S Tříbodovými Bezpečnostními Pásky
Ostatní	S úložnou kapsou př.opěradla
Ostatní	S víkem uzamykatelné odkl. příhr.
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	S vyhříváním volantem
Ostatní	S Vyhříváními Tryskami Ostřikovačů
Ostatní	S výstražným upozorněním na poruchu
Ostatní	Sada 1 přípr. tržní přizpůsobení
Ostatní	Se čtecími svítilnami ve 2.řadě
Ostatní	Se sed. spoluj. vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se skupinou vnitřního osvětlení
Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Se Světly Pro Denní Provoz
Ostatní	Se zab.ster./odstr.zad. okna
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se zajištěním vaku na lyže
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Se zpozdovcem světlíny interiéru
Ostatní	Se zvukovou izolací 1
Ostatní	Sed. řid. s bed.op., nast.v 2 sm.
Ostatní	Sedadlo řidiče vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Série 20
Ostatní	Signature Lighting
Ostatní	Sklápění sedadla spolujezdce - páka
Ostatní	Snímač tlaku v pneu – 433 MHz
Ostatní	Soukromé sklo
Ostatní	Sportovní přední sedadlo
Ostatní	Standartní zelené čelní sklo
Ostatní	Startér - systém Stop/Start
Ostatní	Střední konzola - úroveň 2
Ostatní	Střešní nosič - chromovaný
Ostatní	Studený start -25 stupňů C
Ostatní	Sync II
Ostatní	Tlumič s dvojitým výfukem
Ostatní	Včetně sítě v zavazadlovém prostoru
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Vnější lak - základní
Ostatní	Vyhř.zadní sedadlo-proměn.teplota
Ostatní	Výlisek prahu-barva karos.
Ostatní	Vyrobena v záv. Valencia
Ostatní	With Dome/Cargo Light

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní With Standard Tyre Tread - Rear

Ostatní With Trailer Sway Control (TSC)

Ostatní Zadní bezp. pásy - 2. řada, nafuk.

Ostatní Zadní plast. nárazn. v barve karos.

Ostatní Zař. bez snímače v před. nárazníku

Ostatní Žádné pojistné matice s oky

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolávačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	23. 09. 2020	<a href="#">Více info</a>
motor / převodovka	07. 12. 2019	<a href="#">Více info</a>
elektronika / požár	18. 08. 2019	<a href="#">Více info</a>
motor / převodovka	11. 01. 2019	<a href="#">Více info</a>
havárie / motor	23. 09. 2018	<a href="#">Více info</a>
motor / převodovka	20. 07. 2018	<a href="#">Více info</a>
bezpečnostní pásy / zranění	19. 02. 2017	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Nebyly nalezeny záznamy o barvě vozidla evidované výrobcem vozidla či při první registraci vozidla v ČR.



## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

08. 06. 2024

Značení skel

NE

## 13. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1

Foto

Datum pořízení


19. 09. 2017

Inzerovaný nájezd

41 270 km







Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.