

**Kompletní potvrzení****Data vozidla**

VIN	TMBEN6NH5F4507714
Označení typu	RAPID SPB AMB TS77/1.2 M6F
Datum prodeje	2014-07-31

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2023-05-04
Stav km	142080 km
Číslo zakázky	01
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

**Záruka proti prorezivění po opravě karoserie**

Datum	2023-04-19
Stav km	140285 km
Číslo zakázky	2023004976
Oprava karoserie byla u nás provedena odborně podle pokynů společnosti ŠKODA AUTO a.s. Potvrzujeme, že se na opravenou část vozidla i nadále vztahuje záruka proti prorezivění v plném rozsahu.	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

### Prohlídka s výměnou oleje (promenliva)

Datum	2022-05-04
Stav km	115006 km
Číslo zakázky	01
<b>Wischerblatt hinten</b>	
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zarízení tazne</li> <li>✓ Svíčka zapalovací</li> <li>✓ Servis výměny brzdové kapaliny</li> <li>✓ Rozšířený rozsah prohlídky</li> </ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

### Prohlídka s výměnou oleje (promenliva)

Datum	2021-03-30
Stav km	82150 km
Číslo zakázky	01
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

### Prohlídka s výměnou oleje (promenliva)

Datum	2020-04-24
Stav km	59973 km
Číslo zakázky	146695
<b>MOB1/3.638648</b>	
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Filtr prachovy a pylovy</li> <li>✓ Vložka filtru vzduchu</li> </ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-04-03
Stav km	47938 km
Číslo zakázky	127229
<b>MOB1/3.023.883</b>	
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Filtr prachovy a pylovy</li> <li>✓ Svíčka zapalovací</li> </ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka

Datum	2018-05-23
Stav km	38552 km
Číslo zakázky	2018504881
<b>Mobilitätsgarantie: 1/2.360.889</b>	
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zařízení tazne</li> <li>✓ Rozšíření rozsah prohlídky</li> </ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2017-11-20
Stav km	32610 km
Číslo zakázky	2017510993
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Servis výměny brzdové kapaliny</li> </ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka**

Datum	2017-05-17
Stav km	25740 km
Číslo zakázky	2017504926
<b>Mob-Gar.Nr.1/2.081.777</b>	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Záznam dílny**

Datum	2016-04-29
Stav km	12048 km
<b>MOB-Wertmarken Nr: 1691970</b>	
<b>Aktion96D2 Krit 01 durchgef</b>	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

**Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)**

Datum	2016-04-29
Stav km	12048 km
Číslo zakázky	70165
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka předprodejní**

Datum	2014-09-05
Stav km	2 km
Číslo zakázky	41207
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)