

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0519219121
Datum aktivace kuponu:	08. 07. 2024 12:58:15
Platnost do:	07. 08. 2024 12:58:15

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
U5YPC814ACL085819




Tovární značka KIA	Model SPORTAGE	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 99 kW
Objem 1591 ccm	Datum výroby 08. 07. 2011	Datum 1. registrace 27. 07. 2011

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů



Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2011	červenec	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 08. 07. 2011</p> <p>Stáří vozidla: 13 let</p> <p>Barva vozidla: kód 1K</p> <p>Vyrobeno pro trh: Česko</p> <p>Strana řízení: Není k dispozici</p>			
červenec		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 27. 07. 2011</p> <p>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 27. 07. 2011</p> <p>Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc</p> <p>Přihlášeno jako: Nové</p> <p>Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ-METAL</p>			
červenec		 Česko	Vystavení technického průkazu
srpen	500 km	 Česko	Záznam tachometru
2012	duben	12 000 km	Záznam tachometru
	květen	14 000 km	Servisní záznam
	červen	 Česko	Poškození
	červen	14 000 km	Servisní záznam
	červenec	17 000 km	Záznam tachometru
	září	17 000 km	 Česko
	říjen	19 500 km	Záznam tachometru
2013	leden	23 000 km	Záznam tachometru
	únor	24 000 km	Servisní záznam
	květen	27 500 km	Servisní záznam
	červenec	28 500 km	 Česko
	prosinec	35 500 km	Záznam tachometru

2014

leden	37 000 km	 Česko	Záznam tachometru
květen	39 500 km		Servisní záznam
květen	39 500 km		Servisní záznam
srpen		 Česko	Poškození
září	44 000 km		Servisní záznam

2015


květen	47 000 km		Servisní záznam
červenec	48 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
 Datum kontroly: 15. 07. 2015
 Číslo protokolu: CZ-3849-15-07-0724

2016

červen	54 000 km		Servisní záznam
--------	-----------	--	-----------------

2017

červen	60 000 km		Servisní záznam
červen	60 000 km		Servisní záznam
červen	60 500 km		Servisní záznam
červen	60 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
 Datum kontroly: 19. 06. 2017
 Číslo protokolu: CZ-3849-17-06-1174

červen	60 500 km	 Česko	STK
--------	-----------	---	-----

Typ kontroly: Opakovaná
 Datum kontroly: 19. 06. 2017
 Číslo protokolu: CZ-3849-17-06-1226

červen	61 000 km		Servisní záznam
--------	-----------	--	-----------------

2018

květen	72 500 km		Servisní záznam
květen	74 000 km		Servisní záznam
červen	75 000 km		Servisní záznam

2019

květen	85 000 km		Záznam tachometru
červen	85 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	21. 06. 2019
Číslo protokolu:	CZ-3805-19-06-0906

červen	85 000 km	 Česko	Měření emisí
--------	-----------	---	--------------

Datum kontroly:	21. 06. 2019
Číslo protokolu:	CZ-480208-19-06-0435

2020

září	89 500 km		Záznam tachometru
------	-----------	--	-------------------

2021

květen	92 000 km		Servisní záznam
květen	92 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	26. 05. 2021
Číslo protokolu:	CZ-3805-21-05-1041

květen	92 000 km	 Česko	Měření emisí
--------	-----------	---	--------------

Datum kontroly:	26. 05. 2021
Číslo protokolu:	CZ-480208-21-05-0403

2022

listopad		 Česko	Poškození
----------	--	---	-----------

2023

květen

99 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 05. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3805-23-05-0544

květen

99 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 05. 2023

Číslo protokolu:

CZ-480208-23-05-0248

červen

101 000 km

Záznam tachometru

září

103 000 km

Záznam tachometru

2024

březen

106 000 km

 Česko

Poškození

duben

107 000 km

Servisní záznam

duben

107 000 km

Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	06/2012
Země	ČR
Výše škody	2 121 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	08/2014
Země	ČR
Výše škody	18 475 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 3 / 4

Datum	11/2022
Země	ČR
Výše škody	29 022 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo



Číslo záznamu 4 / 4

Datum	03/2024
Země	ČR
Výše škody	21 764 CZK
Druh události	Pojistná událost
Stav tachometru	106 000 km

Poznámka
U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 19

Datum	05/2012
Stav tachometru:	14 000 km
Materiál (výčet)	Shell Helix ultra 5W-40
	Filtr oleje

Číslo záznamu 2 / 19

Datum	06/2012
Stav tachometru:	14 000 km
Materiál (výčet)	Mlhovka ZL

Číslo záznamu 3 / 19

Datum	02/2013
Stav tachometru:	24 000 km
Materiál (výčet)	LISTY BOCNI SPORTAGE

Číslo záznamu 4 / 19

Datum	05/2013
Stav tachometru:	27 500 km
Materiál (výčet)	Shell Helix ultra 5W-40
	Filtr oleje

Číslo záznamu 5 / 19

Datum	05/2014
Stav tachometru:	39 500 km
Materiál (výčet)	FILTER ASSY-ENGINE OIL
	OLEJ SHELL HELIX HX7 5W40 SUD

Číslo záznamu 6 / 19

Datum	05/2014
Stav tachometru:	39 500 km
Materiál (výčet)	SWITCH ASSY-BRAKE PADAL

Číslo záznamu 7 / 19

Datum	09/2014
Stav tachometru:	44 000 km
Materiál (výčet)	PRIMER
	LEPIDLO NA AUTOSKLA
	STETECEK NA PRIMER
	GLASS ASSY-W/SHLD
	MOULDING-W/SHLD GLASS

Číslo záznamu 8 / 19

Datum	05/2015
Stav tachometru:	47 000 km
Materiál (výčet)	BRZDOVA KAPALINA
	FILTER-AIR CLEANER
	FILTER ASSY-AIR
	FILTER ASSY-ENGINE OIL
	GASKET-OIL PLUG
	OLEJ SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-30

Číslo záznamu 9 / 19

Datum	06/2016
Stav tachometru:	54 000 km
Materiál (výčet)	Shell Helix ultra 5W-40
	TESNENI ZATKY OLEJE
	FILTER ASSY-ENGINE OIL

Číslo záznamu 10 / 19

Datum	06/2017
Stav tachometru:	60 000 km
Materiál (výčet)	Shell Helix ultra 5W-40
	Brzd.kap.Donax YB-DOT4
	TESNENI ZATKY OLEJE
	FILTR SANI
	PLUG ASSY-SPARK
	FILTR OLEJOVY

Číslo záznamu 11 / 19

Datum	06/2017
Stav tachometru:	60 000 km
Materiál (výčet)	TUBE-FRT SPRING

Číslo záznamu 12 / 19

Datum	06/2017
Stav tachometru:	60 500 km
Materiál (výčet)	CEP KULOVY SPOD. RAMENE

Číslo záznamu 13 / 19

Datum	06/2017
Stav tachometru:	61 000 km
Materiál (výčet)	LINK-STABILIZER

Číslo záznamu 14 / 19

Datum	05/2018
Stav tachometru:	72 500 km
Materiál (výčet)	COVER-ROOF RACK FR RH
	COVER-ROOF RACK RR LH
	KRYT STRES. PODELNIKU PR., L
	KRYT STRES. PODELNIKU ZAD., P

Číslo záznamu 15 / 19

Datum	05/2018
Stav tachometru:	74 000 km
Materiál (výčet)	KLOUB RIZENI

Číslo záznamu 16 / 19

Datum	06/2018
Stav tachometru:	75 000 km
Materiál (výčet)	PANEL-FENDER LH
	COVER-FR BUMPER LWR
	GRILLE-FR BUMPER CTR
	BRACKET-FR BUMPER SIDE LH
	LISTA PR. NARAZNIKU, L

Číslo záznamu 17 / 19

Datum	05/2021
Stav tachometru:	92 000 km
Materiál (výčet)	SPINAC STERACE A OSTRIKOVACE

Číslo záznamu 18 / 19

Datum	04/2024
Stav tachometru:	107 000 km
Materiál (výčet)	COVER-FR BUMPER LWR
	GRILLE-FR BUMPER CTR
	LISTA PR. NARAZNIKU BOCNI P
	KRYTKA PR. TAZNEHO OKA

Číslo záznamu 19 / 19

Datum	04/2024
Stav tachometru:	107 000 km
Materiál (výčet)	CLIP-SIDE GARNISH MTG
	PANEL-FENDER LH

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 08. 07. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 08. 07. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	08. 07. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	08. 07. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	KIA
Model	SPORTAGE 10 (SLOVAKIA-EUR) (2010-2014) [SEURPSLZ10]
Datum výroby	08.07.2011
Motor	DOHC - GDI 1600 CC - GAMMA
Objem(l)	1,60
Kód barvy	1K
Země	Czech
Iso název země	Česko
Karosérie	WAGON - 5DR 5P
Palivo	GASOLINE - UNLEADED
Oblast	C51
Speciální verze	EUR

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	***
Ostatní	225 TIRE - 225/60 R17
Ostatní	4-SPOKE - LEATHER
Ostatní	A PILLAR - STD
Ostatní	A.B.S
Ostatní	A/BAG
Ostatní	A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER
Ostatní	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Ostatní	ACC REMO.
Ostatní	ACTIVE HEAD RESTRAINT
Ostatní	AL WHEEL 6.5J * 17 - A TYPE
Ostatní	AMS - W/ MICOM

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ANCHOR PRE TENSIONER
Ostatní	ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
Ostatní	ANTI-CORROSION TREATMENT
Ostatní	AUDIO REMO.
Ostatní	AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
Ostatní	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Ostatní	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
Ostatní	B PILLAR - STD
Ostatní	BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED
Ostatní	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
Ostatní	BATTERY CAPACITY - 48AH (5HR)
Ostatní	BATTERY CHARGE
Ostatní	BATTERY SAVER
Ostatní	BLADE TYPE - AERO
Ostatní	BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
Ostatní	BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
Ostatní	BRAKE OIL
Ostatní	BULB TYPE - 2 BULB
Ostatní	C PILLAR - STD
Ostatní	CENTER TRIM - PAINT
Ostatní	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
Ostatní	CIGAR LIGHTER - BLANK'G COVER
Ostatní	CLEAR
Ostatní	CLOTH - CLOTH
Ostatní	CLUSTER IONIZER
Ostatní	CLUSTER TYPE - SUPER VISION
Ostatní	CLUTCH LOCK
Ostatní	COLOR - BODY COLOR
Ostatní	COMPONENT- 2 DIN

Soupis vřbavy vozidla

Ostatnř	CONVENTIONAL - CLEAR
Ostatnř	CORNER'G LAMP
Ostatnř	CRUISE CONTROL
Ostatnř	CTR
Ostatnř	CTR - DELAY LAMP
Ostatnř	CTR - ELR
Ostatnř	CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
Ostatnř	CURTAIN A/BAG
Ostatnř	D PILLAR - STD
Ostatnř	DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
Ostatnř	DIRECTION INDICATOR
Ostatnř	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Ostatnř	DR AJAR - DR AJAR
Ostatnř	DR SCUFF - STD
Ostatnř	DRINK HOLDER
Ostatnř	DRIVER SIDE - DEPOWERED
Ostatnř	DRL - DEDICATED LED TYPE
Ostatnř	E.S.P
Ostatnř	E.S.P OFF
Ostatnř	ELAPSE TIME(E/T)
Ostatnř	ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
Ostatnř	ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
Ostatnř	EMISSION REGULATION - EURO 5
Ostatnř	ENG OIL LEVEL
Ostatnř	ENGINE COVER - FULL
Ostatnř	ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
Ostatnř	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Ostatnř	ESCORT
Ostatnř	ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
Ostatnř	FATC TYPE

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	FLOOR - N/PUNCH
Ostatní	FOG LAMP (FR)
Ostatní	FORMED TYPE - STD
Ostatní	FR - 1 EA
Ostatní	FR - REFLECTOR
Ostatní	FR - W/ SUNGLASSES
Ostatní	FR BRAKE - DISC-16 INCH
Ostatní	FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
Ostatní	FR DR GLASS - TINTED
Ostatní	FR IMPACT SENSOR
Ostatní	FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
Ostatní	FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
Ostatní	FR WIPER-2 SPEED
Ostatní	FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
Ostatní	FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
Ostatní	FUEL
Ostatní	FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
Ostatní	FUEL TANK MATERIAL - STEEL
Ostatní	FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER
Ostatní	FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
Ostatní	FUNCTION - AIR FILTER
Ostatní	FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	GLOVE BOX-COOLING
Ostatní	GRADE - GLS
Ostatní	GRAIN - METAL PAINT
Ostatní	H.M.S.L - T/GATE INR
Ostatní	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
Ostatní	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
Ostatní	HIGH BEAM
Ostatní	HIGH GRADE

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	HOLDER - UPR ANCHOR
Ostatní	HOOD INSULATOR
Ostatní	HORN - SINGLE
Ostatní	CHECK ENGINE
Ostatní	ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
Ostatní	IGN KEY REMINDER
Ostatní	IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
Ostatní	ILLUMINATED
Ostatní	IMMOBILIZER
Ostatní	INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR
Ostatní	INSTANT FUEL CONSUMPTIO
Ostatní	INTEGRATED - CLEAR LENS
Ostatní	KEYLESS ENTRY-B/ALARM
Ostatní	KICKDOWN MECHANISM
Ostatní	LENS TYPE - NON LED
Ostatní	LEVELING DEVICE - MANUAL
Ostatní	LH
Ostatní	LOAD LIMITER
Ostatní	LOW BEAM
Ostatní	LOW FUEL
Ostatní	LUGGAGE LAMP
Ostatní	LUGGAGE NET
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE SCREEN
Ostatní	LUGGAGE SIDE - PLASTIC
Ostatní	LUGGAGE SIDE LH
Ostatní	LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
Ostatní	LWR ANCHOR
Ostatní	M/T SHIFT INDICATOR
Ostatní	MAP POCKET-RR DR

Soupis vřbavy vozidla

Ostatnř	MATERIAL - VINYL
Ostatnř	MDPS
Ostatnř	MLD'G-S/SILL - NATURAL COLOR
Ostatnř	MT KNOB - LEATHER WRAPPED
Ostatnř	MUD GUARD-FR
Ostatnř	MUD GUARD-RR
Ostatnř	MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
Ostatnř	N/PUNCH - FLAT TYPE
Ostatnř	O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D
Ostatnř	O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
Ostatnř	O/SIDE TEMPERATURE GAUGE
Ostatnř	OIL PRESSURE
Ostatnř	P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatnř	P/WINDOW PA'S - NONE AUTO
Ostatnř	P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
Ostatnř	P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
Ostatnř	PAB ON/OFF LAMP
Ostatnř	PAB ON/OFF SWITCH
Ostatnř	PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
Ostatnř	PASSENGER SIDE - DEPOWERED
Ostatnř	POWER OUTLET
Ostatnř	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
Ostatnř	PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
Ostatnř	RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
Ostatnř	RAIN SENSOR
Ostatnř	REMOTE FOLD'G
Ostatnř	RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
Ostatnř	RH
Ostatnř	RHEOSTAT
Ostatnř	ROLLOVER SENSOR

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ROOF RACK
Ostatní	ROOF TRIM MATERIAL - NON WOVEN
Ostatní	RR - 2 EA
Ostatní	RR - CONVENTIONAL
Ostatní	RR BRAKE - DISC-14 INCH
Ostatní	RR DEFLECTOR
Ostatní	RR DR GLASS - PRIVACY
Ostatní	RR FOG LAMP
Ostatní	RR HEATED W/ TIMER
Ostatní	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
Ostatní	RR QTR GLASS TYPE - PRIVACY
Ostatní	RR SPOILER - W/O HMSL
Ostatní	RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
Ostatní	RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Ostatní	S/ABSORBER TYPE - GAS
Ostatní	S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
Ostatní	S/BELT REMINDER
Ostatní	SEAT BACK - N/PUNCH
Ostatní	SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
Ostatní	SEAT BACK POCKET
Ostatní	SEAT BELT
Ostatní	SEAT BELT REMINDER
Ostatní	SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - SEESAW
Ostatní	SEAT WARMER (HEATER) - ON/OFF
Ostatní	SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
Ostatní	SET CONTROL
Ostatní	SIDE - ELR
Ostatní	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
Ostatní	SIDE REPEATER LAMP
Ostatní	SINGLE BOOSTER - 11 INCH

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	SLIDING
Ostatní	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
Ostatní	SPEEDOMETER
Ostatní	SPEEDOMETER TYPE - KMPH
Ostatní	STEP PLATE
Ostatní	SW ILLUMINATION
Ostatní	TACHOMETER
Ostatní	TEMPERATURE UNIT - C
Ostatní	TICKET HOLDER
Ostatní	TIE DOWN HOOK(LASHING)
Ostatní	TIRE MATERIAL - SILICA
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
Ostatní	TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
Ostatní	TOWING HOOK
Ostatní	TRIP ODOMETER - LCD
Ostatní	TRUNK LID(T/GATE) OPEN
Ostatní	TYPE - 2.5 MILE
Ostatní	TYPE - DIGITAL
Ostatní	TYPE - EXTENSION
Ostatní	TYPE - FOLDING
Ostatní	UNDER COVER - W/O NOISE PAD
Ostatní	UPR TRIM FINISH'G - PLASTIC (PAINT)
Ostatní	USB+AUX
Ostatní	VANITY MIRROR - GLASS TYPE
Ostatní	VANITY MIRROR COVER
Ostatní	VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
Ostatní	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
Ostatní	W/ DAMPER

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	W/ ILLUM
Ostatní	W/ MAP LAMP
Ostatní	W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
Ostatní	W/ SUNGLASS BOX
Ostatní	W/ WIPER DEICER
Ostatní	W/O BOX
Ostatní	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
Ostatní	WATER TEMP.
Ostatní	WHL ARCH MLDG
Ostatní	WINDOW TRIM

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	28. 08. 2023	Více info
brzdy / elektronika	24. 05. 2013	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

kód 1K

Barva vozidla

Barva při první registraci v ČR

ČERNÁ-METAL

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

08. 07. 2024

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel
Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	27.07.2011
Datum první registrace vozidla v ČR	27.07.2011
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	SPORTAGE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O., SLOVENSKO
Výrobce motoru	KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O., SLOVENSKO
Typ motoru	G4FD
Palivo	BA 95 B
Maximální výkon (kW)	99.0
Při otáčkách (ot/min)	6 300
Zdvihový objem (ccm)	1 591
Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	ČERNÁ-METAL
Maximální rychlost (km/h)	178
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 830
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 830
Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 440
Šířka celková (mm)	1 855
Výška celková (mm)	1 635
Rozvor (mm)	2 640
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 200/1 200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 030/3 030
Ráfky náprava 1	6.5JX16 ET31.5
Pneumatiky náprava 1	6.5JX16 ET31.5; 215/70R16 100H
Ráfky náprava 2	6.5JX16 ET31.5
Pneumatiky náprava 2	6.5JX16 ET31.5; 215/70R16 100H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	83.0
Při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk za jízdy (db)	72.0
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8.2/6.0/6.8
Další záznamy	CO2: 190/139/158 g/km Variabilní provedení vozidla: *4:HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O. *14: 1 645 - se střešním nosičem. *20-21: 6.5J x 17 ET35; 225/60R17 99H. Vozidlo plní požadavky zákona č: 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.