

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3954930494
Datum aktivace kuponu:	11. 07. 2024 14:11:17
Platnost do:	10. 08. 2024 14:11:17

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle




VIN
VF3PSCFBCGR144666

Tovární značka PEUGEOT	Model 108	Typ karoserie hatchback
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 51 kW
Objem 998 ccm	Datum výroby 10. 03. 2017	Datum 1. registrace 30. 03. 2017




VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
	<p>Datum výroby vozidla: 10. 03. 2017 Stáří vozidla: 7 let 4 měsíce Barva vozidla: KJH - LAK ČERVENÁ SCARLET Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici</p>		
	březen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	<p>Datum přihlášení vozidla: 30. 03. 2017 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 30. 03. 2017 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERVENÁ</p>		
	březen	 Česko	Vystavení technického průkazu
2018	duben	4 900 km	Záznam tachometru
2019	duben	9 000 km	Záznam tachometru
	srpen	10 000 km	 Česko Poškození
2020	květen	14 000 km	Záznam tachometru

2021

duben

17 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

13. 04. 2021

Číslo protokolu:

CZ-480727-21-04-0070

duben

17 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

14. 04. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3821-21-04-0256

2023

duben

25 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

11. 04. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3842-23-04-0144

duben

25 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

11. 04. 2023

Číslo protokolu:

CZ-480768-23-04-0083

květen

25 000 km

 Česko

Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	08/2019
Země	ČR
Výše škody	56 158 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana
Stav tachometru	10 000 km



Číslo záznamu 2 / 2

Datum	05/2023
Země	ČR
Výše škody	26 025 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana, Levá strana, Levá zadní strana
Stav tachometru	25 000 km



5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 11. 07. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 11. 07. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 07. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 07. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	PEUGEOT 108() 1.0 VTi 68 k MAN5 ACTIVE
Motor	998 ccm; 1,00 L; 51 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	5,0 / 3,7 / 4,1
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě opěrky hlavy na předních sedadlech, dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Počet airbagů: 6	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů	
Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC	
Systém řízení stability ESP	
Funkčnost	
12v zásuvka vpředu	

Standardní vybavení

2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio a RDS

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 35

Konzole na podlaze

LED světla: denní svícení

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Palivový systém: vícebodové vstřikování

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Stěrače:

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Standardní vybavení

Pneumatiky: 165 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index T, index nosnosti: 75, konvenční typ, průměr: 14

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 14 " průměr a 4,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: elipsoidní čočka, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Vnitřně nastavitelná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakovaná

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 4 v konfiguraci 2+2

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: plastový

Zadní sedadla: pro 2 osoby , sklopné opěradlo 50.50.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , konstantní chod stěračů

Volitelná výbava

Exteriér

Dvoubarevné provedení karosérie – kombinace: červená Scarlet nebo bílá Lipizan / horní část šedá Gallium + polep Dual (D354)

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	KJH - LAK ČERVENÁ SCARLET
Barva při první registraci v ČR	ČERVENÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 07. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel
Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AB HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	30.03.2017
Datum první registrace vozidla v ČR	30.03.2017
Tovární značka	PEUGEOT
Obchodní označení	108
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	AUTOMOBILES PEUGEOT, PAŘÍŽ, FRANCIE
Výrobce motoru	TOYOTA
Typ motoru	1KR
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	51.0
Při otáčkách (ot/min)	6000
Zdvihový objem (ccm)	998.0
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	160
Maximální hmotnost povolená (kg)	1240
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1240
Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	4
Počet míst k sezení	4
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	3475
Šířka celková (mm)	1615
Výška celková (mm)	1460
Rozvor (mm)	2340
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	695/695
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	695/695
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	1240/1240
Ráčky náprava 1	4.50J14 (E=35)
Pneumatiky náprava 1	4.50J14 (E=35); 165/65R14 79T
Ráčky náprava 2	4.50J14 (E=35)
Pneumatiky náprava 2	4.50J14 (E=35); 165/65R14 79T
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69.0
Spotřeba předpis	2016/646W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5.0/3.6/4.1
Další záznamy	ROZCHOD: 1430 / 1420 CO2: 115/84/95 g/km #V.9b: EURO 6 CO2: 115/84/95 g/km ROZCHOD: 1 430/1 420 #D.2 (*5; *6; *7): P; S; CFBC-H1A000 #V.9b (*17): 2016/646W; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #20 (*44): 4.50J15 (E=35); 165/60R15 77H #21 (*45): 4.50J15 (E=35); 165/60R15 77H Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.