

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5306976099
Datum aktivace kuponu:	02. 07. 2024 18:45:29
Platnost do:	01. 08. 2024 18:45:29

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WF0FXXWPCFEG47366



Tovární značka
FORD

Model
MONDEO

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
29. 01. 2015




VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	leden	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Datum výroby vozidla: 29. 01. 2015</p> <p>Stáří vozidla: 9 let 5 měsíců</p> <p>Barva vozidla: Deep Impact Blue - kód PN4B7</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p> </div>			
	květen	 Německo	Poškození
2016	květen	52 000 km	 Německo Záznam tachometru
	květen	 Německo	Poškození
	červen	52 000 km	Záznam tachometru
	červenec	52 000 km	Záznam tachometru
2018	červenec	72 000 km	Záznam tachometru
2020	květen	102 000 km	Záznam tachometru
2022	květen	127 000 km	Záznam tachometru
2024	duben	147 000 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	05/2015
Země	Německo
Výše škody	1 158 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	05/2016
Země	Německo
Výše škody	918 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana



5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 02. 07. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 18. 07. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	18. 07. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	18. 07. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Mondeo
Označení modelu	2015 Mondeo - NG (CD391 EU), 2.0L Duratorq 180PS
Modelový rok	2015
Datum výroby	29.01.2015
Datum počátku záruky	12.02.2015
Úroveň výbavy	SERIES 20
Kód barvy	PN4B7
Barva	Deep Impact Blue
Kód karosérie	BSFF
Typ karosérie	4 Door Estate
Kód motoru	T8CC
Motor	2.0L Duratorq 180PS
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	135
Kód převodovky	TRA6
Převodovka	6 Speed Powershift 6DCT450 - M(IND=M)
Země	Germany
Iso název země	Německo
Směrnice EU	e13*2001/116*0249*27
Výrobní závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emise	EURO 6 EMISSIONS
Palivo	DIESEL
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD

Identifikace vozidla

Prodejní typ 5EJAPY

Soupis výbavy vozidla

Ostatní S automat. stěračem čelního okna

Ostatní S vyhříváním předním oknem

Ostatní (-) SVP

Ostatní (+) Zadní tlumice standard

Ostatní (+)"D"

Ostatní 112.2" car wheelbase

Ostatní 2. ř. sedadel 60/40 (3 P)-sklápěcí

Ostatní 2015 job #2 program control

Ostatní 235/50r17 96w

Ostatní 4.357 final drive ratio

Ostatní 6 load compart. tie down loops

Ostatní 7000 RPM Tachometer

Ostatní 75 ah battery

Ostatní Adaptive dss headlamp

Ostatní Air bag w/pass presence detect

Ostatní Air curtain restraint-rh

Ostatní Air Curtain Restrnt LH

Ostatní Aktiv. klapka sání vzduchu v mřížce

Ostatní Asistence zachování jízdního pruhu

Ostatní Asistent při popojíždění

Ostatní Auto hi-beam headlamps

Ostatní Automatic Gearshift

Ostatní Barva interiéru - černá Charcoal

Ostatní Barva interiéru: černá Charcoal

Ostatní Bez čištění světlometů

Ostatní Bez dálkového startování

Ostatní Bez elektrické zásuvky

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez informač.systemu slepecké písmo
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez jednotky dálk. ovládání dveří
Ostatní	Bez kontrolky brzdových světel
Ostatní	Bez krytů kol
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez nákladové podložky
Ostatní	Bez odlučovače vody z paliva
Ostatní	Bez odrušení rádia
Ostatní	Bez otevírání garážových vrat
Ostatní	Bez pásů zadních sedadel
Ostatní	Bez ponorného ohříváče
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez potahů pedálů
Ostatní	Bez předních zásterek
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez sady sedadla
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez servisní opravárenské sady
Ostatní	Bez Sít'ky Přidržující Náklad
Ostatní	Bez speciál.potahů př.sedadel
Ostatní	Bez speciál.potahů zad.sedadel
Ostatní	Bez speciálních potahů sedadel
Ostatní	Bez Spojleru
Ostatní	Bez Střešního Okna
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez tvarovaných sedadel
Ostatní	Bez úpravy střešní části

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez vyhřív. volantů
Ostatní	Bez zadního vyhřívávaného sedadla
Ostatní	Bez zadních mlhových světel
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez zapalovače cigaret
Ostatní	Bez zařízení pro omezení rychl.
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Bezklíč.ovl./spoušt. voz -Pasivní
Ostatní	Bmpr mldg-frnt body color
Ostatní	Bmpr mldg-rear body color
Ostatní	Brk disc frt vented/solid rr
Ostatní	Centre Console-Level 2
Ostatní	Clean fuel fleet vehicle
Ostatní	Conv instrmnt hybrid-w/tft dsp
Ostatní	Cup Holders (2) - Row 1
Ostatní	Dodavatel jakýchkoli pneumatik
Ostatní	Dome/cargo light kit
Ostatní	Drive away release
Ostatní	Du pwr/htd/sig/pdl Imp/fld/dor
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	El.zámky dveří s el.uvolněním
Ostatní	Elektrická zásuvka
Ostatní	Emise Euro 6
Ostatní	Exterior Paint - Solid
Ostatní	Frekvence – 433 MHZ
Ostatní	Front seat pack 29

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Global open/close-dr/sunroof
Ostatní	Heater Controls Alt A
Ostatní	Hrdlo pal.bez uzávěru se zámkem
Ostatní	Human machine interface 5
Ostatní	Chladicí médium klimatizace R-R134A
Ostatní	ICE Feature Pack 23
Ostatní	ICE-druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Ostatní	Interior light group
Ostatní	Kolenní airbagy - řidič
Ostatní	Koncová světla - úroveň 3
Ostatní	Kryt motoru — pod kapotou
Ostatní	Less - BTSI Manual Override
Ostatní	Less assembly plant fuel fill
Ostatní	Less Collision Mitigation System
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less floor mats - dio
Ostatní	Less frt bumper lwr valence
Ostatní	Less gasoline capability
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less infl knee bolster-pass
Ostatní	Less local plant process
Ostatní	Less pass st back contr switch
Ostatní	Less rear seat radio controls
Ostatní	Less rear window blinds
Ostatní	Less road abrasion protection
Ostatní	Less rr bumper lwr valence
Ostatní	Less rr hitch mount bike rack
Ostatní	Less side window film
Ostatní	Less spd ctl distance sensing
Ostatní	Less Trailer Towing Hitch

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Litínové kolo 17" x 7,5 - styl 3
Ostatní	Luggage compartment mat
Ostatní	Lumbar seat - 2 way driver
Ostatní	Majitel značky-Ford Europe
Ostatní	Marketing flex prep pack 61
Ostatní	Marketing flex prep pack 70
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Mini horní konzola/schr.na brýle
Ostatní	Modrá Deep Impact
Ostatní	Mřížka-dolní Surround čern.High GlS
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	My Key
Ostatní	Nastavení sedadla řidiče s pamětí
Ostatní	No description available
Ostatní	Odvozeno od divize Ford
Ostatní	Osvětlení nákl. prostoru - LED
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Pedály bez změny polohy
Ostatní	Pneu se standardním vzorkem-přední
Ostatní	Pollen/Carbon Filter
Ostatní	Poloaut. řaz. (SST) s volant. páčk.
Ostatní	Power passenger seat recliner
Ostatní	Přední podlahový koberec
Ostatní	Protiblok. brzd. systém všech kol
Ostatní	Před.ochr.desky proti oděru-lesklé
Ostatní	Radiofrekvence skup. 1
Ostatní	Rear headrests -2nd row
Ostatní	Rear seat ski stowage

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Rocker panel mld-body color
Ostatní	Rozpoz. značek rychlostních limitů
Ostatní	Rr bumper load prot-titanium
Ostatní	Rr cntr armrest cov stw/cuphld
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S asistentem nouzového brzdění
Ostatní	S automat. seřizováním světlometů
Ostatní	S automat. syst. parkování
Ostatní	S automatickým zap./vyp. světlometů
Ostatní	S bočn.airbagem-strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem - strana řidiče
Ostatní	S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S dodatečným vzduchovým topením
Ostatní	S držákem př. registr.značky
Ostatní	S el. ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S el.nast.sed.spoluj.v 10 sm.
Ostatní	S el.ovl.bederní opěrky spolujezdce
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S elektricky nakl. sedadlem řidiče
Ostatní	S elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S elektronickou regulací
Ostatní	S hlavicí red. páky pot. kuzí
Ostatní	S chrom. rámečkem mlhových světel
Ostatní	S chromovanou koncovkou výfuku
Ostatní	S imobilizérem motoru
Ostatní	S inteligent. airbagem řidiče
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S koženým potahem volantu

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S krytem ložné plochy
Ostatní	S nárazníkem v barve vozidla
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S osvětlením interiéru
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S panelem oblož. dveří úrovně 2
Ostatní	S panely dveřního rámu Titanium
Ostatní	S před.opěr.hlavy nast.ve 4 sm.
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Předními Mlhovkami
Ostatní	S předprogramovatel.omez.rychl.
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohříváčem
Ostatní	S Regulátorem Rychlosti
Ostatní	S rychloměrem km/h / m/h
Ostatní	S Tříbodovými Bezpečnostními Pásky
Ostatní	S úložnou kapsou př.opěradla
Ostatní	S víkem uzamykatelné odkl. příhr.
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S Vyhříváními Tryskami Ostřikovačů
Ostatní	S výstražným upozorněním na poruchu
Ostatní	Se 12 reproduktory
Ostatní	Se čtecími svítilnami ve 2.řadě
Ostatní	Se sed. spoluj. vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se snímačem čištění vzduchu
Ostatní	Se sportovním odpružením
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se Světly Pro Denní Provoz

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Se zab.ster./odstr.zad. okna
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se zasouv. závěs. zař. pro přívěs
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Se zpozdovcem svítliny interiéru
Ostatní	Se zvukovou izolací 1
Ostatní	Sedadlo řidiče vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Signature lighting
Ostatní	Sng tnsv mf/dual fac pthru exh
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Soukromé sklo
Ostatní	Spare tire-t125/80r16
Ostatní	Spare wheel-16" mini steel
Ostatní	Sportovní přední sedadlo
Ostatní	Startér - systém Stop/Start
Ostatní	Střešní nosič - chromovaný
Ostatní	Studený start -25 stupňů C
Ostatní	Sync II
Ostatní	Tónované sklo
Ostatní	Včetně sítě v zavazadlovém prostoru
Ostatní	Vnější klíka dveří v barvě karos.
Ostatní	Vnitřní obložení - PVC/koženka
Ostatní	Voltage regulator-12v socket
Ostatní	Vyrobeno v záv. Valencia
Ostatní	With Standard Tyre Tread - Rear
Ostatní	With Trailer Sway Control (TSC)
Ostatní	Zadní plast. nárazn. v barvě karos.
Ostatní	Zadní podlahový koberec
Ostatní	Zař. bez snímače v před. nárazníku

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Zpětná kamera - pevná
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

10. Svólávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svólávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svólávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svólávací akce podstoupilo.

Svólávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / motor	26. 01. 2024	Více info
airbag / zranění	23. 09. 2020	Více info
motor / převodovka	07. 12. 2019	Více info
elektronika / požár	18. 08. 2019	Více info
havárie / motor	23. 09. 2018	Více info
motor / převodovka	20. 07. 2018	Více info
havárie / motor	23. 03. 2018	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	19. 02. 2017	Více info
havárie / světlomety	24. 06. 2016	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Deep Impact Blue - kód PN4B7
---------------------------	------------------------------

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	02. 07. 2024
Značení skel	NE

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.