

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9520308487
Datum aktivace kuponu:	19. 07. 2024 17:55:02
Platnost do:	18. 08. 2024 17:55:02

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
TMBJE73T8F9010512

✔ kontrolní číslice je v pořádku



Tovární značka
ŠKODA

Model
SUPERB COMBI

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
103 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
19. 06. 2014

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.






Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	červen	0 km	Vozidlo vyrobeno
			<p>Datum výroby vozidla: 19. 06. 2014</p> <p>Stáří vozidla: 10 let 1 měsíc</p> <p>Barva vozidla: Black Magic Pearlescent - kód 1Z</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>
2015	květen	24 000 km	 Německo Záznam tachometru
2016	květen	35 000 km	 Německo Poškození
2018	duben	42 000 km	Záznam tachometru
	květen	44 500 km	Záznam tachometru
	červenec	48 500 km	 Německo Záznam tachometru
2019	květen	70 000 km	Záznam tachometru
2020	únor	89 000 km	 Německo Záznam tachometru
	říjen	104 500 km	Záznam tachometru
	listopad	105 500 km	 Německo Poškození
2021	květen	110 000 km	Záznam tachometru
2022	červenec	122 500 km	Záznam tachometru
2023	červenec	141 500 km	Záznam tachometru
2024	duben	152 500 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.


Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	05/2016
Země	Německo
Výše škody	943 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	35 000 km



Číslo záznamu 2 / 2

Datum	11/2020
Země	Německo
Výše škody	497 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Stav tachometru	105 500 km
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 19. 07. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 14. 08. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 08. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 08. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Superb II combi
Označení modelu	SUP.COM GrtAMB TD103/2.0A6F
Modelový rok	2015
Datum výroby	19.06.2014
Datum prodeje	25.07.2014
Kód barvy	1Z
Barva	Black Magic Pearlescent
Kód barvy střechy	1Z
Barva střechy	Black Magic Pearlescent
Kód převodovky	PPY
Kód motoru	CFFB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	103
Počet válců	4
Země	Země typové zkoušky Německo
Iso název země	Německo
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3T528C
Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03L.L

Soupis výbavy vozidla

Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	S anténou v bočním okně
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zbarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Boční světla	Boční parkovací světla s dodatečnými směrovými světly ve vnějších zrcátkách
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD-měniče
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická (AFS 2)
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	S odnímatelnou síťovou dělicí stěnou
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu
Dodatečné karosářské obložení boční	Přídavné boční kryty karosérie proti odlétajícímu kamení
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák na brýle	Držák na brýle
Držák nápojů	Držák nápojů
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis, EU5 plus
Generátory	Alternátor 140A

Soupis výbavy vozidla

Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadicí páky	Hlavice řadicí páky z kůže
Hlavní světlomety	Bifunkční hlavní světlomety s xenonovou technikou, blinkry a LED denním svícením pravostranný provoz
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 03
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "6" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Chladicí box	Chlazená schránka
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stíračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7 1/2J x 17
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	Bez kontroly opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný	Dálkové otevírání víčka palivové nádrže
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Loketní opěra pro přední sedadla	Loketní opěrky pro obě přední sedadla
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže

Soupis výbavy vozidla

Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový přední světlomet (integrován)
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Agregát: TG3/TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Variab. koncepce zavazadlového prostoru
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Bez označení motorizace a případně dodatečného názvu
Nárazník	Nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Nasávání čerstvého vzduchu s prachovým filtrem
Nastavení sedadel	Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí
Nastavení spolujezdcovy sedačky zezadu	Bez nastavení sedačky spolujezce zezadu
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Navigační systém "RNS315" (integrován nosič dat)
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru	Obložení zavazadlového prostoru
Odkládací kapsy vzadu ve dveřích	S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací schránka	S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávání sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	Bez bočních ochranných lišt
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Opatření pro tlumení hluku pro interiér

Soupis výbavy vozidla

Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlení prostoru řidiče	Dvě vnitřní světa, kontaktní spínače ve dveřích a zpožděným zhasínáním
Osvětlení zavazadlového prostoru	S osvětlením zavazadlového prostoru
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio a telefon
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, s automatickým stmíváním, elektricky sklopná/nastavitelná/vyhřívána
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivová nádrž - zpracování	Palivová nádrž se zvláštní povrchovou úpravou - Coextrusion
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 2
Pneumatiky	Pneumatiky 225/45 R17 91W
Podlahový nosič	Bez podlahového nosiče
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru, komfortní
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Základní sedadla vpředu
Přední spojler	Bez čelního spojleru
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	6-ti stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Varovná světla v předních dveřích

Soupis výbavy vozidla

Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přívod vzduchu / ofukovače	Komfortní ofukovače
Rádia	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Rezervní kolo, neplnohodnotné
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -3T0-
Řídící kódy	Region
Řídící kódy	Řízení logistiky 3
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem na straně spolujezdce
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů-NĚMECKO, zvláštní díly
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Asistenční světlo s funkcí "coming home"
Sprej na opravu pneumatik	Bez spreje na opravu pneumatiky
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič - černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický

Soupis výbavy vozidla

Telefon	Příprava pro mobilní telefon s vestavěným mikrofonem
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostříkovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varovné zařízení překročení rychlosti	Bez varov. zařiz. překročení rychlosti
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací schránka v kufru
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívání trysky ostříkovače	S vyhříváními tryskami ostříkovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplň dveří	Výplň dveří - tkanina
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku s koncovkou
Zadní dveře / zadní kapota	Výklopná záď (normální)

Soupis výbavy vozidla

Zadní sedadla	Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopné a s loketní opěrkou
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky z koženky
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním, vnitřním ovládním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zapalovač cigaret	Bez zapalovače cigaret
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4-válcový motor
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	3-spoke multifunctional leather steeringwheel for radio and tel., with paddles aut.gearbox DSG,small leather package
Ostatní	Alloy wheels "STRATOS" 7Jx17"
Ostatní	Business Amundsen
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Navigation system "AMUNDSEN", voice control + WLAN + Web Radio
Ostatní	Power sliding doors, left and right with Easy Open
Ostatní	Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
elektronika / světlomety	07. 12. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Black Magic Pearlescent - kód 1Z

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19. 07. 2024
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.