

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2734503545
Datum aktivace kuponu:	17. 07. 2024 09:18:26
Platnost do:	16. 08. 2024 09:18:26

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBJJ7NE1H0098269

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
OCTAVIA

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
110 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
14. 10. 2016

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.


Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	říjen	0 km	Vozidlo vyrobeno
			<p>Datum výroby vozidla: 14. 10. 2016 Stáří vozidla: 7 let 10 měsíců Barva vozidla: stříbrna reflex-metaliza - kód A7W Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné</p>
	listopad	50 km	Záznam tachometru
2017	červen	 Německo	Poškození
	říjen	19 000 km	Inzerce vozidla
2018	duben	31 500 km	Záznam tachometru
2019	duben	60 000 km	Záznam tachometru
2020	leden	86 500 km	Záznam tachometru
	srpen	97 000 km	Záznam tachometru
2022	říjen	163 000 km	Záznam tachometru
2023	březen	175 500 km	Záznam tachometru
2024	leden	186 500 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	06/2017
Země	Německo
Výše škody	4 239 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 17. 07. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 14. 08. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 08. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 08. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Octavia III Combi
Označení modelu	octavia
Datum výroby	14.10.2016
Kód barvy	A7W
Barva	stříbrna reflex-metaliza
Kód barvy střechy	A7W
Barva střechy	stříbrna reflex-metaliza
Vybavení	Vybavení (cerna saten)
Kód převodovky	SGG
Kód motoru	CRMB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5E538C

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Mirror Link plus Wireless RSE "App"
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4-vál. diesel. motor 2,0L Agregát 04L.B
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce

Soupis výbavy vozidla

Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent přední	Bez čelního asistentu, bez City - ANB (aktivní nouzové brzdy)
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Asistent změny stopy
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zbarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	SD-karta (Evropa)
COC dokumenty	COC-dokument
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Dodavatelé pneumatik pro země EU
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák na brýle	Držák na brýle
Dveře	4-dveřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití AUX-IN, USB-iPod rozhraní
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Funkce volání	Bez ovládacího přístroje pro volání o pomoc/nouzové volání

Soupis výbavy vozidla

Generátory	Alternátor 140A
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 05
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "5" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Chlazená schránka
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stíračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční sensor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kategorisierung Reifen	Kategorie 5
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Ocelová kola 6.5J x 16 s optimalizovanou hmotností
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola opotřebení brzdového obložení	Bez kontroly opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný	Víčko palivové nádrže
Kryty kol	Zakrytí kola
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení

Soupis výbavy vozidla

Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlometry
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní - provedení 4
Motory	4-vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát:TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nárazník	Nárazník standard
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační přístroj-Standard
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odkládací paket	Odkládací paket 1
Ochrana chodců	Opatření pro ochranu chodců - standard
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Opatření pro tlumení hluku pro interiér
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Osvětlení prostoru pro nohy	Bez osvětlení prostoru pro nohy

Soupis výbavy vozidla

Osvětlení zavazadlového prostoru	S osvětlením zavazadlového prostoru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio a telefon
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty černé
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 91V
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru, komfortní
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka
Prodloužená záruka	Prodloužená záruka 3 roky, max. 50.000 km
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	6-ti stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení

Soupis výbavy vozidla

Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádia	Rádio Standard (Gen2)
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Ocelový rezervní disk s jízdním obutím
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu -5E0-
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	Rozvor
Řídící kódy	Cenová podpora
Řídící kódy	Region
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny - normální provedení
Silné zvukové zařízení	Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená na straně spolujezdce
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Bez stabilizátoru vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostříkovačem a cyklovačem
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič - černý

Soupis výbavy vozidla

Sřešní okno	Bez sřešního okna (plná sřecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonování s WLAN a LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídatného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická trakční pomoc
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

Soupis výbavy vozidla

Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezpečnostní pás vpředu
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním, vnitřním ovládním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	"CLIMATRONIC" - dvouzónová klimatizace selektronickou regulací včetně kombi- filtru s aut. cirkulací
Ostatní	"TRAVELLER ASSISTANT BASIC"- rozpoznání dopr.značek,LANE ASSISTANT, INTELLIGENT LIGHT ASSISTANT,navi AMUNDSEN,Evropa
Ostatní	Business Amundsen
Ostatní	Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola
Ostatní	Vyhřívání předních sedadel

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	sříbrna reflex-metaliza - kód A7W

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 07. 2024
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3	Foto
Datum pořízení	21. 10. 2017
Inzerovaný nájezd	18 828 km



Záznam 2/3

Foto

Datum pořízení

21. 10. 2017

Inzerovaný nájezd

18 828 km



Záznam 3/3

Foto

Datum pořízení

21. 10. 2017

Inzerovaný nájezd

18 828 km



Poznámka: Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email autotracer@cebia.cz.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.