

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7942844011
Datum aktivace kuponu:	03. 10. 2024 10:26:44
Platnost do:	02. 11. 2024 10:26:44

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

### 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WV2ZZZ2KZGX038781

Tovární značka  
VOLKSWAGEN

Model  
CADDY

Datum výroby  
23. 09. 2015

**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
<b>2015</b>	září	0 km	Vozidlo vyrobeno
	<p>Datum výroby vozidla: 23. 09. 2015 Stáří vozidla: 9 let Barva vozidla: modra metaliza starlight - kód T5U Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: levostranné</p>		
	prosinec	3 000 km	Záznam tachometru
<b>2016</b>	květen	18 500 km	Záznam tachometru
	červenec	28 000 km	Záznam tachometru
	listopad	43 500 km	Záznam tachometru
	prosinec	46 500 km	Záznam tachometru
<b>2017</b>	leden	48 500 km	Záznam tachometru
	březen	59 000 km	Záznam tachometru
	květen	65 000 km	Záznam tachometru
	červenec	71 500 km	Záznam tachometru
	prosinec	87 000 km	Záznam tachometru
<b>2018</b>	březen	95 500 km	Záznam tachometru
	říjen	117 500 km	Záznam tachometru
	listopad	118 500 km	Záznam tachometru
	prosinec	122 000 km	Záznam tachometru
<b>2019</b>	leden	127 000 km	Záznam tachometru
	duben	 Německo	Poškození
	červen	130 000 km	Inzerce vozidla
	červenec	130 000 km	Inzerce vozidla
<b>2023</b>	březen	155 000 km	Záznam tachometru
	květen	156 000 km	Záznam tachometru
<b>2024</b>	únor	160 000 km	Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1

Datum	04/2019
Země	Německo
Výše škody	852 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 03. 10. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 03. 10. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 10. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 10. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Caddy
Označení modelu	caddy combi
Datum výroby	23.09.2015
Kód barvy	T5U
Barva	modra metaliza starlight
Kód barvy střechy	T5U
Barva střechy	modra metaliza starlight
Vybavení	Vybavení (moonrock seda/titanove cerna)
Kód převodovky	NFZ
Kód motoru	CUUB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program STŘEDNÍ EVROPA
Iso název země	Střední Evropa
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	SABK44

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4 vál. diesel 2,0L Agregát: 04L.E
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení



## Soupis výbavy vozidla

Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB bez aktivního tempomatu
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční airbag	Boční airbag vpředu s hlavovým airbagem vpředu i vzadu
Boční světla	Boční směrová světla - velká
Boční výplň prostoru pro cestující / nákladového prostoru	Boční výplň komfort v prostoru pro cestující
CD-Rom/DVD/SD-karta	SD-karta (Evropa)
COC dokumenty	COC-dokument 47
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodatečné prachové těsnění	Bez vnějšího přídavného těsnění
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh skel (kromě čelního skla)	Tmavě tónované zadní okno přední okno tónované s tepelnou ochranou
Dveře kabiny pro cestující/zavazadlového prostoru levé	Posuvné dveře v nákladovém prostoru/ prostoru pro cestující vlevo
Dveře kabiny pro cestující/zavazadlového prostoru pravé	Posuvné dveře v nákl. prostoru/prostoru pro cestující vpravo
Dveře, kabina řidiče	Dveře kabiny řidiče
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití, AUX-IN a USB
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Flotten-Management-Systemschnittstelle	Bez rozhraní pro externí využití
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hinterachsgewicht	Bez datového rozhraní pro tachograf
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety

## Soupis výbavy vozidla

Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 27
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "1" pro zadní nápravu
Chladivo	Chladivo R134a
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor - standardní kapacita
Kategorisierung Reifen	Kategorie 11
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 6J x 16
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, komfortní
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Make-up zrcátka vlevo	Make-up zrcátka vlevo s krytkou
Make-up zrcátka vpravo	Make-up zrcátka vpravo (provedení 1)
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový přední světlomet (integrováný)
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát:TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládní
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Prachový a pylový filtr

## Soupis výbavy vozidla

Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Navigační přístroj	Navigační systém "Standard Plus" MIB-PQ (ROW)
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení podlahy v prostoru řidiče	Kobercové obložení podlahy v kabině řidiče
Obložení střechy	Obložení střechy, komfortní potah stropu v kabině řidiče a v prostoru pro cestující
Odkazový štítek	Odkazový štítek bez zemí skupiny
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací schránka	S uzamykatelným víkem odkládací schránky a osvětlením
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami v barvě vozu
Okruh kožených dílů	Kožené díly
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řečí / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 94T
Podlaha v prostoru řidiče /nákladovém prostoru	Obložení podlahy - koberec v prostoru pro cestující
Podvozek	Podvozek 16"
Pohotovostní hmotnost	Pohotovostní hmotnost Standard
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Parkovací asistent
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, normální

## Soupis výbavy vozidla

Prodloužená záruka	Bez prodloužené záruky
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přední boční okno levé v prostoru pro cestující / nákladového prostoru	Pevná boční okna v prostoru pro cestující vpředu vlevo
Přední boční okno pravé v prostoru pro cestující / nákladového prostoru	Posuvné sklo bočního okna v prostoru pro cestující vpředu vpravo
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska - standardní
Přívod vzduchu / ofukovače	Komfortní ofukovače
Rádía	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	6 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -2K0-
Rozvor	Kratší rozvor
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny - normální provedení
Sklopný stolek	Sklopný stolek na opěradle předního sedadla
Speciální nálepky/štítky	Bez speciálních nálepek a štítků
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifické symboly značek	Značka VW
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem

## Soupis výbavy vozidla

Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Příprava telefonu pro mobil s WLAN
Tlumení/odpružení podvozku	Odpružení/tlumení, standard
Topení a klimatizace	Climatronic, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Bez ukazatele stavu kapaliny
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Karosářské opatření pro zvýšené bezpečnostní opatření
Úroveň výbavy	Sportovně-komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Užitečné zatížení	Standardní užitečné zatížení
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 350"
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Bez vložky pro tankování nafty, bez fluorování (není odolný vůči RME)
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo , asférické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní osvětlení	Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení prostoru pro cestující / nákladního prostoru	Koncept vnitřního osvětlení standard v prostoru pro cestující/náklad
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant
Vorderachsgewicht	Váha přední nápravy Standard
Vyhřívání trysky ostřikovače	Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel

## Soupis výbavy vozidla

Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní boční okno vzadu na levé straně	Pevné boční okno v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující vlevo
Zadní boční okno vzadu na pravé straně	Pevné boční okno v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující vpravo
Zadní dveře / zadní kapota	Výklopná zád' s okenním otvorem
Zadní okno - sada	Zadní okno, vyhřívané
Zadní sedadla	Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezpeč. pás vpředu s elektrickým přepínačem
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním, vnitřním ovládním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro omezení rychlosti	Bez zařízení pro omezení rychlosti
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování rychlosti plus omezovač rychlosti
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Provedení osobní vozy
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"Cool & Find"
Ostatní	"Guide & Inform" Contract duration: 1 year
Ostatní	Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací
Ostatní	Baterie 380A (68 Ah)
Ostatní	Baterie/alternátor - standardní kapacita
Ostatní	bez dodatečného obutí
Ostatní	bez přístroje hasičiho
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Ostatní	Bez vnějšího přídavného těsnění
Ostatní	Germany

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel (3-spoke) w/ control for radio, multi-function display, and cell phone
Ostatní	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Park Assist and park distance control in front and rear, driver alert system and multi-function display "Plus"
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	Popis v základním provedení
Ostatní	prenasecí frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	provedení nekuracke
Ostatní	Provedení osobní vozy
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Šrouby kol Standard
Ostatní	Varianta základní výbava
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	Zakrytí zavazadlového prostoru
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	modra metaliza starlight - kód T5U

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	03. 10. 2024
Značení skel	NE

## 12. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	17. 06. 2019
Inzerovaný nájezd	129 955 km





GEBRAUCHTWAGEN  
OUTLET

Gebrauchtwagen Outlet NRW - [www.gebrauchtwagenoutlet.eu](http://www.gebrauchtwagenoutlet.eu)  
Glabbacher Str.467 Ecke Eduard Küsters Str.2 - 47805 Krefeld - Tel. (+49)2151-38733 33



Ihre Ansprechpartner

Stefan Müller  
☎ 02151-387 3337  
✉ [stefan.mueller@gebrauchtwagenoutlet.eu](mailto:stefan.mueller@gebrauchtwagenoutlet.eu)

Armin Hermes  
☎ 02151-387 3336  
✉ [armin.hermes@gebrauchtwagenoutlet.eu](mailto:armin.hermes@gebrauchtwagenoutlet.eu)

Manuel Peeters  
☎ 02151-387 3335  
✉ [manuel.peeters@gebrauchtwagenoutlet.eu](mailto:manuel.peeters@gebrauchtwagenoutlet.eu)

GEBRAUCHTWAGEN  
OUTLET

Gebrauchtwagen Outlet NRW - [www.gebrauchtwagenoutlet.eu](http://www.gebrauchtwagenoutlet.eu)  
Glabbacher Str.467 Ecke Eduard Küsters Str.2 - 47805 Krefeld - Tel. (+49)2151-38733 33

Záznam 2/2

Foto

Datum pořízení inzerátu

01. 07. 2019

Inzerovaný nájezd

129 955 km



GEBRAUCHTWAGEN  
OUTLET

Gebrauchtwagen Outlet NRW - [www.gebrauchtwagenoutlet.eu](http://www.gebrauchtwagenoutlet.eu)  
Glabbacher Str.467 Ecke Eduard Küsters Str.2 - 47805 Krefeld - Tel. (+49)2151-38733 33



Ihre Ansprechpartner

Stefan Müller  
☎ 02151-387 3337  
✉ [stefan.mueller@gebrauchtwagenoutlet.eu](mailto:stefan.mueller@gebrauchtwagenoutlet.eu)

Armin Hermes  
☎ 02151-387 3336  
✉ [armin.hermes@gebrauchtwagenoutlet.eu](mailto:armin.hermes@gebrauchtwagenoutlet.eu)

Manuel Peeters  
☎ 02151-387 3335  
✉ [manuel.peeters@gebrauchtwagenoutlet.eu](mailto:manuel.peeters@gebrauchtwagenoutlet.eu)

GEBRAUCHTWAGEN  
OUTLET

Gebrauchtwagen Outlet NRW - [www.gebrauchtwagenoutlet.eu](http://www.gebrauchtwagenoutlet.eu)  
Glabbacher Str.467 Ecke Eduard Küsters Str.2 - 47805 Krefeld - Tel. (+49)2151-38733 33

**Poznámka:** Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email [autotracer@cebia.cz](mailto:autotracer@cebia.cz).

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.