

INSPEKTIONSHECKLISTE

Garantievereinbarung Nr.:

Fahrzeughalter: (Name, Vorname) <u>Manje Holger</u>		Kilometerstand: (Gesamtlauflistung) <u>160.000km</u>	
Fahrzeug: (Hersteller / Typ) <u>VW Caddy</u>		Kennzeichen:	
Fahrzeugident. Nr.: <u>WV2ZZZ2KZG1X038781</u>			

Austausch

- Motoröl- und Ölfilterwechsel
- Zahnriemenwechsel
- Getriebeölwechsel
- Kraftstofffilterwechsel
- Luftfilterwechsel
- Pollenfilter- / Innenraumfilterwechsel
- Bremsflüssigkeitswechsel
- Klimaanlage: Kältemittelwechsel / -füllung
- Zündkerzen- / Glühkerzenwechsel
- Keilrippenriemenwechsel

Arbeiten durchgeführt

- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein

Tür neu

Kontrolle / Wartung

- Motorprüfung auf Dichtigkeit
- Keilriemen und Zahnriemen Sichtprüfung
- Kraftstoffanlage Sichtprüfung (Leitungen / Behälter / Schläuche)
- Getriebe (Flüssigkeitsstand)
- Kupplung und Kupplungsspiel prüfen
- Kühlsystem (Flüssigkeitsstand / Dichtigkeit / Frostschutz)
- Einspritzanlage Sichtprüfung (Schläuche / Behälter)
- Bremsen (Funktionsprüfung / Verschleiß prüfen)
- Lenkung / Servolenkung (Funktionsprüfung / Lenkspiel / Flüssigkeitsstand)
- Abgasanlage Zustandsprüfung (Halterungen / Dichtigkeit)
- Elektrische Anlage (Funktionen / Einstellungen)
- Schiebedach / Panoramadach (Funktion / Führungsschienen reinigen und schmieren)
- Klimaanlage (Flüssigkeitsstand / Funktion / Dichtigkeit)
- Kraftübertragungswellen (Antriebswellen / Manschetten / Radlagerspiel)
- Bereifung (Reifendruck / Profiltiefe, inkl. Reserverad)
- Beleuchtung / Signalanlagen prüfen (ggf. Scheinwerfer einstellen)
- Scheibenwischer, -waschanlage (ggf. auch Scheinwerferreinigung) prüfen
- Sicherheitsgurte (Funktionsprüfung)
- Schlösser, Fangbänder, Verschlüsse und Scharniere prüfen (ggf. schmieren)
- Verbandskasten (Verfallsdatum prüfen)
- Gasprüfung (LPG/CNG): Halterungen, Schläuche, Ventile (Dichtigkeit, Funktion, Korrosion)
- Probefahrt

in Ordnung

- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein
- ja nein

Bemerkungen:

Ort, Datum <u>Mül 02.02.24</u>	Nächster Service fällig:
Unterschrift + Stempel der Werkstatt AKSA Autopark GmbH Mülgastr. 112 41199 Mönchengladbach 02166 - 9704646	Datum: <u>02-2025</u> Kilometerstand: <u>175.000km</u> (je nachdem, was zuerst eintritt)

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO

(1) Fz.-Ident-Nr.: WV2ZZZ2KZGX038781	(5) Fz.-Art: M1AC	Fz.z.Pers.bef.b. 8 S	Bericht-Nr.: X175527417
(2) Amtl. Kennz.: D OHNE	Aufbau-Art: Kombilimousine	ZGM: 2255	Expresscode: W6w7#Pa2
(3) Prüfdatum: 02.02.2024 / 11:48	Hersteller: 0603	VOLKSWAGEN-VW	Kennnummer: E0806001
(3) Prüfort: Mönchengladbach	Fz.-Typ: BSZ00023	2K	U-Stelle: 27777CE
(4) Laufleistung abgel.: 160211 km	Erstzul.: 11/2015 abgemeldet	letzte HU: 02/2022	Auftrag: 20059W

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die HU-Plakette wird durch die Zulassungsbehörde angebracht. Die nächste HU ist fällig im Februar 2026.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Kraft [daN]				Achsannteil [%]			Ergebnis
	Ref.Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	Ist	Min		
1. Achse	257	320	253	37,5	74,2	46,2	i.O	
2. Achse	397	323	275	112,6	25,8	23,8	i.O	

Feststellbremsanlage:	Links		Rechts	
	Abbremsung: 26 %	2. Achse	316	262

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
durch Zulassungsbehörde
 (8) nächste HU:
Februar 2026

(9) Ihr Prüfenieur
 Dipl.-Ing. (FH) Axel Schaaf

(Signature)
 E0806001

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung (keine Rechnung/Quittung)

Entgelt Fahrzeuguntersuchung: **150,00 EUR**
 Endsumme **150,00 EUR**

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
 USt-Id Nr.: DE162499068
 Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIIa StVZO. (Version 4.24.4.3)

Anhang : Abgasmesswerte

Die Messung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (asanetwork)

-> Handeingabe

Bedienereführung: AVL DiTEST GmbH DSS AU-DE - Version: V6.8 LF6 06/2023 - Stand: I/2022

02.02.2024 11:41:16

AU-Messgerät: AVL DiTEST GmbH AVL Counter Standalone WT - SN: 32718 - Version: V3.2 06/2022

Auslesegerät: AVL DiTEST GmbH AVL VCI 1000 - SN: 1D9XAID - Version: V3.9 06/2020

	Einheit	Min.	Max.	Ist	
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie :					#i. O.
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose					i.O. #i. O.
Status Kontrollleuchte Motordiagnose					i.O. i. O.
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose					i.O. #i. O.
Funktionsprüfung OBD					
-Prüfbereitschaft					
-Unterstützt				111011101011	
-Gesetzt				000011101011	
				Nicht alle Systemtests durchgeführt	n. i. O.
-Fehlerspeicher					
-Anzahl der abgasrelevanten Fehler				0	i. O.
Konditionierung					
Motortemperatur	°C	20		38	i. O.
Anzahl Reinigungsgasstöße		0			i. O.
Drehzahl Reinigungsgasstöße	1/min	3000			i. O.
Abgasmessung					
-Stabilisierung	1/min	600	980	860	i. O.
-Drehzahlanhebung	1/min	1860		1910	i. O.
-Beruhigung	1/min	600	980	850	i. O.
-Messung 1					
-Leerlaufdrehzahl	1/min	600	980	850	i. O.
-Partikel	1/cm3			400	
Arith. Mittelwert Partikelanzahl	1/cm3		250000	400	i. O.
Ergebnis					
Funktionsprüfung OBD					i.O.
Funktionsprüfung Abgas					i.O.
Gesamtergebnis					BESTANDEN