

Historie vozidla



Data vozidla

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Ident. č. vozidla | TMBEM6NH5F4542837 |
| Datum prodeje: | 2015-03-23 |
| Příští HK (hlavní kontrola) | 2024-04 |
| Příští EK (emisní kontrola) | 2024-04 |
| Typ | NH13F4 |

Historie

Zobraz záznamů

100 ▼



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2022-04-26Stav km:
90416Č. zakázky:
82298Č. faktury.:
102848

Pracovní pozice

| # | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket |
|---|----------|-------------------------|--------|------|-------------|-------|
| 1 | 44052004 | Kolo kompletni d+n | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 46532050 | Kotouce brzd zadni d+n | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 46502050 | Kotouce brzd predni d+n | - | 0000 | | 0 |

Položka dílů

| # | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
|---|-------------------|---|----------|----------|-----|----|-------------|-------|
| 1 | TÜV NORD 01-01 | Hauptuntersuchung Tüv Nord ab 1-1-2 | 1.00 | | OWN | | 0 | 0 |
| 2 | ZZZAKTMAL2 | AKTIONMAL2 | 1.00 | | OWN | 00 | 0 | 0 |
| 3 | 6R0615301C | kotouc brzdovy (vetrany) | 2.00 | C | OWN | 02 | 0 | 0 |
| 4 | N 10648301 | Sroub | 4.00 | C | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 5 | 1S0698151D | 1 sada brzdových destiček pro kotoučovou brzdu | 1.00 | C | OWN | 02 | 0 | 0 |
| 6 | 2Q0615601H | brzdovy kotouc | 2.00 | C | OWN | 02 | 0 | 0 |
| 7 | 5K0698451E | 1 sada brzdových destiček pro kotoučovou brzdu | 1.00 | C | OWN | 02 | 0 | 0 |
| 8 | WHT010085 | sroub s sestihranou hlavou s s podlozkou samojistici | 4.00 | C | OWN | 01 | 0 | 0 |



KOPIE ZOBRAZENÍ

| # | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
|---|------------|--|----------|----------|-----|----|-------------|-------|
| 9 | N 90740302 | sroub s valcovou hlavou s vnitřním sestihranem (kombi) | 4.00 | C | OWN | 01 | 0 | 0 |

Faktura

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

přijetí:

74740

65743

92492

2020-04-20

Položka dílů

| # | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
|---|--------|---|----------|----------|-----|----|-------------|-------|
| 1 | HU TÜV | Hauptuntersuchung NORD 1 TÜV Nord ab 01.01 | 1.00 | | OWN | | 0 | 0 |



KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-11-06Stav km:
53583Č. zakázky:
54184Č. faktury.:
85332

Pracovní pozice

| # | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket |
|---|----------|--------------------|--------|------|-------------|-------|
| 1 | 44052004 | Kolo kompletní d+n | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 44405550 | Pneu vymenit | - | 0000 | | 0 |

Položka dílů

| # | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
|---|----------------|------------------|----------|-------------|-----|----|----------------|-------|
| 1 | ZTW186605TPWTO | REIFEN | 1.00 | C | OWN | 41 | 0 | 0 |
| 2 | 084140B | VENTIL | 1.00 | | 6 | | 0 | 0 |
| 3 | 0000 | AUSGLEICHGEWICHT | 1.00 | | 6 | | 0 | 0 |

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-04-30Stav km:
46260Č. zakázky:
50401Č. faktury.:
82588

Pracovní pozice

| # | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket |
|---|-------------|--|--------|------|----------------|-------|
| 1 | HU TÜV N | Hauptuntersuchung TÜV Nord ab 01.01 | - | 0000 | | 0 |

**Digitální
servisní plán****Termín
přijetí:**
2017-06-23**Stav km:**
32174**Č. zakázky.:**
44515**Potvrzení
servisních
úkonů:**
Prohlídka**Dodatečné práce**

| # | Číslo | Popis |
|---|----------|-------------------------|
| 1 | 85185550 | Filtr prachovy a pylovy |



Faktura ▼

Termín
přijetí:
2017-06-21Stav km:
32174Č. zakázky:
44515Č. faktury.:
78845Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

| # | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket |
|---|----------|---------------------------------|--------|------|-------------|-------|
| 1 | 01220000 | Dialogovy příjem proveden . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01340000 | Prohlídka . | X | 0000 | | 0 |
| 3 | 85185550 | Filtr prachovy a pylovy vymenit | - | 0000 | | 0 |

Položka dílů

| # | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
|---|-----------|---|----------|----------|-----|----|-------------|-------|
| 1 | OEL007 | LONGLIFE OEL III 5W30 IN LITER VW | 0.30 | | OWN | | 0 | 0 |
| 2 | 6R0819653 | Vložka filtru s filtrovaním a škodlivin | 1.00 | C | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 3 | G 013DS | KUEHLZUSAT | 0.10 | C | OWN | 02 | 0 | 0 |

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2016-12-02Stav km:
23957Č. zakázky.:
40513Potvrzení
servisních
úkonů:
Servis
vymeny oleje
(promenlivy)



Faktura ▼

Termín
přijetí:
2016-12-01Stav km:
23957Č. zakázky:
40513Č. faktury.:
76229Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

| # | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket |
|---|----------|------------------------------------|--------|------|-------------|-------|
| 1 | 01220000 | Dialogovy příjem proveden . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01140000 | Servis výmeny oleje (proměnlivý) . | X | 0000 | | 0 |

Položka dílů

| # | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
|---|------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|----|-------------|-------|
| 1 | OEL007 | LONGLIFE OEL III 5W30 IN LITER VW | 3.90 | | OWN | | 0 | 0 |
| 2 | 03C115561H | filtr olejový | 1.00 | C | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 3 | N 90813202 | Sroub | 1.00 | C | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 4 | G 013DS | KUEHLMITTE | 0.30 | C | OWN | 02 | 0 | 0 |
| 5 | 3333 | WASCHANLAGENZUSATZ IN LITER | 2.50 | | 6 | | 0 | 0 |



Digitální
servisní plán
▼

Termín
přijetí:
2015-04-16

Stav km:
6

Č. zakázky.:
28355

Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka
predprodejní

| # | | |
|---|-------|------------------------|
| 1 | Popis | Prohlídka predprodejní |
| 2 | Pozn. | |

Zobrazuji 1 až 9 z celkem 9 záznamů

Předchozí

1

Další