


SIMPLY CLEVER


SKODA



Serviceplan



Fahrzeugdaten

<p>Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)</p> <p>Fahrzeugtyp</p> <p>Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben</p> <p>Teilweise Fahrzeugbeschreibung</p>	<p>TMBAM6NH1D4036434 CBZA</p> <p>NH33F4 RAPID AMB</p> <p>L9Q LF8H-4K4K EQ 63KW CBZA</p> <p>EOA 1D0 5SJ 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA</p> <p>1N2 1NJ H2U 4UF 4R2 3NZ 4QU 4X3</p> <p>4A3 8L5 JOS Q16 8GU 9AK 8RL</p> <p>7Q0 8DR 8QD 8X0 4K3 B01 7MJ QNO</p> <p>3L3 9P3 Q1A 7X1 9W0 8WB 3GA</p> <p>7AA G45 L37 7P0 FOA</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}:</p> <table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>13</td> </tr> </table> <p><i>K. Genuwald</i></p> <p>Stempel u. Unterschrift des Verkäufers</p> <p>Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut wurde.</p> <p></p> <p>Autohaus Grzenkowski Hauptstraße 16 - 13127 Berlin Telefon: 030/473 111 57 Telefax: 030/47 427 13 Skoda-Vertragshändler Hdl.-Nr. 65 356 20</p> <p>Unterschrift des Kunden</p>	2	7	0	6	13
2	7	0	6	13			
<p>Betriebsgewicht (in kg)</p> <p>Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert</p> <p>CO₂ - kombiniert (in g/km)</p>							

^{a)} Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Vorw

Die Be

Im Servicepl
Sachmänge
Herstellers)

Aufgrund d
standsetzu
die geeigne
das geeigne

Diese Dater
len Jahren
plan inform
muss.

In den einzi
die durchge
der vorgest
raussetzun

Aus diesen
ten ist dies

Verw

In diesem
durchführ

Service-Nachweis

Datum: 03.06.15

km-Stand: 14762

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchgeführt

ja nein



ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

TMB: AM6NH1D4036434

2467548

SAD 51968301 Stand: 01/2014

Service durchgeführt von:



Autohaus Grzenkowski

Hauptstr.16 13127 Berlin

Tel.: 030/47411157/58

email: info.gf@skodapartner.de

Hdl.-Nr. 6535620

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

06/16

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 13.06.2018

km-Stand: 31084

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

HalDEX-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchgeführt

ja nein



SKODA

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: AM6NH/04036 434

1/2.581.255

SAD51961201 Stand: 05/2017

Service durchgeführt von:



Autohaus Grzenkowski

Hauptstr. 16 13127 Berlin

Tel.: 030/47411157/58

email: info.gf@skodapartner.de

Hdl.-Nr. 6535620

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 06/2020

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 19.

Service-Nachweis

Datum:

04.07.2019

km-Stand:

31955

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischem Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchge-
führt

ja nein

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**



SKODA

TMB: AM6NH1D4036434

1/3.158.887

SAD51961201 Stand 03/2019

JS

Service durchgeführt von:



Autohaus Grzenkowski

Hauptstr. 16 13127 Berlin

Tel.: 030/47411157/58

email: info.g@skodapartner.de

Hdl.-Nr. 6535020

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

06 / 2020

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 21.

Service-Nachweis

Datum:

02.07.2020

km-Stand:

50934

Service-Ereignis

Durchgeführt

ja nein

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: AM6NH1D 4033434

1/3.753.212

SAD5196120



Service durchgeführt von:

Autohaus Grzenkowski
Hauptstr.16 13127 Berlin
Tel.: 030/47411157.58
email: info.gi@skodapartner.de
Hdl.-Nr. 6535620

Stempel des Fachbetriebs

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 23.

Service-Nachweis

Datum: 6.09.2022

km-Stand: 97300

Service-Ereignis

Durchgeführt

ja nein

Mobilitätsgarantie^{a)}

ASB-Autoservice
 Bitterfelder Str. 23
 12681 Berlin
 Tel. 0182 43 204 63

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Ölwechsel-Service
 Inspektion
 mit Ölwechsel
 mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
 Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}
 Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel
 Zündkerzenwechsel
 Luftfiltereinsatzwechsel
 Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
 Zahnriemenwechsel
 Zahnriemen-Spannrollenwechsel
 Haldex-Kupplung: Ölwechsel
 Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von:

ASB-Autoservice
 Bitterfelder Str. 23
 12681 Berlin
 Tel. 0182 43 204 63

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 09.12.24

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 25.

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die einer Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.




Abb. 8 Karosserie



	Ja	Nein
Mängel festgestellt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung der Reparatur	oder festgestellten Mängel:	
<i>Leichte Kratzer</i>		
<i>unter Boden, neu korrosiv.</i>		
Kontrolle durchgeführt von:		
ASB-Autoservice Bitterfelder Str. 23 12681 Berlin Tel. 0162 43 204 63 Stempel des Fachbetriebs		
Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.		
Unterschrift des Kunden		

Service-Nachweis

Datum: 28.07.23

km-Stand: 114 499

Service-Ereignis

Durchgeführt

ja nein

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Mobilitätsgarantie^{a)}
Seuerkette ersetzt
[Signature]
Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von:



Elite Cars Berlin UG
Buchholzer Str. 60
13156 Berlin
Mobil: 0173 - 64 39 767
Tel.: 030 - 47 48 62 82
Fax: 030 - 47 48 62 83
info@elitecars-berlin.de
www.elitecars-berlin.de

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 27.