

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8056025299
Datum aktivace kuponu:	28. 11. 2024 15:49:35
Platnost do:	28. 12. 2024 15:49:35

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
TMBAM6NH1D4036434

✓ kontrolní číslice je v pořádku



Tovární značka
ŠKODA

Model
RAPID

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
63 kW

Objem
1197 ccm

Datum výroby
04. 06. 2013

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájedu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	červen	0 km	Vozidlo vyrobeno
			<p>Datum výroby vozidla: 04. 06. 2013</p> <p>Stáří vozidla: 11 let 5 měsíců</p> <p>Barva vozidla: Cappuccino Beige Metallic - kód 4K</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>
2015	červen	15 000 km	Záznam tachometru
2016	červen	21 000 km	Záznam tachometru
2017	červenec	27 000 km	Záznam tachometru
2018	červen	31 000 km	Záznam tachometru
2019	červenec	32 000 km	Záznam tachometru
2020	červenec	51 000 km	Záznam tachometru
2022	září	97 500 km	Záznam tachometru
2023	červenec	114 500 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 28. 11. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 28. 11. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 11. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 11. 2024
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Rapid
Označení modelu	RAPID Ambit 63/1.2 5-s
Modelový rok	2013
Datum výroby	04.06.2013
Datum prodeje	25.06.2013
Kód barvy	4K
Barva	Cappuccino Beige Metallic
Kód barvy střechy	4K
Barva střechy	Cappuccino Beige Metallic
Kód převodovky	LGQ
Kód motoru	CBZA
Objem ccm	1197
Objem(l)	1,20
Výkon(kW)	63
Počet válců	4
Země	Země typové zkoušky Německo
Iso název země	Německo
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NH33F4
Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Vestavba audio přípojky
Agregát	4-vál. zážehový motor 1,2L Agregát: 03F.B
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce

Soupis výbavy vozidla

Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Sřešní anténa + anténa v okně
Baterie	Baterie 320A (59Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Bez dekoračního obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
Držák na brýle	Držák na brýle
Držák nápojů	Držák nápojů ve střední konzoli
Dveře	4-dvěřové provedení
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis, EU5 plus
Generátory	Alternátor 140A
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky - komfortní
Hlavní světlomety	Dvoukomorové světlomety s integrovaným dálkovým světlem, pravostranný provoz
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 37

Soupis výbavy vozidla

Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "2" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Chladicí box	Chlazená schránka
Chladivo	Chladivo R134a
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Bez chromového paketu
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)
Klíček s osvětlením	Klíček pro centrální zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk ocelový 6J x 15 ET 38
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	Bez kontroly opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryt motoru	S krytem motoru
Kryty kol	Zakrytí kola
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárníčky a výstraž. trojúhelníku
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madla dveří	Madla dveří-pochromovaná (hladká)
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z plastu
Make-up zrcátka vlevo	Bez make-up zrcátka vlevo
Make-up zrcátka vpravo	Make-up zrcátka vpravo
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlometry
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní - provedení 5
Motory	4-vál. zážehový motor 1,2 L/ 63 KW TFSI Agregát: TW0/TP1
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče

Soupis výbavy vozidla

Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Popis v základním provedení
Nárazník	Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Bez nářadí a zvedáku vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Odkládací kapsy vzadu ve dveřích	S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací schránka	S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami v barvě vozu
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru
Osvětlení prostoru řidiče	Dvě vnitřní světla, kontaktní spínače ve dveřích
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Bez ovladačů
Ovládání oken	Elektrické ovládání předních oken, zadní mechanicky
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
Palivová nádrž - zpracování	Palivová nádrž se zvláštní úpravou materiálu (fluor.)
Palivový systém	Benzínový palivový systém - přímý vstřík FSI
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 3
Pneumatiky	Pneumatiky 185/60 R15 84H
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd

Soupis výbavy vozidla

Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru, oboustranný (guma/látka)
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
Provedení vozu	Sériové vozidlo
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Sít v zavazadlovém prostoru
Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	5-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přívod vzduchu / ofukovače	Standardní ofukovače
Rádía	Rádio
Reproduktory	6 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Bez rezervního kola
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -605-
Řídící kódy	Řízení Eurovan
Řízení	Řízení s posilovačem, elektro/hydraul.
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny - normální provedení
Sloupek řízení	Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů-NĚMECKO, zvláštní díly
Specifické symboly značek	Značka ŠKODA
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení

Soupis výbavy vozidla

Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení
Sprej na opravu pneumatik	Set na opravu pneumatiky
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostříkovačem a cyklovačem
Stropní madla	Sklopná stropní madla
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Stupňovitá zád'
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Bez ukazatele stavu kapaliny
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Přídavné karosářské opatření
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 200"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací schránka v kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko

Soupis výbavy vozidla

Volant	Volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní dveře / zadní kapota	Výklopná zád s okenním otvorem
Zadní náprava	Zadní náprava "standard"
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, při nehodě elektricky napínaný, výškově nastavitelný
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky z koženky
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zapalovač cigaret	Bez zapalovače cigaret
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsa na zadní straně sedačky
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	"CLIMATRONIC" - air conditioning with electronic regulation and combifilter
Ostatní	Alcantara/leather combination
Ostatní	Emotion Paket
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	ESC PLUS incl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, HHC and tyre pressure monitoring

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	10. 08. 2024	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Cappuccino Beige Metallic - kód 4K

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	28. 11. 2024
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.