

Kompletní potvrzení**Data vozidla**

VIN	TMBJJ9NP7J7561168
Označení typu	SUP.COM GrtL&K TD140/2.OA7F
Datum prodeje	2018-02-01

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2024-05-13
Stav km	180184 km
Číslo zakázky	312781
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2023-09-18
Stav km	153004 km
Číslo zakázky	315317-00
MOB: 1/5.730.525	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Strecha posuvna ✓ Odtok vody ✓ Olej převodovy ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-09-12
Stav km	112300 km
Číslo zakázky	216416-00
Mob.Nr.:1/5.159.529	
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cistic paliva vznětového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-10-15
Stav km	74041 km
Číslo zakázky	121244-00
1/4.464.195	
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Strecha posuvná ✓ Odtok vody ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Rozsireny rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2021-03-11
Stav km	49381 km
Aktion 23CU Motorsteuergerät	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2020-10-16
Stav km	42339 km
Číslo zakázky	023650-00
Mob.Nr.:1/3.760.449	
Verbandskasten Ablaufdatum 11.2021	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2019-10-15
Stav km	13476 km
Číslo zakázky	925535-00
MOB 1/3.223.530	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Odtok vody
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2018-01-23
Stav km	10 km
Číslo zakázky	819168
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)