

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7670781542
Datum aktivace kuponu:	07. 01. 2025 08:05:52
Platnost do:	06. 02. 2025 08:05:52

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

### 1. Základní údaje o vozidle

VIN  
TMBEM6NH2F4553584

✔ kontrolní číslice je v pořádku



Tovární značka  
ŠKODA

Model  
RAPID

Typ karoserie  
hatchback

Druh vozidla  
osobní

Palivo  
benzín

Výkon  
63 kW

Objem  
1197 ccm

Datum výroby  
28. 04. 2015

Datum 1. registrace  
11. 05. 2015


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.









### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
<b>2015</b>	duben	0 km	Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:	28. 04. 2015	
	Stáří vozidla:	9 let 8 měsíců	
	Barva vozidla:	Vnější barva	
	Vyrobeno pro trh:	Česko	
	Strana řízení:	levostranné	
	květen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:	11. 05. 2015	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	11. 05. 2015	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:	Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:	Nové	
	Barva vozu při přihlášení:	MODRÁ	
	květen	 Česko	Vystavení technického průkazu
<b>2016</b>	červen	17 000 km	 Česko Evidenční kontrola
	Datum kontroly:	10. 06. 2016	
	Číslo protokolu:	CZ-3810-16-06-0585	
	červen	17 000 km	 Česko Evidenční kontrola
	Datum kontroly:	20. 06. 2016	
	Číslo protokolu:	CZ-3810-16-06-1030	
	srpen	19 500 km	 Česko Záznam tachometru
<b>2017</b>	květen	24 000 km	 Česko Záznam tachometru
<b>2018</b>	květen	29 000 km	 Česko Záznam tachometru
	říjen	31 000 km	 Česko Záznam tachometru

**2019**

květen

34 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

06. 05. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3827-19-05-0221

květen

34 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

06. 05. 2019

Číslo protokolu:

CZ-580610-19-05-0006

říjen

36 500 km

 Česko

Záznam tachometru

**2020**

květen

41 000 km

 Česko

Záznam tachometru

**2021**

duben

46 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

29. 04. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3827-21-04-1449

duben

46 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

29. 04. 2021

Číslo protokolu:

CZ-580610-21-04-0053

listopad

50 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2023

březen	61 000 km	 Česko	Záznam tachometru
duben	62 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	25. 04. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3827-23-04-1232

duben	62 500 km	 Česko	Měření emisí
-------	-----------	---	--------------

Datum kontroly:	25. 04. 2023
Číslo protokolu:	CZ-580601-23-04-0385

#### 4. Kontrola poškození

### Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

**Upozornění:** Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 07. 01. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 07. 01. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 01. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 01. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).



## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

**Vozidlo** SKODA RAPID(NH13F4 WAF WAH YAF) 1.2 TSI 63kW Ambition Fresh Spaceback

**Motor** CBZA; 1 197 ccm; 1,20 L; 63 kW

**Palivo** benzín

**Spotřeba l/100km** 6,5 / 4,4 / 5,1

**Převodovka** MFX; manuální; 5 převodových stupňů

### Standardní vybavení

#### Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech a na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2

System řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

#### Funkčnost

12v zásuvka vpředu

**Standardní vybavení**

2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3

Anténa

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken, včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,769:1 první převodový stupeň (poměr), 1,955:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,281:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,927:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,740:1 pátý převodový stupeň (poměr), 3,182:1 zpětný převodový stupeň (poměr), typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Stěrače:

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

**Komfort**

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

**Standardní vybavení**

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

**Exteriér**

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

**Sedadla/potahy sedadel**

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

**Interiér**

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky a kůže

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

**Ostatní**

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

**Volitelná výbava****Funkčnost**

**Volitelná výbava**

Bez označení motorizace

**Rezervy**

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné)

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	<a href="#">Více info</a>
havárie / motor	09. 11. 2019	<a href="#">Více info</a>
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	<a href="#">Více info</a>
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Vnější barva
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	07. 01. 2025
Značení skel	NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AB HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	11.05.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	11.05.2015
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	RAPID
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	CBZ
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	63.00
Při otáčkách (ot/min)	4 800
Zdvihový objem (ccm)	1 197
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	180
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 610
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 610

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

## Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 304
Šířka celková (mm)	1 706
Výška celková (mm)	1 459
Rozvor (mm)	2 589
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	820/820
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	820/820
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	900/900
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	570/570
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2 510/2 510
Ráfky náprava 1	5JX14 ET35
Pneumatiky náprava 1	5JX14 ET35; 175/70 R14 84T
Ráfky náprava 2	5JX14 ET35
Pneumatiky náprava 2	5JX14 ET35; 175/70 R14 84T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	3 600
Hluk za jízdy (db)	71.0
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6.5/4.4/5.1
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X] CO2: 151/103/119 g/km ROZCHOD: 1 441/1 478 #D.2: NH; ABCBZA; NFM5FM52T106STN0P0SK #V.9b: 630/2012J; EURO 5 Variabilní provedení vozidla: #N: +26 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1500 mm Náprava 1: max.1463 mm #20-21: 185/60 R15 84T 6Jx15 ET38; 215/40 R17 87T 7Jx17 ET46; 215/45 R16 86T 7Jx16 ET46 #12: max 4427 #14: max 1471 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	119

## 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

---

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.