

Seznam údržby

SKODA



Číslo zakázky 359236	Prodejní typ NH13F4	Registrační značka 4AS8148	Registrace 2015-05-07
VIN TMBEM6NH2F4553584	MKB (Kód mot.) CBZA	Stav kilometrů 23857	Servisní poradce
Prodejní typ RAPID SPB AMB TS63/1 2	GKB (Kód přev.) MFX	Modelový rok 2015	Datum 2017-5-3

Prohlídka s výměnou oleje (pevná)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstra- něno
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ukazatel servisních intervalů: překódování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prachový a pylový filtr: Vyčištění pouzdra a výměna vložky filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v rezervním kole nebo úplnost (utěšňovací prostředek, kompresor) havarijní soupravy a datum použitelnosti utěšňovacího prostředku <input type="text"/> : kontrola a zaznamenání data	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstra- něno
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, potkávací světla, dálková světla, mlhové světlomety, ukazatele směru jízdy, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstra- něno
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: Vizuální kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Přední a zadní brzdové obložení: kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky	v poř. provedeno	odstra- něno
------------	---------------------	-----------------

		v poř./provedeno	není v poř.	
	Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
	Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motorový olej: naplnění; (po naplnění příp. doplnit až ke značce max.), norma VW 502 00 Množství náplně 3,9 litru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hladina brzdové kapaliny, v závislosti na opotřebení obložení: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Závěrečné práce		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
	Provedení zkušební jízdy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vyplnění přívěsku na zrcátka a zavěšení na vnitřní zrcátko - platí jen pro některé země.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Proveďte záznam do DSP (Digitální servisní plán).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⊕ = Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování

👁️ = Vizuální kontrola


v poř./provedeno = v pořádku

není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy


odstraněno =

Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě



Datum/podpis (provádějící pracovník)


ADIV, spol. s r.o.
 Tešínská 3007/91
 746 01 Opava 1
 Tel.: 553 623 123
 www.adiv.cz

Datum/podpis (výstupní kontrola)



Seznam údržby




Číslo zakázky 379186	Prodejní typ NH13F4	Registrační značka 4AS8148	Registrace 2015-05-07
VIN TMBEM6NH2F4553584	MKB (Kód mot.) CBZA	Stav kilometrů 28919	Servisní poradce
Prodejní typ RAPID SPB AMB TS63/1.2	GKB (Kód přev.) MFX	Modelový rok 2015	Datum 2018-5-15

Prohlídka s výměnou oleje (pevná)



Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Světla ve vnitřním prostoru v podhledu střechy, osvětlení zavazadlového prostoru a přihrádky v přístrojové desce: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ukazatel servisních intervalů: překódování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače / ostřikovače: kontrola funkce a nastavení ostřikovacích trysek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="12/19"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v rezervním kole nebo úplnost (utěšňovací prostředek, kompresor) havarijní soupravy a datum použitelnosti utěšňovacího prostředku <input type="text" value="3,1"/> : kontrola a zaznamenání data	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, potkávací světla, dálková světla, mlhové světlomety, ukazatele směru jízdy, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karoserie uvnitř a vně: vizuální kontrola koroze při otevřených dveřích a kapotách	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vyčištění zadních bubnových brzd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Motor a součásti v motorovém prostoru (odspodu): vizuální kontrola netěsností, opotřebení a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Přední a zadní brzdové obložení: kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brzdová kapalina: výměna ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kulové klouby: vizuální kontrola těsnících manžet na netěsnosti a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hlavice spojovacích tyčí: Kontrola vůle, připevnění a těsnících manžet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Převodovka, rozvodovka a manžety kloubů: Vizuální kontrola netěsnosti a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Výfukový systém: Vizuální kontrola netěsností, připevnění a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spodek vozidla: vizuální kontrola poškození a upevnění ochrany spodku vozidla, obložení prahů, vedení, zátek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
	Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
	Vodní kanál: kontrola znečištění Čištění je v rámci opravy za zvláštní úhradu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Upevnění a funkce zajišťovacího háku kapoty motoru: kontrola a promazání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motor a součásti v motorovém prostoru (shora): vizuální kontrola na netěsnosti, opotřebení a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Chladicí systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny / požadovaná hodnota -25 °C (arktické země -36 °C), zaznamenání skutečné hodnoty: <input type="text" value="-28"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stěrače a ostřikovače: kontrola hladiny kapaliny a mrazuvzdornosti; doplnění kapaliny (pouze na přání zákazníka)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motorový olej: naplnění; (po naplnění příp. doplnit až ke značce max.), norma VW 502 00 Množství náplně 3,9 litru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Klínový žebrovaný řemen: kontrola stavu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Závěrečné práce		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
	Nastavení světlometů: Kontrola, příp. seřízení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zkušební jízda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vyplnění závěsky na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - platí jen pro některé země.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provedení záznamu do DSP (Digitální servisní plán).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování

☉ = Vizuální kontrola

v poř./provedeno = v pořádku není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy odstraněno = Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

15. 5 2018

Datum/podpis (provádějící pracovník)

Datum/podpis (výstupní kontrola)



Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBEM6NH2F4553584
Označení typu	RAPID SPB AMB TS63/1.2 M5F
Datum prodeje	2015-05-07

Navazující záruka

Ukončení smlouvy	2019-05-06
Stav km	60000 KM

Prohlídka s výmenou oleje (pevna)

Datum	2019-05-03
Stav km	34335 km
Číslo zakázky	397416
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Svíčka zapalovací
Provedeno	ADIV, spol. s r.o. Tesínska 3007/91 746 01 Opava Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



ŠKODA

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBEM6NH2F4553584
Označení typu	RAPID SPB AMB TS63/1.2 MSF
Datum prodeje	2015-05-07

Prohlídka s výměnou oleje (pevna)

Datum	2020-05-13
Stav km	40774 km
Číslo zakázky	417100
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	ADIV, spol. s r.o. Tesínska 3007/91 746 01 Opava Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBEM6NH2F4553584
Označení typu	RAPID SPB AMB TS63/1.2 M5F
Datum prodeje	2015-05-07

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2023-03-17
Stav km	61034 km
Číslo zakázky	476551
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Svíčka zapalovací <input checked="" type="checkbox"/> Buben brzdy <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	ADIV, spol. s r.o. Tesínska 3007/91 746 01 Opava Česko
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)