

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5182521095
Datum aktivace kuponu:	27. 01. 2025 12:13:42
Platnost do:	26. 02. 2025 12:13:42

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBAF73TXF9022710

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
SUPERB

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
125 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
15. 09. 2014

Datum 1. registrace
15. 10. 2014

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.









Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.



Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	září	0 km	září
			Vozidlo vyrobeno
			<p>Datum výroby vozidla: 15. 09. 2014</p> <p>Stáří vozidla: 10 let 4 měsíce</p> <p>Barva vozidla: black-magic-perletovy efekt - kód F9R</p> <p>Vyrobeno pro trh: Česko</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>
	říjen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
			<p>Datum přihlášení vozidla: 15. 10. 2014</p> <p>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 15. 10. 2014</p> <p>Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc</p> <p>Přihlášeno jako: Nové</p> <p>Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ</p>
	říjen	 Česko	Vystavení technického průkazu
2015	srpen	18 500 km	 Česko
	září	20 000 km	 Česko
			Poškození
			Záznam tachometru
2016	srpen	40 000 km	
	září	41 000 km	 Česko
			Servisní záznam
			Záznam tachometru
2017	únor	51 000 km	 Česko
	březen	53 000 km	 Česko
	duben	54 500 km	
	srpen	60 500 km	 Česko
			Záznam tachometru
			Poškození
			Záznam tachometru

2018




leden	71 000 km		Záznam tachometru
červenec	85 000 km	 Česko	Poškození
září	84 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 25. 09. 2018
Číslo protokolu: CZ-3840-18-09-0442

září	84 500 km	 Česko	Měření emisí
------	-----------	---	--------------




Datum kontroly: 25. 09. 2018
Číslo protokolu: CZ-580719-18-09-0015

2019

leden	91 000 km		Záznam tachometru
červenec		 Česko	Poškození
červenec	101 500 km		Záznam tachometru
srpen	101 500 km	 Česko	Záznam tachometru
říjen	104 500 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 04. 10. 2019
Číslo protokolu: CZ-3814-19-10-0396



2020





leden	108 500 km	 Česko	Záznam tachometru
květen	115 500 km	 Česko	Záznam tachometru
září	120 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 01. 09. 2020
Číslo protokolu: CZ-3853-20-09-0010

září	120 500 km	 Česko	Měření emisí
------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 01. 09. 2020
Číslo protokolu: CZ-480344-20-09-0008





2021	leden	127 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	říjen	142 000 km	 Česko	Záznam tachometru

2022	leden	147 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	červen	135 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	srpen	153 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	srpen	153 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	24. 08. 2022
Číslo protokolu:	CZ-3834-22-08-1220

srpen	153 500 km	 Česko	Měření emisí
-------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	24. 08. 2022
Číslo protokolu:	CZ-480764-22-08-0612

2023	leden	160 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	červen	166 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	říjen	171 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	prosinec	173 500 km	 Česko	Záznam tachometru

2024	červen	177 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	srpen	178 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	22. 08. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3834-24-08-1059

srpen	178 500 km	 Česko	Měření emisí
-------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	22. 08. 2024
Číslo protokolu:	CZ-480764-24-08-0553

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	08/2015
Země	ČR
Výše škody	72 745 CZK
Druh události	Pojistná událost
Stav tachometru	18 500 km
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	03/2017
Země	ČR
Výše škody	22 730 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	53 000 km



Číslo záznamu 3 / 4

Datum	07/2018
Země	ČR
Výše škody	10 963 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	85 000 km



Číslo záznamu 4 / 4

Datum	07/2019
Země	ČR
Výše škody	30 402 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	08/2016
Stav tachometru:	40 000 km
Práce (výčet)	D+M kola z vozidla

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 27. 01. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 01. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 01. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 01. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA SUPERB(3T4395) 2.0 TDI CR DPF 125kW Elegance
Motor	CFGB; 1 968 ccm; 2,00 L; 125 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,4 / 4,1 / 4,6
Převodovka	NGD; manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blikáčů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Počet airbagů: 7	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Regenerační brzdy	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2	
Systém řízení stability ESP	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	

Standardní vybavení

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio 6 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Automatické zavírání dveří pouze kufr

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

CD měnič v palubní desce, počet CD 6, typ média - CD

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Kombinovaná anténa

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikače, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,770:1 první převodový stupeň (poměr), 2,090:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,320:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,920:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,900:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,760:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,550:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ 350 6F, typ - manuální

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar, parkovací senzor boční

Počet reproduktorů: 10

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Standardní vybavení

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Informace o parkovacím prostoru

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vzadu, plně automatické parkování

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Boční ochranné lišty stříbrné

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, automatická clona, ukazatele směru

Elektricky sklopná zrcátka

Chromované lišty okolo bočních oken a na bocích vozu

Standardní vybavení

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 40 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 92, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 7,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlometry: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky

Typ barvy: metalická

Zadní dveře - hatchback/sedan

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky: textilní

Luxusní obložení: chrom a kůže na hlavici řadící páky, kůže na středové konzoli, dřevo/textura dřeva na dveřích, dřevo/textura dřeva na přístrojové desce a kůže

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - paměť, nastavení posuvu - paměť, nastavení výšky - paměť, nastavení bederní opěrky - paměť a naklápění sedáku - paměť, vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 6, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - elektrické, nastavení posuvu - elektrické, nastavení výšky - elektrické, nastavení bederní opěrky - elektrické a naklápění sedáku - elektrické

Vyhřívání zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava**Pakety**

Elegance Plus paket

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Volitelná výbava

Dekor Ambition - vzhled hliníku

Interier Glamour (kuze/umela kuze), drzak napoju v zadni loketni operce

Stínící rola pro zadní sklo a boční skla, mechanická

Komfort

SunSet

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Navigační systém s dynamickým modulem COLUMBUS (2DIN) sDAB, včetně mapového podkladu

Zabezpečení vozu

KESY - bezklíčové odemykání, zamykání a startování, alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovanou sirénou, náklonovým čidlem adálkové ovládání centrálního zamykání se SAFE systémem

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	11. 08. 2024	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
elektronika / světlomety	07. 12. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	black-magic-perletovy efekt - kód F9R
---------------------------	---------------------------------------

Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ
---------------------------------	-------

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

27. 01. 2025

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AA SEDAN
Datum první registrace vozidla	15.10.2014
Datum první registrace vozidla v ČR	15.10.2014
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Typ motoru	CFGB
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	125.00
Při otáčkách (ot/min)	4 200
Zdvihový objem (ccm)	1 968
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	228
Maximální hmotnost povolená (kg)	2 103
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2 103

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 833
Šířka celková (mm)	1 817
Výška celková (mm)	1 497
Rozvor (mm)	2 758
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1080/1080
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 800/1 800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 903/3 903
Ráfky náprava 1	7J X 16 ET45
Pneumatiky náprava 1	7J X 16 ET45; 205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	7J X 16 ET45
Pneumatiky náprava 2	7J X 16 ET45; 205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2 500
Hluk za jízdy (db)	73.0
Spotřeba předpis	195/2013J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5.4/4.1/4.6
Další záznamy	Rozchod: 1547+1520, [Alternativní provedení vozidla:, *42: TŘÍDA A50-X, TMB PS 032, TMB PS 032A], CO2: 142/108/120 g/km, ROZCHOD: 1 547/1 520, Variabilní provedení vozidla:, #D2 úplné znění verze: NFM6FM62Q0317, #12: max 4 932, #14: min 1 462, #20-21: 6J X 17 ET45, 205/50 R17 93V M+S, 6J x 16 ET50, 205/55 R16 91V M+S, 7,5J x 18 ET46, 225/40 R18 92Y, 7,5J x 17 ET49, 225/45 R17 91V, 7J x 17 ET49, 225/45 R17 91V., Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2758, N: 1 080/1 080, 1 040/1 040, LS Č. 879899-26.9.2014
Emise CO2 (g/km)	120

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.