



ŠKODA

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2017-02-14
Stav km	81601 km
Číslo zakázky	524386
Wertmarkennummer 1971764	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetoveho motoru <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu <input checked="" type="checkbox"/> Servis výmeny brzdové kapaliny
Provedeno	Autohaus Melzer e.K. Am Erlenwald 3 09128 Chemnitz Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2016-02-22
Stav km	56194 km
Číslo zakázky	514347
Mob.Nr.: 1644093	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Rozšíreny rozsah prohlídky
Provedeno	Autohaus Melzer e.K. Am Erlenwald 3 09128 Chemnitz Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2015-02-24
Stav km	30762 km
Číslo zakázky	504692
Mob-nr.: 1579822	
Provedeno	Autohaus Melzer e.K. Am Erlenwald 3 09128 Chemnitz Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



ŠKODA

Prohlídka

Datum	2020-01-30
Stav km	151400 km
Číslo zakázky	186293
Provedené dodatečné práce	✓ Rozšířeny rozsah prohlídky
Provedeno	Autohaus Bert Müller GmbH Grenayer Straße 2 B 08371 Glauchau Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-01-16
Stav km	138498 km
Číslo zakázky	547715
Wertmarkennummer: 1/2.858.995	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Autohaus Melzer e.K. Am Erlenwald 3 09128 Chemnitz Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-01-22
Stav km	108264 km
Číslo zakázky	535574
Mob.nr.: 1/2.397.561	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Rozšířeny rozsah prohlídky
Provedeno	Autohaus Melzer e.K. Am Erlenwald 3 09128 Chemnitz Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



ŠKODA

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBJG7NE2E0100573
Označení typu	OCT.COM ELE TD77/1.6 M5F
Datum prodeje	2013-11-29

Prohlídka

Datum	2022-09-09
Stav km	169303 km
Číslo zakázky	711592

Wertmarkennummer: 1/5.146.440

Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Autohaus Melzer e.K. Burgstädter Straße 22 09212 Limbach-Oberfrohna Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2021-08-20
Stav km	163388 km
Číslo zakázky	580225

Provedeno	Autohaus Melzer e.K. Am Erlenwald 3 09128 Chemnitz Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)